

1. Obiekt

Budynek mieszkalny

2. Czas powstania

1928r.

3. Miejscowość

R A D O M

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

Radom, ul. Mireckiego 12

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo radomskie

gmina

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo kieleckie

powiat radomski

8. Właściciel i jego adres


Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Radom, ul. Garbarska 55

9. Użytkownik i jego adres

WPGK-Rejon Eksploatacji Domów nr3
Radom, ul. Garbarska 55

10. Rejestr zabytków

Nr data



autor zdjęć K. Dudela
data wykonania lipiec 1979r.
miejsce przechowywania negatywów BBIDZ - Radm

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Budynek usytuowany we wschodniej stronie ul. Mireckiego, wolno-
stojący, murowany z cegły pełnej ceramicznej, otynkowany/tynki
wewnętrzne wapienne, zewnętrzne cementowo-wapienne/podpiwniczo-
ny/użytkowe/, stropy ogniotrwałe typu Kleina, dach płaski żelbet-
owy pokrycie papą, budynek założony na planie wydłużonego prost-
okąta, trzy jednotraktowe skrzydła, środkowe odsunięte od linii
ulicy - trzy kondygnacje, boczne dwukondygnacyjne. Klatka schodowa
skrzydła środkowego doświetlona oknami o wakroju prostokątnym,
sien przejsciova/wejście od ulicy nieużytkowane/, schody monoli-
tyczne dwubiegowe dwukierunkowe, balustrada stalowa, pochwyt dREW-
niany, posadzki na spocznikach schodów z lastryku szlifowanego,
posadzki na spocznikach międzypiętrowych z pytki ceramicznej,
płytk ceramiczna na ścianach w sieni przejsciovej, klatki scho-
dowe w skrzydłach skrajnych - schody monolityczne żelbetowe dwu-
biegowe powrotne, balustrada stalowa, pochwyt drewniany, posadzki
z lastryku szlifowanego i płytki ceramicznej. Posadzk w lokalach
z drewna twardego i miękkiego. W skrzydłach skrajnych poddasze
częściowo użytkowe i częściowo zamieszkałe. Elewacja skrzydła
środkowego symetryczna siedem osi okien, oś symetrii wgłębiona
cokół z lastryku plukanego, gzyms nad oknami III kondygnacji
żelbetowe balkony ze stalową balustradą, skrzydła boczne o sześć-
ciu osiach okien, cokół z lastryku plukanego, gzyms na oknami II
kondygnacji, balkony żelbetowe ze stalową balustradą, wąskie
prostokątne okna poddasza. Stolarka drzwi typowa z kasetami, okna
"polskie", trzony grzejne z kafli gładkich typowych i częściowo
zachowanych kafli zdobionych motywem geometrycznym.
Instalacje: woda, kanalizacja, gaz, elektryczność, ogrzewanie piecowe.

14. Kubatura 6682 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 1036 m ² izb:41 lok:23	16. Przeznaczenie pierwotne mieszkalne	17. Użytkowanie obecne mieszkalne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Ogólny stan zachowania budynku dobry.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

dn.20.X.1979r.

Krzysztof Dudela

26. Sprawdził