

1. Obiekt

KOŚCIÓŁ PAR. P.W. ŚWIĘTEGO FLORIANA

2. Czas powstania

1862-1863

3. Miejscowość

Ł A G Ó W

4. Adres Łagów

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo radomskie

gmina Przyłęk

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna

przed 1 VI 1975

województwo kieleckie

powiat kozienicki

8. Właściciel i jego adres



Parafia rzym.-kat. w Łagowie
26-705 Łagów k. Zwoleń

9. Użytkownik i jego adres

j.w.

10. Rejestr zabytków

Nr 329 data 11 List. 1985



1:1000

1:50000

Sytuacja: Kościół usytuowany w północno-wschodniej części wsi. Wolnostojący. Prezbiterium skierowane w kierunku południowym. Na teren ogrodzonego cmentarza kościelnego prowadzi wejście we wschodnim odcinku, wzdłuż którego oraz w południowo-wschodnim i północno-wschodnim narożniku liczne nasadzenia drzew iglastych. Od północy, na osi kościoła prowizoryczna dzwonnica. W północno-wschodnim narożniku murowany budynek. Od wschodu terenu kościelnego droga, za którą pola uprawne. Od strony zachodniej położony niżej sad. Od strony południowej ogród z budynkiem plebanii, do którego prowadzi furtka w południowym odcinku ogrodzenia.

Materiał, konstrukcja, technika:

ściany: murowane z cegły, otynkowane

strop: drewniany z podsufitką

więźba dachowa: niedostępna

pokrycie dachu: blacha cynkowa

schody: drewniane, drabiniaste, jednobiegowe

posadzki: ceramiczne

drzwi: zewnętrzne: drewniane, ramowo-płycinowe, prostokątne, dwuskrzydłowe; wewnętrzne: drewniane, ramowo-płycinowe, częściowo przeszklone, prostokątne, dwuskrzydłowe; drewniane, odeskowane w "jodełkę", prostokątne, dwuskrzydłowe

okna: stałe w żeliwnych ramach; drewniane, krosnowe, dwuskrzydłowe

Rzut: Jednoprzestrzenny korpus poprzedzony prostokątną kruchtą. Prezbiterium węższe od korpusu, na planie prostokąta zamkniętego trójbocznie. Po bokach prezbiterium prostokątne pomieszczenia.

Bryła: Jednokondygnacyjna. Korpus wyższy od prezbiterium, poprzedzony niższą kruchtą. Po bokach prezbiterium niższe pomieszczenia. Korpus i kruchta nakryte dachami dwuspadowymi. Pomieszczenia po bokach prezbiterium nakryte dachami o dwóch połaciach.

Elewacje: północna /fasada/: Ujęta lizenami, zwieńczona trójkątnym szczytem, w którym dwa małe otwory okienne zamknięte łukiem odcinkowym. W przyziemiu na osi środkowej ryzalit kruchty, ujęty pilastrami, z otworem wejściowym zamkniętym łukiem odcinkowym, zwieńczony trójkątnym szczytem z masywnymi sterczynami na rzucie kwadratu, dzielącymi szczyt na trzy części. wschodnia: Trójosiowy korpus, ujęty pilastrami, z płyciną zamkniętą łukiem pełnym w pierwszej osi i otworami okiennymi zamkniętymi łukiem pełnym w pozostałych osiach. Pomieszczenie przy prezbiterium, ujęte lizenami, z otworem okiennym zamkniętym łukiem odcinkowym. zachodnia: Trójosiowy korpus, ujęty pilastrami, z otworami okiennymi zamkniętymi łukiem pełnym w pierwszej i drugiej osi oraz płyciną zamkniętą

Kościół wzniesiony w latach 1862-1863 z fundacji Floriana i Teofili Pieniążków. W roku 1867 dobudowano zakrystię i kruchtę. Kościół poświęcił w dniu 12.11.1868 r. ksiądz kanonik Moczydłowski. Konsekrował w roku 1869 biskup sandomierski Józef Michał Juszyński.

14. Kubatura ok. 2.100 m ³	15. Powierzchnia użytkowa ok. 300 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne sakralne	17. Użytkowanie obecne sakralne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Dobry.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

22. Biblioteka

1. J. Wiśniewski, Monografia dekanatu kozienickiego, Radom 1913, s. 82-86
2. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. III, województwo kieleckie, z. 6, powiat kozienicki, Warszawa 1958, s. 18

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

25. Opracował

tekst..... **Maria Dorota Rutkowska** 22.07.1998

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki **Maria Dorota Rutkowska** 22.07.1998

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. **Maria Dorota Rutkowska** 22.07.1998

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

3 wkładki

1. Miejscowość ŁAGÓW	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) Kościół parafialny	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) Dalszy ciąg opisu kościoła
--------------------------------	---	---

13. Dalszy ciąg opisu kościoła:

Łukiem pełnym w trzeciej osi. Pomieszczenie przy prezbiterium, ujęte lizenami, z otworem wejściowym zamkniętym łukiem odcinkowym.

Instalacje: elektryczna

Wkładkę założył: **Maria Dorota Rutkowska 22.07.1998**
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:

1. Miejscowość
ŁAGÓW

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)
Kościół parafialny

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
Dokumentacja fotograficzna



4.



2.

1. Fasada.
2. Widok od strony pd.-wsch.
3. Widok od strony pn.-zach.



3.

Wkładkę założył: Maria Dorota Rutkowska 22.07.1998
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:

Z-d Poligr. Jan Jasiński W-wa, ul. Wolna 13, tel. 12-43-83

Wzór ODZ 1978 r.



4.

- 4. Kruchta w elewacji północnej.
- 5. Pomieszczenie po zach. stronie prezbiterium.
- 6. Zakrystia.



5.



6.

1. Miejscowość ŁAGÓW	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) Kościół parafialny	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) Dokumentacja fotograficzna
-------------------------	--	--



7.

7. Wnętrze - widok w kierunku prezbiterium.



8.

8. Wnętrze - widok w kierunku chóru muzycznego.

Wkładkę założył: Maria Dorota Rutkowska 22.07.1998
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:

Z-d Poligr. Jan Jasiński W-wa, ul. Wolna 13, tel. 12-43-83

Wzór ODZ 1978 r.