

1. Obiekt

Budynek mieszkalny


2. Czas powstania

1933r.

3. Miejscowość

R A D O M

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

Radom, ul. Słowackiego 57

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo radomskie

gmina

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo kieleckie

powiat radomski

8. Właściciel i jego adres

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Radom, ul. Garbarska 55

9. Użytkownik i jego adres

WPGK-Rejon Eksploatacja Domów nr4
Radom, ul. Żeromskiego 85

10. Rejestr zabytków

Nr data

autor zdjęć K. Dudela
data wykonania lipiec 1979r.
miejsce przechowywania negatywów BBiDZ-Radom

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Budynek usytuowany w płn.-wsch. pierzei ul. Słowackiego, zabudowa zwarta, murowany z cegły pełnej ceramicznej, otynkowany/tynki zewnętrzne cementowo-wapienne, wewnętrzne wapienne/, stropy niepalne typu Akermana, dach drewniany niski dwuspadowy, pokrycie papą więźba dachowa krokwiowo-płatwiowa ze stolcami. Budynek założony na planie wydłużonego prostokąta z oficyną ukośnie ustawioną połączoną z budynkiem frontowym przez przybudówkę, przy ścianie poprzecznej dobudówka dwukondygnacyjowa z sienią przejazdową, z dachem płaskim tarasowym pokrytym posadzką cementową. Budynek jednotraktowy trzykondygnacyjny o sześciu osiach okien, bryła zwarta. Klatka schodowa wewnętrzna z wejściem od podwórza, schody dwubiegowe powrotne monolityczne, balustrada stalowa, pochwyt drewniany, doświetlenie klatki schodowej oknami o wykroju prostokątnym o skrzydłach rozcłódkowanych szczelinami, posadzki w klatce schodowej betonowe, spoczniki biegów drewniane, posadzki w korytarzach kondygnacji betonowe, posadzki w klatce schodowej na partee z płytek ceramicznych kolorach biały, żółty, czerwony, lokale rozmieszczone po obu stronach korytarza biegnącego wzdłuż budynku, wyjście na taras nad sienią przejazdową z korytarza na III kondygnacji, posadzki w lokalach z drewna miękkiego. Fasada niesymetryczna o sześciu osiach okien, kompozycji wertykalnej, cokół z lastryku płukanego, osie rozcłódkowane żyznami biegnącymi przez całą wysokość fasady, betonowa balustrada tarasu, na dachu lukarny doświetlające poddasze. Trzony piecowe z kaflí typowych.

Instalacje: woda, kanalizacja, elektryczność, gaz, ogrzewanie piecowe.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
5530 m ³	621 m ² izb:34 lok:18	mieszkalne	mieszkalne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
		Ogólny stan budynku dobry.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

dn.20.IX.1979r.
Krzysztof Dudela

26. Sprawdził