

Nr 548/m/59

z rejestr. zabytk.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy

Zamek

2. Miejscowość

Chrzelice.

3. Wiek

XVII.

4. Styl

renesans

5. Kubatura m³~ 9000 m³6. Powierzchnia w m²a) zabytkowa 750 m² b) użytkowa 750 m²

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

opolskie

b) powiat

Przysiężnik

c) gmina

Łącznik

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

kryżowe

c) stropy

drewn.

d) wiązania dachu

drewn.

e) krycie dachu

dach.

12. Ilość kondygnacji

3.

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

12.

b) innych pomieszczeń

14

c) piwnic

4

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

w elewacji frontowej
prezard sklepiony kryżowy
nad prezardem 4 gnaty
imityjące kolumny oparte
na motywach klasycznych.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

zamek

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

zamek

17. Użytkowanie obecne

dom mieszkalny.

18. Nadaje się do użycia na:

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Brdowa 1674 r.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-
czenie
0/0odbu-
dowa
0/0

VI. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

IX. 1957

część pomieszczeń niewykorzystana 20%

10. Udostępnienie

Obiekt dobrze dostępny -
Chrzelice.

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od
stacji w km

a) kolejowa

Łącznik

5 km.

b) autobusowa

Chrzelice

200 m.

22. Właściciel i jego adres

GRN - Łącznik

23. Użytkownik i jego adres

GRN - Łącznik.

24. Inwestor i jego adres:

25. Rejestr zabytku nr 548/59

rok _____ miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer
hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa


Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Powinno zlepić kolebkę w liście 4.
Pomieszczenia portu n. s. zlepić
wzrostu.

Na drugiej kondygnacji od strony dziedzińca
okna z pełnym szkieletem obramione opuszkami,
część okien ślepych.

Na trzeciej kondygnacji okna prostokątne
również z opuszkami.



CHRZELICE - ZAMEK
SITUACJA

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

rzewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia

17 IX 1957. J. Zaba.

37. Sprawdził dnia