

1. Obiekt

ZESPÓŁ DWORSKO - FOLWARCZNY


2. Czas powstania:

2 poł. XIX w.-
1 ćw. XX w.

3. Miejscowość

JAKUBOWICE

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres

Jakubowice, 46-262 Skąłagi

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo opolskie

gmina Byczyna

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Jakobsdorf

7. Przynależność administracyjna

1 VI 1975

województwo opolskie

powiat kluczborski

8. Właściciel i jego adres

Gospodarstwo Rolne Jakubowice
[REDACTED] AWRSP.
Oddział Terenowy w Opolu

9. Użytkownik i jego adres

j. w.

10. Rejestr zabytków

dwór

Nr

data

Wieś Jakubowice (**niemieckie Jacobsdorf**), została poraz pierwszy odnotowana w dokumentach w **1300** roku. Jej nazwa jest pochodną od imienia Jakub. W późniejszych dokumentach pojawia się łacińska nazwa **Jacobi villa**. Pierwszymi znanymi z nazwiska właścicielami wsi byli **Frankenbergowie**. W ich posiadaniu Jakubowice, były podobnie jak Bruny, Proślice i Gosław, do początku XVIII wieku. Około **1585** roku wybudowali oni miejscowy drewniany kościół. Od początku XVIII wieku zmieniali się kilkakrotnie właściciele Jakubowic. Wieś należała do rodzin **von Reinbaden, von Stosch, von Tieschowitz**. W 1774 roku wsi został nadany herb z wizerunkiem wiatraka. W latach **40- tych XIX w.** wieś nabył właściciel Rożnowa major **Doroteusz von Gladis**, który zginął zabity kłonicą w czasie wystąpień chłopskich w 1848 roku. Kolejnym właścicielem majątku został **Hugo von Treu**. W 1886 roku, właścicielką majątku rycerskiego w Jackobsdorf wraz z Feldvorwerk była **Helena von Tieschowitz**. Administratorem był Tokius. Łączna powierzchnia majątku wynosiła 542 ha z czego 389 ha stanowiły grunty orne, 69 ha łąki, 72 ha lasy, 15 ha grunty dworskie. W majątku znajdowała się gorzelnia. Inwentarz żywy stanowiło 56 koni, 146 sztuk bydła i 20 świń. Łączny dochód jaki przynosił majątek w Jakubowicach wynosił 9168 marek rocznie. W **1891** roku właścicielem majątku był już **Joachim von Tieschowitz**, a zarządcą majątku był Ganse. Powierzchnia majątku zmniejszyła się do 509 ha, ale zwiększyła się ilość hodowanych zwierząt. Stado bydła liczyło 240 sztuk. Księga adresowa nie wspomina już o istnieniu gorzelni.

SYTUACJA: Wieś Jakubowice położona jest na pn.- zach. skraju Wyżyny Śląskiej, nad niewielkim bezimiennym ciekim wodnym. Jakubowice leżą w pn. części województwa opolskiego w odległości około 55 km na pn.- wsch. od jego stolicy. Siedziba dawnego powiatu w Kluczborku oddalona jest około 18 km na pd.- wsch. od wsi. Jakubowice położone są w zach. części gminy Byczyna od której siedziby oddalone są około 9 km na pd.- zach. W środku wsi krzyżują się lokalne drogi prowadzące z wsi Bruny, położonej około 2 km na zach. do Proślic (położonych 2 km na pn.) i dalej do Byczyny oraz do wsi Skałagi oddalonych 4 km na pd. Zespół dworsko- folwarczny zlokalizowany jest we wsch. części wsi, na wsch. od rozwidlenia dróg z Brun do Proślic i Skałagów. Drogi te oraz odchodzące od nich drogi gruntowe ograniczają zespół od pd. i pn. Od wsch. zespół ograniczają współczesne zabudowania mieszkalne oraz gospodarstwa indywidualne, które powstały na terenie należącym niegdyś do majątku.

KOMPOZYCJA: Zespół założony na planie zbliżonym do prostokątnego o kompozycji geometrycznej-zwartej, składa się z dwóch zasadniczych części: **rezydencjalnej** obejmującej teren dawnego parku krajobrazowego oraz **gospodarczej** obejmującej przede wszystkim podwórze folwarczne oraz budynki mieszkalne zlokalizowane w jego sąsiedztwie. **Oś kompozycji** o przebiegu wsch.- zach. na zamknięciu której położony był niegdyś budynek dworu nr1. Oś kompozycji jest zarazem **osią symetrii** podwórza i parku oraz **główną osią widokową** zespołu. **Dominantą** w zespole był niewątpliwie stojący na lekkim wyniesieniu terenu budynek dworu nr1. Obecnie funkcję tę spełnia budynek spichlerza nr13. **Wnętrza urbanistyczne** w części rezydencjalnej o charakterze krajobrazowym, a w części gospodarczej o charakterze architektonicznym. **Podłoga urbanistyczna** opadająca w kierunku pn. i zach. Stanowią ją wody stawów, rozległe trawniki i parter parkowy, grunty ogrodowe oraz utwardzone, a także bite drogi i dziedzińce wnętrza zespołu.

Część rezydencjalna zajmuje wsch. kraniec założenia. Obecnie od wsch. ogranicza ją droga, gruntowa- aleja kasztanowa, biegnąca (niegdyś przez teren parku) od pd. od strony drogi do Skałagów w kierunku kościoła i dalej dochodząca do drogi ograniczającej zespół od pn. i łącząca się z drogą do Byczyny. Od pn. park sąsiaduje z terenem gdzie niegdyś znajdował się ogród warzywny, a obecnie znajdują się zabudowania gospodarzy indywidualnych oraz teren cmentarza. Od zach. do parku przylega podwórze folwarczne, a od pd. ograniczony jest przebiegiem drogi prowadzącej do Skałagów i odchodzącej od niej drogi gruntowej biegnącej na wsch. w kierunku współczesnych zabudowań mieszkalnych i pól. Od strony tej drogi park ogranicza mur ceglany oraz ogrodzenie metalowe z siatki.

Pierwotnie w zach. części parku na niewielkim wyniesieniu stał dwór nr1, który w latach 70- tych został omyłkowo wysadzony w powietrze. W bezpośrednim otoczeniu dworu rośnie pomnikowy okaz platana. W zach. części parku drzewa rosną w sposób swobodny nie tworząc większych skupień. Bardziej zagęszczony jest pn. i wsch. kraniec parku. Oprócz okazów starodrzewu reprezentowanego przez takie gatunki jak kasztanowce, klony, lipy, dęby oraz okazy drzew iglastych, świerków i sosen, występują również ozdobne drzewa (głównie iglaste) pochodzące ze współczesnych nasadzeń. Prawie całkowicie zatarciu uległ pierwotny układ komunikacyjny wewnątrz parku, a w jego miejscu powstały ścieżki obsadzone niskim żywopłotem.

C.d. na wkładce nr2.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa <div style="text-align: right;"> park 3.0 ha podwórze folwarczne 1.6 ha </div>	16. Przeznaczenie pierwotne majątek o specjalizacji hodowli bydła	17. Użytkowanie obecne gospodarstwo ogólnorolne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja <p>Po 1945 na terenie zespołu przeprowadzono szereg zmian. Przede wszystkim w latach 70 tych został omyłkowo (planowano rozbiórkę dworu w Jakubowicach w gm. Namysłów) wysadzony w powietrze zabytkowy dwór nr1. Pozostałe budynki, przede wszystkim wewnątrz podwórza folwarcznego zostały gruntownie przebudowane i dostosowane pod bieżącą produkcję. Największe modernizacje przeprowadzono w budynku dawnego spichlerza nr13. W budynku tym wymieniono stropy na betonowe i nadbudowano jeszcze jedną kondygnację, wymieniając jednocześnie konstrukcję dachową na niższą. Posadzki w spichlerzu zostały wybetonowane oraz wymieniono stolarkę okienną. W budynku dawnej obory nr12 modernizowano głównie wnętrze dostosowując je pod produkcję trzody chlewnej. W miejscu wcześniej rozebranej szopy na maszyny nr11 zlokalizowano współczesny budynek suszarni. W latach 60- tych przeprowadzono gruntowny remont obory nr9 (dawniej głębokiej), zmieniono układ wnętrza, przemurowano otwory okienne, wymieniono konstrukcję dachową. Podobne prace przeprowadzono w budynku dawnej stajni nr7, przystosowując ją do hodowli bydła. W latach 60- tych rozebrano dawną płatkarnię. Najmniejsze zmiany przeprowadzono w budynku dawnej oficyny nr5 wraz ze chlewikiem-stajnią nr6. Modernizowane były również budynki dawnych stodół nr 4 i 18. Ta ostatnia była modernizowana po pożarze w latach 50- tych. Drewniane ściany pomiędzy ceglanyimi słupami zastąpiły murowane oraz wymieniono więźbę dachową. Część budynku od zach. została rozebrana. Prace modernizacyjne prowadzono ponad to w budynkach mieszkalnych. W okresie powojennym powstało również szereg współczesnych budynków gospodarczych (chlewnie, magazyny) głównie na zach. i pn. od podwórza folwarcznego. Na terenie dawnego parku dokonano nowych nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych. Dat oraz dokładnego zakresu remontów nie udało się ustalić.</p>		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) <p>Stan zachowania zespołu jako całości średni. Największe przemiany zaszły w części rezydencjalnej gdzie dokonano oprócz rozbiórki dawnego dworu nr1, zatarciu uległy pierwotne granice parku oraz układ komunikacyjny. W parku dokonano wycinki części drzew z pierwotnego nasadzenia oraz dosadzono nowych nasadzeń. Podwórze folwarczne zachowało się w swoim pierwotnym kształcie, ale większość budynków uległa znacznej przebudowie. Stan techniczny budynków jest stosunkowo dobry.</p>	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

Informacje ustne uzyskane od mieszkańca wsi pana Pawła [REDACTED]

22. Bibliografia

- 1/ Schlesisches Güter Adressbuch Breslau 1886
- 2/ Schlesisches Güter Adressbuch Breslau 1891
- 3/ Schlesisches Güter Adressbuch Breslau 1898
- 4/ Schlesisches Güter Adressbuch Breslau 1912
- 5/ Schlesisches Güter Adressbuch Breslau 1926
- 6/ Schlesisches Güter Adressbuch Breslau 1937
- 7/ Kreuzburg. Stadt und Kreis in Oberschlesien Geschichte und Erinnerung Ein Heimatbuch, 1990.
- 8/ Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Województwo Opolskie, Powiat Kluczborski, Warszawa 1960.
- 9/ Biliński Zbigniew, Byczyna miasto i gmina nasza mała ojczyzna, Byczyna 1995

25. Opracował

tekst	Przemysław Bobrowski 1997
plany, rysunki	Przemysław Bobrowski 1997
zdjęcia fotogr	Przemysław Bobrowski 1997
miejsce przechowywania negatywów	MNR i PR-S w Szreniawie

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowywania, sygnatury)

Niemiecka mapa topograficzna w skali 1: 25000 z 1886 roku

WSPÓLFINANSOWANE PRZEZ FUNDACJĘ
WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ
ZE ŚRODKÓW
REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC



MITFINANZIERT VON DER STIFTUNG
FÜR DEUTSCH-POLNISCHE
ZUSAMMENARBEIT AUS MITTELN
DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

27. Załączniki

9 wkładek

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
JAKUBOWICE	ZESPÓŁ DWORSKO - FOLWARCZNY	Opis, plany orientacyjne.

C.d. punktu 12.

W 1898 roku Jakubowice wraz z folwarkiem, należały do **Friedricha von Richthofen**. Zarządcą majątku był Nicklaus. Powierzchnia majątku w Jakubowicach wynosiła 468 ha z czego 372 ha gruntów ornych, 45 ha łąki, 19 ha lasy, 6 ha ogrody, a 16 ha wody. Majątek specjalizował się w hodowli bydła rasy oldenburskiej i przynosił rocznie dochód 8655 marek. Podobne dane pochodzą z księgi adresowej z 1912 i 1926 roku. Zmieniali się tylko zarządcy majątku. W 1912 roku był nim Sobriey, a w 1926 roku Schobelt. W 1937 roku właścicielem dóbr rycerskich w Jakubowicach był **Max von Richthofen**. Majątkiem kierował zarządca Heinrich. Powierzchnia majątku wynosiła wtedy 432 ha. Rodzina von Richthofen była ostatnimi przed 1945 rokiem właścicielami majątku.

Po zakończeniu działań wojennych majątek był początkowo bezpański. W latach 50- tych teren majątku przejęło PGR (ostatnio z siedzibą kombinatu w Wołczynie). W początku lat 90- tych obszar dawnego majątku przejęła Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Opolu. Od niej w 1994 roku wykupił zabudowania gospodarcze [REDAKOWANE]. Budynki mieszkalne poza podwórzem folwarcznym są nadal własnością AWRSP.

O istnieniu założenia dworsko- folwarcznego w tym miejscu, świadczyć może choćby wiek niektórych okazów drzew zachowanych w parku, pochodzących jeszcze z XVIII wieku jak np. dorodny platan rosnący na wsch. od dworu nr1. Najstarszą pozostałością w zespole jest istniejący tu od 1565 roku kościół, ufundowany przez ówczesnych właścicieli wsi. Niemiecka mapa sztabowa ukazuje wygląd majątku około 1886 roku. Majątek zlokalizowany był na rozwidleniu dróg biegnących od zach. od strony wsi Bruny w kierunku na Byczynę (na pn.- wsch.) i Skałagi (na pd.), oraz pomiędzy odchodzącymi od wspomnianych drogami gruntowymi na wsch., w kierunku pól. Zespół zajmował obszar na planie zbliżonym do prostokąta. Jego zach. część stanowiło podwórze folwarczne, w zasięgu pokrywającym się z obecnym. Centralną część zespołu od pd. stanowił park, do którego główny dojazd prowadził drogą od pn. w kierunku kościoła przy którym droga skręcała na zach. do dworu. Po zach. stronie tej drogi znajdował się rozległy obszar dawnego ogrodu warzywnego, a po wsch. stronie drogi położony był teren przykościelny. Wsch. i pn.- wsch. część zespołu stanowił teren zajmowany przez dwie cegielnie. Na pd. od nich i na wsch. od parku rozciągał się podmokły teren z dwoma stawami na bezimiennym cieku płynącym od wsch. przez park. Trudno powiedzieć, które z zachowanych do dziś budynków powstały przed 1886 rokiem i zostały ukazane na mapie. Prawdopodobnie istniał już wtedy budynek dworu nr1, zlokalizowany na zach. krańcu parku, budynek oficyny dworskiej nr5 wraz z chlewikiem- stajnią nr6 i budynek dawnej stajni nr7. Na planie zaznaczono również budynki w pd. pierzei podwórza folwarcznego. Trudno powiedzieć czy jednym z nich mogła to być dawna obora nr12 oraz spichlerz nr13 (gruntownie przebudowany w okresie po 1945 roku). Na planie zaznaczono również ciąg budynków, w miejscu których znajdują się dziś wielorodzinny budynek mieszkalny nr3 i stodoła nr4. Pozostałe budynki powstawały prawdopodobnie stopniowo od końca XIX wieku przez 1 ćw. XX w. Prawdopodobnie w początku XX wieku powstały suszarnia nr10, stodoła nr18, budynki mieszkalne nr2, 17, 19 i 20. Najmłodszą metrykę (prawdopodobnie lata 30i 40 te XX wieku) wydaje się mieć budynek mieszkalny nr16. Jeszcze przed 1945 na terenie dawnego majątku (prezentowanego na mapie z 1886 roku) powstało kilka zabudowań należących do indywidualnych gospodarzy, głównie w pn. i wsch. części założenia, na pn. od podwórza folwarcznego i na wsch. od parku.


Dokładne daty powstania zabudowań folwarcznych oraz ich autorów nie udało się ustalić.

Wkładkę założył:

Przemysław Bobrowski 1997

Miejsce przechowywania negatywów:

MNR i PR-S w Szreniawie



1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
JAKUBOWICE	ZESPÓŁ DWORSKO - FOLWARCZNY	Ciąg dalszy opisu.

C.d. punktu 13.

Przez pn. skraj parku przepływa niewielki ciek wodny, łączący dwa stawy znajdując się na wsch. od założenia z niewielkim stawem o nieregularnym kształcie znajdującym się wewnątrz parku oraz ze stawem położonym na pn. od zabudowań folwarcznych. Wokół stawu we wnętrzu parku rosną okazy wierzby płaczącej oraz ozdobnych drzew iglastych. We wsch. części parku przy drodze zlokalizowano niewielkie boisko do piłki nożnej. Podłogę parkową stanowią rozległe trawniki. Jak wyżej wspomniano po wsch. stronie drogi ograniczającej park od wsch. zlokalizowany jest drewniany XVI wieczny kościół, który był położony niegdyś w centrum zespołu. Teren kościelny ograniczony jest dzisiaj ogrodzeniem murowano- drewnianym.

Część gospodarcza zespołu rozciąga się na zach. od części rezydencjalnej. Od zach., i pd. ogranicza go przebieg drogi biegnącej do wsi Skałagi, a od pn. łąki położone po obu stronach wspomnianego bezimiennego cieku, ciągnące się do drogi do Byczyny i odchodzącej od niej drogi ograniczającej niegdyś majątek od pn. Przy drodze tej zlokalizowane są zabudowania rolników indywidulanych, nienależące niegdyś do zespołu. W bezpośrednim sąsiedztwie podwórza folwarcznego od pn. znajduje się niewielki staw położony na bezimiennym cieku wodnym.

Główne zabudowania folwarczne położone są na planie wydłużonego prostokąta. Podwórze folwarczne ograniczone jest przez zabudowania z trzech stron. Pierwotnie od zach. zamykał je budynek dworu nr1. Główny wjazd do wnętrza zespołu prowadzi od pd., z drogi prowadzącej do Skałagów przez bramę w murowanym, ceglany ogrodzeniu, pomiędzy budynkami pierzei pd. Dwa boczne wjazdy prowadzą od pd.- zach. (z tej samej drogi) oraz od pn.- wsch. drogą biegnącą przez park od strony kościoła. Pd. pierzeję podwórza folwarcznego tworzą zasadniczo dwa budynki położone na zach. od głównego wjazdu. Są to budynki spichlerza nr13 oraz obory- ob. tuczarni nr12. Obydwa budynki swój obecny wygląd zawdzięczają powojennym przebudowom. Budynek spichlerza jest murowany z cegły, pierwotnie dwukondygnacyjny, a dziś trójkondygnacyjny, kryty niskim dwuspadowym dachem. Budynek obory, jest murowany na planie wydłużonego prostokąta, jednokondygnacyjny bez poddasza użytkowego, przykryty niskim dwuspadowym dachem. Na wsch. od nich przy głównym wjeździe zlokalizowane są dwa niewielkie budynki dawnej strażnicy p.poż nr14 (ob. garażu) oraz wagi nr15. Obydwa są murowane z cegły, jednokondygnacyjne, kryte dwuspadowym dachem. W zach. pierzei podwórza stała niegdyś szopa- wiata na maszyny nr11. W jej miejscu zlokalizowany jest dziś współczesny budynek suszarni. Pomiedzy budynkami pierzei pd. i zach. znajduje się współczesne otwarcie o charakterze komunikacyjnym przez który prowadzi boczny wyjazd z podwórza na drogę w kierunku Brun i Skałagów. Również pomiędzy budynkami pierzei zach. i pd. znajduje się otwarcie o charakterze komunikacyjnym przez które prowadzi dojazd do współczesnych budynków gospodarczych położonych na zach. i pn. od (pierwotnego) podwórza folwarcznego Pn. pierzeję podwórza tworzą (patrząc od zach.) budynki obory (dawniej głębokiej) nr9, budynek dawnej stajni dziś obory nr7 oraz oficyny dworskiej nr5. Budynek obory nr9 jest budynkiem jednokondygnacyjnym z poddaszem użytkowym. Pierwotnie przykrywał budynek wysoki dach dwuspadowy, a obecnie płaski. Budynek stajni nr7 jest murowany na planie prostokątnym, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, kryty dwuspadowym dachem. Na pn. od stajni równoległe do niej, już poza podwórzem folwarcznym zlokalizowano budynek dawnej suszarni nr10 obecnie pełniący rolę warsztatu mechanicznego. Budynek suszarni jest murowany jednokondygnacyjny przykryty dwuspadowym dachem, z wysuniętą przed lico elewacji połączy dachową. Pomiedzy budynkami stajni i oficyny znajduje się otwarcie komunikacyjne prowadzące z podwórza folwarcznego w kierunku stawu. Oficyna dworska jest budynkiem murowanym, jednokondygnacyjnym krytym dwuspadowym dachem z powiekami.

verte

Wkładkę założył:

Przemysław Bobrowski 1997

Miejsce przechowywania negatywów:

MNR i PR-S w Szreniawie

Od pn.- zach. przylega do niej prostopadle budynek dawnej stajni (być może koni wyjazdowych) oraz chlewika nr6. Budynek ten jest równoległy do wjazdu na podwórze od pn. Jest to niewysoki budynek jednokondygnacyjny, kryty dwuspadowym dachem, z niewielką przybudówką od wsch.

Od wsch. z budynkiem oficyny sąsiaduje budynek mieszkalny nr2 (ob. mieszkalno- biurowy) ustawiony dłuższą osią w kierunku pd.- zach.— pn.- wsch. Przylega on do wsch. granicy dawnego parku. Jest to budynek jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, kryty dwuspadowym dachem z półszczytami. Pomiędzy budynkiem nr2, a oficyną znajduje się otwarcie o charakterze komunikacyjnym, przez które prowadzi droga w kierunku wsch. do kościoła. Biegnie ona wzdłuż dłuższego boku budynku nr2 i przez niewielki dziedziniec utworzony przez budynek oficyny nr5 ze stajnią nr6, oraz równoległe do pierzei pn. budynki mieszkalny nr3 oraz stodoły nr4. Wielorodzinny budynek mieszkalny nr3 jest budynkiem murowanym, dwukondygnacyjnym, z poddaszem, kryty dwuspadowym dachem. Przylegająca do niego stodoła jest również murowana i przykryta dwuspadowym dachem. Od dziedzińca tego jak wyżej wspomniano biegnie przez mostek na bezimiennym cieku, pn. krańcem parku, droga w kierunku kościoła. Wnętrze podwórza folwarcznego oraz niewielkiego dziedzińca położonego na pn.- wsch. od niego porastają rozległe trawniki, ograniczone betonowymi krawężnikami. Biegące wokół nich drogi są nieutwardzone za wyjątkiem dróg wzdłuż budynków gospodarczych oraz brukowanej drogi biegnącej od głównego wjazdu na podwórze od pd. w kierunku małego dziedzińca i dalej do kościoła.

Przy ograniczającej od pd. podwórze drodze biegnącej od strony zach. do Skałagów zlokalizowane są budynki mieszkalne przeznaczone dla robotników folwarcznych. Po pn. stronie drogi na terenie parku zlokalizowany jest dwukondygnacyjny, murowany budynek mieszkalny nr16, przykryty niskim dwuspadowym dachem. Do zach. pierzei tego budynku przylega murowane z cegły ogrodzenie, w którym znajduje się główna brama przez którą prowadzi wjazd na podwórze folwarczne. Naprzeciwko tej bramy zlokalizowany jest wielorodzinny dom robotników folwarcznych nr17, jednokondygnacyjny kryty dwuspadowym dachem z półszczytami, z charakterystycznymi wystawkami (pojedynczą na elewacji pn. i podwójną na pd.) zwieńczonymi trójkątnym szczytem przykrytym dwuspadowym, łamanym dachem. Na zach. od tego budynku zlokalizowany jest budynek stodoły polnej należącej do majątku. Jest to budynek murowany (pierwotnie dłuższy, o konstrukcji słupowej z drewnianymi wypełnieniami), kryty dwuspadowym dachem. Przy zakręcie drogi biegnącej od Skałagów do centrum wsi, w miejscu gdzie zmienia ona kierunek na pn.- zach., zlokalizowany jest wielorodzinny budynek mieszkalny nr19, obecnie opuszczony. Jest to budynek murowany, jednokondygnacyjny z poddaszem, kryty niskim dwuspadowym dachem. Od strony drogi ogranicza go dodatkowo ogrodzenie z siatki drucianej otaczające teren dawnego PGR. Na pd. od niego, przy odchodzącej w kierunku pd. od drogi głównej drodze polnej zlokalizowany jest (po zach. stronie drogi) wielorodzinny budynek mieszkalny nr20. Jest to budynek murowany, jednokondygnacyjny z poddaszem, kryty wysokim dwuspadowym dachem.

Na budynkach mieszkalnych brak numerów adresowych, za wyjątkiem wewnętrznej numeracji w ramach dawnego PGR, dlatego w opisie nie podano numerów adresowych. Innych budynków należących do zespołu nie udało się zidentyfikować.

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
JAKUBOWICE	ZESPÓŁ DWORSKO - FOLWARCZNY	Spis zdjęć, zdjęcia.

SPIS ZDJĘĆ:

- 1/ Współczesny główny wjazd do zespołu od pd.
- 2/ Pomnikowy okaz platana rosnący przy dworze nr1 od wsch.
- 3/ Miejsce dawnego dworu nr1 od pd.- zach.
- 4/ Wnętrze parkowe od pd.- zach.
- 5/ Staw w parku od pd.- wsch.
- 6/ Widok na zabudowania folwarczne od pn.
- 7/ Dojazd do zabudowań folwarcznych od pn.
- 8/ Widok na pn. pierzeję folwarku od strony parku
- 9/ Budynek mieszkalny nr2 od pn.- zach.
- 10/ Budynek mieszkalny nr2 od pd.- zach.
- 11/ Budynek mieszkalny nr2 od pn.- wsch.
- 12/ Wielorodzinny dom rob. folwarcznych nr3 oraz stodoła nr4 od pd.
- 13/ Wielorodzinny dom nr3 oraz stodoła nr4 od strony parku od pd.
- 14/ Oficyna dworska nr5- widok od strony dworu od pd.- wsch.
- 15/ Oficyna dworska nr5 od pn.- wsch.
- 16/ Budynek chlewika- stajni nr6 od pn.
- 17/ Budynek chlewika- stajni nr6 od wsch.
- 18/ Budynki pierzei pn. podwórza od pd.- zach.
- 19/ Budynek dawnej stajni ob. obory nr7 od pd.- wsch.
- 20/ Budynek dawnej stajni ob. obory nr7 od pd.- zach.
- 21/ Budynek dawnej stajni ob. obory nr7 od pn.- zach.
- 22/ Suszarnia ob. warsztat nr10 od pd.- zach.
- 23/ Suszarnia ob. warsztat nr10 od pn.- zach.
- 24/ Obora nr9 od pd.- wsch.
- 25/ Widok na zabudowania w pd. pierzei podwórza folwarcznego od pn.- wsch.
- 26/ Zabudowania pd. pierzei podwórza od pd.- wsch. od strony drogi
- 27/ Budynek spichlerza nr13 od pn.- zach.
- 28/ Obora ob. tuczarnia nr12 od pn.- wsch.
- 29/ Waga nr15 i dawna strażnica p.poż. nr14 od pn.- zach.
- 30/ Stodoła nr18 od zach.
- 31/ Stodoła nr18 od pn.- wsch.
- 32/ Wielorodzinny dom robotników folwarcznych nr17 od pn.- wsch.
- 33/ Wielorodzinny dom robotników folwarcznych nr17 od pd.- wsch.
- 34/ Wielorodzinny dom mieszkalny nr16 od pd.- zach.
- 35/ Wielorodzinny dom robotników mieszkalnych nr19 od pd.
- 36/ Wielorodzinny dom mieszkalny nr20 od wsch.
- 37/ Miejscowy kościół od pd.

Wkładkę założył:

Przemysław Bobrowski 1997

Miejsce przechowywania negatywów:

MNR i PR-S w Szreniawie



1



2



3

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
JAKUBOWICE	ZESPÓŁ DWORSKO - FOLWARCZNY	Zdjęcia



4



5

Wkładkę założył:

Przemysław Bobrowski 1997

Miejsce przechowywania negatywów:

MNR i PR-S w Szreniawie



6



7



8



9

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
JAKUBOWICE	ZESPÓŁ DWORSKO - FOLWARCZNY	Zdjęcia



10



11

Wkładkę założył:

Przemysław Bobrowski 1997

Miejsce przechowywania negatywów:

MNR i PR-S w Szreniawie



12



13



14



15

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
JAKUBOWICE	ZESPÓŁ DWORSKO - FOLWARCZNY	Zdjęcia



16



17

Wkładkę założył:

Przemysław Bobrowski 1997

Miejsce przechowywania negatywów:

MNR i PR-S w Szreniawie



18



19



20



21

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
JAKUBOWICE	ZESPÓŁ DWORSKO - FOLWARCZNY	Zdjęcia



22



23

Wkładkę założył:

Przemysław Bobrowski 1997

Miejsce przechowywania negatywów:

MNR i PR-S w Szreniawie



24



25



26



27

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
JAKUBOWICE	ZESPÓŁ DWORSKO - FOLWARCZNY	Zdjęcia



28



29

Wkładkę założył: Przemysław Bobrowski 1997

Miejsce przechowywania negatywów: MNR i PR-S w Szreniawie



30



31



32



33

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
JAKUBOWICE	ZESPÓŁ DWORSKO - FOLWARCZNY	Zdjęcia



34



35

Wkładkę założył: Przemysław Bobrowski 1997

Miejsce przechowywania negatywów: MNR i PR-S w Szreniawie



36



37