

A B C D E F G H I J K L L M N O P R S T U V W X Y Z Nr

1. Obiekt

ZESPÓŁ DWORSKO-FOLWARCZNY

2. Czas powstania

XVIII-XIX w.

3. Miejscowość

LUBSKA

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja

4. Adres

Lubska nr 24  
46-171 Krasowice k/Namysłowa  
nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo opolskie

gmina Wilków

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Laubsky

7. Przynależność administracyjna  
przed 1 VI 1975

województwo opolskie

powiat Namysłów

8. Właściciel i jego adres

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna  
Lubska 46-171 Krasowice LUBSKA  
i inni właściciele obiektów mieszkalnych

9. Użytkownik i jego adres

RSP Lubska, - podwórze;  
- spichlerz,  
i inni, LUBSKA, 46-171 Krasowice

10. Rejestr zabytków

Nr data





## 1. SYTUACJA.

Lubska - to wieś oddalona 7 km na zachód od Namysłowa i ok. 8 km na południowy wschód od Bierutowa, przy lokalnej drodze (obecnie o nawierzchni asfaltowej). Droga ta prowadzi w odległości do 1 km na południe od rzeki Widawy, wzdłuż jej południowego lewego brzegu z Namysłowa na zachód przez Ligotkę, Młokicie, Pielgrzymowice do Bierutowa. Stare koryto rzeki Widawy istnieje bliżej wsi Lubska tuż przy zabudowaniach zespołu folwarcznego (wypełnia się wodą tylko podczas ulewnych deszczy), a nowe koryto rzeki oddalone jest ok. 200 m na północ od zabudowy zespołu folwarcznego. Droga wiejska prowadząca z Namysłowa od strony wschodniej (pd.-wsch.) na terenie wsi Lubska dwukrotnie zmienia pod kątem prostym swój przebieg i wiedzie w kierunku północno-zachodnim do Bierutowa. W niewielkiej odległości na północ od tych zakrętów, w północno-zachodniej części wsi usytuowane jest założenie dworskie. Od pierwszego z tych zakrętów odchodzi w kierunku przeciwnym droga lokalna przecinająca zachodnią część założenia dworskiego, droga ta prowadzi dalej na północ przez dwa mosty nad korytami rzeki Widawy i rozwidla się w kierunku wschodnim, prowadząc do na Wilkowa lub na północ do Wojciechowa.

## II. KOMPOZYCJA.

Zespół dworsko folwarczny składa się z budynku dworu i z zespołu folwarcznego. Od północy (pn.-wsch.) zespół ograniczony jest starym korytem rzeki Widawy, od wschodu i zachodu graniczy z polami uprawnymi, a od południa sąsiaduje z zabudową wsi. Zespół zajmuje teren o nieregularnym obrysie granic, nieznacznie nachylony w kierunku północnym. Zespół o kompozycji zwartej, w swej zachodniej części przecięty jest drogą, przebiegającą od południa (pd.-zach.) w kierunku północnym (pn.-wsch.). Przyległe do tej drogi od strony wschodniej - środkowa i wschodnia część zespołu mają kompozycję geometryczną, a przyległa po przeciwnej stronie drogi zachodnia część zespołu ma kompozycję swobodną.

W środkowej części zespołu stoi dwór /1/, ustawiony szczytem do drogi zachodniej, dłuższymi elewacjami zwrócony w kierunkach pn. i pd., elewacją główną - z gankiem kolumnowym - zwrócony w kierunku południowym - orientowany na godz. 13<sup>00</sup>. Obecnie dwór /1/ od wschodu i południa otoczony jest ogródkami kwatowymi, a od północy i zachodu - podwórkami zagrodowymi (nowszyimi). Duży ogród przed południową elewacją dworu został przecięty drogą dojazdową prowadzącą w kierunku wschodnim do podwórza, tak, że przed południową elewacją dworu jest tylko wąski, wydzielony ogrodzeniem pas rabat kwiatowych.

Zespół folwarczny składa się z jednego dużego dziedzińca gospodarczego i trzech małych wewnątrz podwórzowych: 1/ jednego - usytuowanego na pn. (pn.-wsch.) od dworu, 2/ drugiego - przy dawnym młynie - w północno-zachodnim narożniku zespołu i 3/ trzeciego - przy budynkach mieszkalnych dla służby folwarcznej - w południowo-zachodnim narożniku zespołu.

Duży dziedziniec folwarczny - wypełnia całą wschodnią część założenia, ma kształt prostokątny, jego przestrzeń z trzech stron ograniczona jest wydłużonymi budynkami. Od północy dziedziniec ten zamknięty jest całkowicie długim budynkiem obory-stajni /4/, a od strony południowej - całkowicie zamknięty wydłużonym ciągiem obór /6/ obecnie zamienionych na szopy-magazyny. We wschodniej krawędzi dziedzińca stoi długa stodoła /5/, a przy obu jej krańcach zachowane są otwarcia widokowe: - jedno - obojętne, przy oborze-stajni /4/ otwarte w kierunku pół i drugie wąskie przy oborze /6/. W tym ostatnim wąskim

Lubska (niem. Laubske, Laubsky) w 1785 roku składała się z: 1 folwarku, 14 (zagród) ogrodników, 3 (zagród) chałupników, 1 młyna wodnego i mieszkało w niej 112 ludzi.

W 1421 r. dobra te miał Heinrich und Kunisch v. Aulogk, 1637 r. - Johann Dittfeld v. Dittmansdorf,

1666 r. - Ditttrich v. Qvitsau, 1679 r. - Kasper Otte v. Qvitsau,

1740 r. - właścicielem pan v. Siegroth,

1775 r. - radca wojenny i skarbowy Kroll (Kriegs- und Domänenrath),

1777 r. - Friedrich Wilhelm v. Wutgenau,

1778 r. - Samuel Moriz v. Prittwitz,

od 1783 r. - wdowa Anna v. Huff,

1830 r. -

1845 r. - Joseph Schöbel, Później przez ponad ćwierć wieku (1.1876-1902) właścicielem majątku był - Gustaw Rumbaum, który w 1902 r. zatrudniał również 1 myśliwego i 1 asystenta.

W 1905 r. jako właściciel jest wymieniony Thomas Heik, a administratorem był Paul Heik i zatrudniony był 1 leśniczy rewirowy.

W 1909 r. właścicielem był Carl May, kapitan w stanie spoczynku (który zatrudniał 2 asystentów i 1 leśniczego).

W 1912 r. właścicielem był Otto baron von Stosch major w stanie spoczynku (z Łączan, gm. Namysłów), wówczas w majątku Lubska nadinspektorem był Boy z Krasowic, a inspektorem Schneider (o prócz tych zatrudniony był również 1 leśniczy).



<p>14. Kubatura</p> <p>w kartach szczegółowych</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>powierzchnia zabudowy ok. 6 ha</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>uprawa roślin, hodowla zwierząt, młyn,</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>miajątek i budynki rozparcelowane</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>/1/ DWÓR, pocz. XIX w., rozbud. 4 ćw. XIX w.</p> <p>/2/ SPICHLERZ, pocz. XIX w., brak danych o remontach.</p> <p>/3/ PIEKARNIK, ok. poł. XIX w.</p> <p>/4/ OBORA - STAJNIA, po 1890 r.</p> <p>/5/ STODOŁA, poł. XIX w., przebud. 1. 70-te XX w.</p> <p>/6/ OBORY, ob. szopy - magazyń, 3 ćw. XIX w.-?, silnie przebud.</p> <p>/7/ SZOPA -? mały budynek gospodarczy, 1 ćw. XX w.</p> <p>/8/ WIATA, ob. magazyny i biura, l. 50-60-XX w.</p> <p>/9/ DOM MIESZKALNY, ob. nr 22, 3 ćw. XIX w.</p> <p>/10/ KOMÓRKI GOSPODARCZE przy domu nr 22, 4 ćw. XIX w.</p> <p>/11/ garaże - nowe,</p> <p>/12/ szopy - nowe,</p> <p>/13/ DOM MIESZKALNY NR 23, 3 ćw. XIX w.</p> <p>/14/ MŁYN, OB. DOM MIESZKALNY NR 27a, 3 ćw. XIX w., silnie przebudowany.</p> <p>/15/ STODOŁA, później pomieszczenia mieszkalne dla pracowników sezonowych, ob. dom mieszkalny nr 26, po 1887 r.</p> <p>/16/ KUŹNIA - STOLARNIA, ob. dom mieszkalny nr 25a, po 1887 r.</p> <p>/17/ DOM MIESZKALNY NR 1, przed 1887 r.-?</p> <p>/18/ BUDYNEK GOSPODARCZY, 1 ćw. XX w.</p>		<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Układ przestrzenny folwarku widoczny na mapie z 1887 roku jest dobrze zachowany i czytelny do dziś. Natomiast stan zachowania poszczególnych budynków nie jest najlepszy - zauważyć można, że z budynków gospodarczych (inwentarskich bądź magazynowych) najlepiej zachowane są budynki należące do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej - ponieważ budynki te są po prostu użytkowane i w związku z tym remontowane. Natomiast w katastrofalnym stanie są budynki gospodarcze użytkowane przez właścicieli prywatnych jak spichlerz /2/ i zachodnia część obory-stajni /4/. Również współwłasność budynku dworu /1/ nie wpływa korzystnie na jego zachowanie - utrudniony jest dostęp do poddasza strychowego, stąd naprawiane są tylko ubytki w pokryciu dachowym dokonywane od zewnątrz.</p> <p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>Dwór i spichlerz powinny być wpisane do rejestru zabytków, użytkowane zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem, i remontowane zgodnie z zasadami ochrony zabytków.</p> <p>Zachować istniejące budynki gospodarcze, wszelkie adaptacje uzgadniać każdorazowo z konserwatorem zabytków.</p>	



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

22. Biblioteka

1. Katalog zabytków sztuki w Polsce, t.VII województwo opolskie, pod red. T.Chrzanowskiego i M.Korneckiego, z.7 powiat namyśkowski, opracowały: I.Galicka i H.Sygietyńska, Warszawa 1965, s. 21.

1. Beiträge zur Beschreibung von Schlesien. t. 4, Brieg 1785, s. 288
2. Knie J.G., Melcher J.M.L., Geographische Beschreibung von Schlesien preussischen Antheils der Grafschaft Glatz und der preussischen Markgrafschaft Ober- Lausitz. Abtheilung III. Alphabetisch, topographisch-statistische Uebersicht aller grossern und kleinern Orte der Provinz Schlesien. Breslau 1830, s.
3. Knie J.G., Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dorfer, Flacken, Städte und anderen Orte der Königl. Preuss. Provinz Schlesien, Breslau 1845, s. 353
4. Schlesisches Güter-Adressbuch., Breslau 1886, s. 106
5. Schlesisches Güter-Adressbuch., Breslau 1891, s. 134
6. Schlesisches Güter-Adressbuch., Breslau 1894, s. 103
7. Schlesisches Güter-Adressbuch., Breslau 1898, s. 110
8. Schlesisches Güter-Adressbuch., Breslau 1902, s. 118
9. Schlesisches Güter-Adressbuch., Breslau 1905, s. 129
10. Schlesisches Güter-Adressbuch., Breslau 1909, s. 134
11. Schlesisches Güter-Adressbuch., Breslau 1912, s. 138-9
12. Schlesisches Güter-Adressbuch., Breslau 1917, s.
13. Schlesisches Güter-Adressbuch., Breslau 1922, s.
14. Schlesisches Güter-Adressbuch., Breslau 1926, s.
15. Schlesisches Güter-Adressbuch., Breslau 1930, s.
16. Schlesisches Güter-Adressbuch., Breslau 1937, s.
17. Pastorff M., Schlesisches Güter-Adressbuch, Breslau 1876 s. 74.

23. Źródła ikonograficzne

25. Opracował

tekst..... Łucja Gajda, 18 października 1997 r.  
imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki..... Łucja Gajda, 1.IX.1997 r.  
imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr..... Łucja Gajda, 1.IX.1997 r.  
imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów..... MNRiPRS Szreniawa

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

Wkładki nr: 1,2,3,4,5,6,7,8.



1. Miejscowość

L U B S K A

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

ZESPÓŁ DWORSKO-FOLWARCZNY

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Fotografie



Fot.1. Widok ogólny założenia dworskiego z drogi od strony północnej w kierunku wschodnim; na pierwszym planie stare koryto rzeki Widawy.



Fot.2. Widok ogólny założenia dworskiego od strony północnej w kierunku spichlerza /2/.

Fot.3. Widok ogólny założenia dworskiego od strony drogi wiodącej od północy przez zachodnią część założenia dworskiego; na bliższym planie widać budynek młyna /14/, a na dalszym planie budynek stodoły zamienionej na dom mieszkalny dla pracowników sezonowych /15/.

Wkładkę założył: Łucja Gajda, 1997 r.  
(imię, nazwisko, data)

MNRiPRS Szreniawa

Miejsce przechowywania negatywów: .....







Fot.4. Droga prowadząca przez zachodnią część założenia – widok od strony południowej w kierunku północnym; na zamknięciu drogi widać budynek dawniej kuźni i stolarni /16/ oraz budynek młyna /14/.

Fot.5. Budynek dawniej kuźni i stolarni /16/, obecnie przebudowany na dom mieszkalny nr 25 a; elewacja dłuższa północna i szczytowa wschodnia.



Fot.7. Zabudowa mieszkalna dawniej kolonii mieszkalnej zachodniej krawędzi drogi przechodzącej przez zachodnią część założenia – dom mieszkalny /17/ i gospodareczny /18/.

Fot.6. Budynek dawniej stodoły /15/ później zaadaptowanej na dom mieszkalny pracowników sezonowych – elewacja wsch.





1. Miejscowość

L U B S K A

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

ZESPÓŁ DWORSKO-FOLWARCZNY

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Fotografie

Fot.8. Młyn /14/, ob. dom mieszkalny nr 27 a,  
- elewacja dłuższa południowo-wschodnia.



Fot.9. Budynek dawnego  
młyna /14/, ob. dom  
mieszkalny - elewacja  
szczytowa północno-wschod-  
nia - od strony starego  
koryta rzeki Widawy - obec-  
nie z zamurowanymi otworami  
okiennymi i bez śladów  
urządzeń.



Wkładkę założył: Łucja Gajda, 1997 r.  
(Imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: MRRiPRS Szreniawa



Fot.10. Budynek dawnego młyna /14/, obecnie przebudowanego na dom mieszkalny nr 27a - widok elewacji szczytowej południowo-zachodniej i elewacji dłuższej (tylnej) północno-zachodniej.



Fot.11. Budynek dawnego młyna /14/, ob. dom mieszkalny nr 27 a - elewacja dłuższa północno-zachodnia widok od strony starego koryta rzeki Widawy.



Fot.12. Widok z terenu starego koryta rzeki Widawy w kierunku



południowo-zachodnim;  
pomiędzy budynkiem  
młyna /14/ (od lewej)  
a budynkiem stodoły  
/15/ (od prawej)  
widać budynek kuźni  
i stolarni /16/,  
jego elewacji dłuższej  
północno-wschodniej.



1. Miejscowość

L U B S K A

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

ZESPÓŁ DWORSKO-FOLWARCZNY

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Fotografie



Fot.13. Południowo-wschodnia krawędź założenia dworskiego widok od strony północnej w kierunku południowym (pd.-zach.) - stodoła /5/.



Fot.14. Północno-wschodnia (północna) krawędź założenia dworskiego - widok w kierunku zachodnim; z lewej strony widać północną elewację obory-stajni /4/, a w oddali spichlerz /2/ i budynek młyna /14/.

Wkładkę założył: Łucja Gajda, 1997 r.  
(Imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: MNRiPRS Szreniawa





Fot.15. Widok ogólny założenia dworskiego od strony południowo-wschodniego (południowego) narożnika - widok na zabudowę wzdłuż pd. krawędzi podwórza. Obory przebudowane na szopy /6/.



Fot.16. Widok ogólny założenia dworskiego od strony pd.-wsch. (południowego) narożnika - widok na zabudowę wzdłuż wschodniej krawędzi podwórza stodoła /5/.

Fot.17. Południowa krawędź założenia dworskiego - od prawej strony południowa elewacja dłuższa obory przebudowanej na szopy /6/, a w oddali dom mieszkalny /9/ i fragment domu mieszkalnego /13/.



Fot.18. Silosy przejazdowe /19/ usytuowane na wschód od podwórza folwarcznego, widok w kierunku pn.





1. Miejscowość

L U B S K A

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

ZESPÓŁ DWORSKO-FOLWARCZNY

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Fotografie



Fot.19. Północna część stodoły /5/ - widok od strony wschodniej - ciemne pionowe pasy widoczne na elewacji dłuższej to stalowe wzmocnienia ścian.



Fot.20. Otwarcie widokowe przy północno-wschodnim narożniku podwórza - widok w kierunku wschodnim wzdłuż północnej krawędzi podwórza; od prawej strony - elewacja dłuższa południowa obory-stajni /4/, a w oddali wschodnia ściana szczytowa dworu /1/.

Wkładkę założył: Łucja Gajda, 1997 r.  
(Imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: MNRiPRS Szreniawa





Fot.21. OBORA-STAJNIA /4/ - elewacja szczytowa zachodnia.



Fot.22. OBORA-STAJNIA /4/ - zachodni fragment elewacji południowej doprowadzony do całkowitej ruiny dach zawalony do wnętrza budynku (własność prywatna).

Fot.23. OBORA-STAJNIA /4/ - elewacja południowa - widok od strony wschodniej. Wschodnia i środkowa część budynku (własność Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej)

Fot.24. OBORA-STAJNIA /4/ - widok ogólny od strony wschodniej na elewację szczytową wschodnią i dłuższą północno-wschodnią.



jest użytkowana zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem jako obora, stąd na bieżąco remontowana i utrzymana we względnie dobrym stanie technicznym.





1. Miejscowość

L U B S K A

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

ZESPÓŁ DWORSKO-FOLWARCZNY

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Fotografie



Fot.25. Otwarcie widokowe w południowo-wschodnim narożniku podwórza - wewnątrz podwórza stoi wydłużony budynek dawnej wiaty później zamienionej na biura i magazyny /8/ - wschodnia ściana szczytowa i fragment elewacji dłuższej południowej.



Fot.26. Wnętrze podwórza folwarcznego - widok od północno-wschodniego narożnika podwórza w kierunku południowo-zachodnim - budynek wiaty /8/ - północna elewacja dłuższa i wschodnia elewacja szczytowa.

Wkładkę złożył: Łucja Gajda, 1997 r.  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: MNRiPRS Szreniawa





Fot.27. Wnętrze podwórza folwarcznego - budynek obory przebudowanej na szopy i magazyny /6/ wschodnia część jest wyższa - widok na elewację dłuższą północną.



Fot.28. Wnętrze podwórza folwarcznego - budynek obory przebudowanej na szopy i magazyny /6/ - zachodnia część jest niższa - północna elewacja dłuższa i wschodnie elewacje szczytowe.

Fot.29. Piekarnik /3/ - widok od strony zachodniej.



Fot.30. Z wnętrza podwórza przez otwarcie widokowe w południowej krawędzi (przy zachodnim naroż-

niku podwórza widać dom mieszkalny /9/ - jego elewacja północna.





1. Miejscowość

L U B S K A

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

ZESPÓŁ DWORSKO-FOLWARCZNY

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Fotografie



Fot.31. Fragment kolonii mieszkalnej - część położona przy południowo-zachodnim narożniku podwórza - od lewej widać: dom mieszkalny /13/ i fragment ściany szczytowej domu /9/; oba te budynki obecnie są połączone wtórną niską zabudową gospodarczą: garażami /11/ i szopą /12/.



Fot.32. Dom mieszkalny /9/ - elewacja szczytowa zachodnia i dłuższa południowa.

Fot.33. Dom mieszkalny /17/ - elewacja szczytowa wschodnia i dłuższa południowa.



Wkładkę założył: .....  
(Imię, nazwisko, data)

MNRiPRS Szreniawa

Miejsce przechowywania negatywów: .....





Fot.34. Komórki gospodarcze /10/ przy domu mieszkalnym /9/ widok od strony północnej.



Fot.35. DOM MIESZKALNY /9/ - elewacja północna i garaże /11/ (z prawej strony).

Fot.36. Szopy /12/ i elewacja szczytowa wschodnia domu mieszkalnego /13/.



Fot.37. Dom mieszkalny /13/ - elewacja dłuższa północna i szczytowa zachodnia.





1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
L U B S K A	ZESPÓŁ DWORSKO-FOLWARCZNY	DOKOŃCZENIE OPISU

otwarcu widokowym jest wyjazd w kierunku wsi i drogi dojazdowej do pól, i silosów. Na wschód od stodoły /5/ są silosy przejazdowe na kiszonki. Przy wschodniej części obory /6/ przy południowej (tylnej) elewacji stoją wysokie stalowe silosy na zboże lub pasze sypkie. Na dziedzińcu folwarcznym równolegle do budynków obory stajni /4/ i obory /6/ stoi nowsza wiata /8/ - obecnie we wschodniej swej części z pomieszczeniami biurowymi. Z analizy mapy archiwalnej (1887 r.) można przyjąć, że również wyburzono jeden wydłużony budynek gospodarczy /21/, stojący prawie w jednej linii zabudowy z dworem /1/. Od strony zachodniej duży dziedziniec folwarczy był szeroko otwarty na teren użytkowego ogrodu przed dworem. Ogród przed dworem obecne jest rozparcelowany i częściowo z pobudowanymi nowszymi budynkami gospodarczymi i garażami. Do pd.-zachodniego narożnika dużego dziedzińca folwarcznego przylega małe wnętrze podwórzowe <sup>3/</sup> - na planie regularnym, prostokątnym, z trzech stron od wsch., pd. i zach. otoczone budynkami, a od strony północnej szeroko otwarte w kierunku ogrodu przed dworem /1/ i wielkiego dziedzińca. Przy południowej krawędzi tegoż podwórka stoi kalenicowo dom mieszkalny /9/, do którego północnej elewacji przy wschodnim narożniku przylega prostopadły budynek niskich komórek gospodarczych /10/, a do zachodniej ściany szczytowej budynku mieszkalnego /9/ przylega ciąg szopek i garaże /11/ oraz szopy /12/, które łączą się z drugim budynkiem mieszkalnym /13/, ustawionym szczytowo we wschodniej krawędzi tegoż podwórka. Kolejne małe wnętrze podwórzowe <sup>4/</sup> znajduje się na północ od dworu /1/. Na zachodnim obrzeżu tegoż wnętrza, w bliskim sąsiedztwie dworu /1/ stoi wysoki spichlerz /2/, przed którym na podwórzu rośnie dąb o walorach pomnikowych. Do wschodniej krawędzi tegoż wnętrza przylega zachodnia ściana szczytowa obory-stajni /4/; od strony północnej wnętrze jest szeroko otwarte na krajobraz łąk nad Widawą i tuż nad starym korytem rzeki Widawy stoi mały budynek dawnego piekarnika /3/. Po zachodniej stronie drogi przecinającej zespół, naprzeciwko spichlerza /2/ znajduje się małe wnętrze podwórzowe <sup>2/</sup> przy budynku dawnego młyna /14/. Podwórze to ma nieregularny kształt, zwężający się w kierunku drogi. Budynek dawnego młyna /14/ stoi kalenicowo tuż przy krawędzi drogi, obok mostu nad starym korytem Widawy. Prawie równolegle do młyna /14/ na północno-zachodnim obrzeżu podwórza stoi budynek dawnej stodoły /15/ później zamienionej na dom mieszkalny początkowo dla pracowników sezonowych. Południową krawędź tego podwórza wyznacza budynek dawnej kuźni-stolarsni /16/, przylegający wschodnią ścianą szczytową do drogi. Na południe od budynku kuźni - stolarsni /16/ tak samo szczytowo do drogi ustawione są budynki: mieszkalny /17/ i gospodarczy /18/.

## III. MATERIAŁ.

- /1/ DWÓR, ob. dom mieszkalny nr 24 - murowany, otynkowany, o stropach drewnianych z podsuitkami, kryty dachówką karpiówką ceramiczną czarną (z uzupełnieniami z czerwonej), w tzn. koronkę.
- /2/ SPICHLERZ, murowany z cegły, na podmurówce z kamieni otoczaków, otynkowany, z piwnicami o żaglastych sklepieniach opartych na jednym filarze, wyżej z drewnianymi stropami, nakryty dachem dwuspadowym pokryciu z dachówki ceramicznej karpiówki czarwonej, ułożonej w koronkę.
- /3/ PIEKARNIK, ob. budynek gospodarczy - murowany z cegły, z resztami tynków zewnętrznych, jednokondygnacyjny, nakryty dachem dwuspadowym o pokryciu z karpiówki ceramicznej, ujętym w dwie wyższe ściany szczytowe.

Wkładkę założył: Łucja Gajda, 1997 r.  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania: MNR PAS Szreniawa



- /4/ OBORA - STAJNIA, murowana z cegły, otynkowana z wyjątkiem części zachodniej, w której strefa przyziemia oblicowana jest kamieniem polnym łamanym dużym, nieregularnych kształtów, a wyżej zachowane są elewacje ceglane. Wnętrze nakryte sklepieniami odcinkowymi założonymi na dźwigarach stalowych, sklepienia o bardzo niskiej strzałce (prawie płaskie), o dźwigarach podpartych dwoma podciągami z dwuteowników, każdy spoczywa na rzędzie stalowych podpór utworzonych z dwóch ceowników; dach drewniany, kryty papą; nad zachodnią częścią dziurawy.
- /5/ STODOŁA - murowana, otynkowana, ze stalowymi wzmocnieniami ścian, dach kryty blachą trapezową ocynkowaną.
- /6/ OBORY, ob. szopy i magazyny - ściany przyziemia murowane, otynkowane, wyżej zapewne drewnane, oszalowane deskami, dach kryty blachą trapezową.
- /7/ SZOPA -? mały budynek gospodarczy, murowany z cegły, kryty eternitem.
- /8/ WIATA, ob. magazyny i biura, murowany, otynkowany, strefa pod okapem środkowej i zachodniej części budynku - oszalowana; całość kryty blachą trapezową białą i błękitną.
- /9/ DOM MIESZKALNY, ob. nr 22, murowany, otynkowany, kryty dachówką.
- /10/ KOMÓRKI GOSPODARCZE przy domu nr 22, murowane, o elewacjach z czerwonej cegły, kryte blachą.
- /11/ garaże - częściowo drewniane, częściowo murowane, kryty papą i eternitem.
- /12/ szopy - murowane z cegły, kryte eternitem.
- /13/ DOM MIESZKALNY NR 23 - murowany, o tynkowany, kryty dachówką karpiówką w koronkę.
- /14/ MŁYN, OB. DOM MIESZKALNY NR 27a, murowany, otynkowany, z północnym szczytem drewnianym, oszalowanym, kryty dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę.
- /15/ STODOŁA, później pomieszczenia mieszkalne dla pracowników sezonowych, ob. DOM MIESZKALNY NR 26, murowany, otynkowany, południowa część kryta dachówką ceramiczną karpiówką czerwoną, a północna część - szarym eternitem falistym.
- /16/ KUŹNIA - STOLARNIA, ob. dom mieszkalny nr 25 a, murowany, otynkowany, kryty papą.
- /17/ DOM MIESZKALNY NR 1, murowany, otynkowany, kryty dachówką ceramiczną karpiówką czerwoną, a oddzielona murem ogniowym zachodnia część budynku - kryta dachówką cementową typu zakładkowego.
- /18/ BUDYNEK GOSPODARCZY - murowany, o ceglanych elewacjach, kryty dachówką.

ZAŁOŻONO KARTY: ZESPÓŁ DWORSKO-FOLWARCZNY,  
DWÓR /1/,  
SPICHLERZ /2/.



1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
L U B S K A	ZESPÓŁ DWORSKO-FOLWARCZNY	dokończenie historii + fot.

dokończenie historii.

W 1876 r. do majątku należało 387 ka ziemi, w l. 1886 i 1891 było: 236-239 ha pól uprawnych, 53-55 ha łąk, 4 ha pastwisk, 78-81 ha lasów, 4 ha wód i 9-11 ha dziedzińców. Do 1909 roku powierzchnia majątku wzrosła do 409 ha, w tym było 254 ha pól, 59 łąk, 81 ha lasu, 4 wód i 11 placów i dziedzińców.

W 1845 roku w folwarku trzymano 900 szt. owiec merynosów; w 1886 r. pogłowie zwierząt było następujące: koni 19 szt., bydła 104, w tym 55 szt. krów; do 1891 roku wzrosła liczba koni do 20 szt. i ilość bydła do 120 szt. W 1905 roku gospodarstwo to specjalizowało się w hodowli bydła, świń i pszczoł. W 1905 roku istniał również młyn wodny i cegielnia.



Fot.38. Widok ogólny dworu /1/ z dziedzińca folwarcznego.

Wkładkę założył: Łucja Gajda, 1997 r.  
(imię, nazwisko, data)

MNRiPRS Szreniawa  
Miejsce przechowywania negatywów: .....

Fot.39. Spichlerz /2/ - widok ogólny z drogi zach. elewacja szczyt.pd. i dłuższa zachodnia.





# LUBSKA

## ZŁOŻENIE DWORSKIE

- 1/ DWÓR, ob. dom mieszkalny nr 24
- 2/ SPICHLERZ
- 3/ PIEKARNIK, ob. budynek gospodarczy
- 4/ OBORA-STAJNIA
- 5/ STODOLA
- 6/ obory, ob. szopy-magazyny
- 7/ szopa
- 8/ wiatra, ob. biura i magazyny
- 9/ DOM MIESZKALNY, ob. nr 22
- 10/ Komórki gospodarcze przy domu nr 22
- 11/ garaże
- 12/ szopy
- 13/ DOM MIESZKALNY, ob. nr 23
- 14/ MŁYN, ob. dom mieszkalny nr 27a
- 15/ STODOLA, później pomieszczenia mieszkalne dla pracowników sezonowych, ob. dom mieszkalny nr 26-2

- /16/ KUŹNIA-STOLARNIA, ob. dom mieszkalny nr 25a
- /17/ Dom mieszkalny nr 1
- /18/ budynek gospodarczy
- /19/ silosy przejazdowe

- /20/ boisko sportowe
- /21/ nowy budynek gospodarczy

