

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z Nr

1. Obiekt

S T A J N I A ob. bud. ogólnoinwentarski


/9/

2. Czas powstania

kon. XIXw.

3. Miejscowość

B O G A C I C A



4. Adres

Plac Targowy

46-243 Bogacica
nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo opolskie

gmina Kluczbork

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Bodland

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo opolskie

powiat Kluczbork


8. Właściciel i jego adres

kilku właścicieli prywat-
nych

9. Użytkownik i jego adres

j. w.

10. Rejestr zabytków



12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Obiekt "9" zbudowany został prawdopodobnie w końcu XIX wieku /być może wcześniej/ z przeznaczeniem na stajnię. Do czasów parcelacji, a pewnie i do 1945 roku obiekt wykorzystywany był zgodnie ze swym przeznaczeniem. Po 1945r. częściowo został zamieniony na chlewnię, oborę, pomieszczenia gospodarcze. Także trzymano w nim konie. Obiekt jest własnością 7 właścicieli prywatnych, między których podzielono budynki pomajątkowe.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Obiekt stajni ob. bud. ogólnoinwentarskiego oznaczony na planie sytuacyjnym "9" znajduje się w zachodniej części północno-wschodniej pierzei podwórza folwarcznego, elewacjami szczytowymi ustawiony na linii półn-zachód - płd.-wschód, el. wzdłużnymi skierowany na południowy-zachód do wnętrza podwórza oraz na półn.-wschód na ul. 22 lipca. Od półn.-zachodu przylega doń czworak ob. dom mieszk. - Plac Targowy Nr 7/8 "8", a od płd.-wsch. budynek garażowo-magazynowy "10". Od strony ulicy rosną kasztanowce, teren lekko opada w kierunku półn.-zachodnim.

MATERIAŁ, KONSTRUKCJA, TECHNIKA:

ściany - ceglane, nietynkowane na podmurówce ceglanej, od wewnątrz tynkowane i pobielone wapnem, wewnętrzne - ceglane otynkowane i drewniane prowizoryczne;
stropy - ceglane, odcinkowe między dwuteownikami, wsparte na metalowych okrągłych słupach;
więźba dachowa - krokwiowo-kleszczowa na stolacach;
dach - kryty dachówką ceramiczną karpiówką podwójnie w koronkę;
okna - metalowe, wielopolowe, pojedyncze, otwierane przekryte łukiem odcinkowym;
drzwi - dwuskrzydłowe deskowe na zawiasach metalowych przekryte łukiem odcinkowym, jednoskrzydłowe deskowe w otworze prostopadłościennym;
schody - nie ma, wewnątrz - drabina;

RZUT, KSZTAŁT I BRYŁA:

obiekt założony na rzucie wydłużonego prostokąta, niepodpiwniczony, parterowy, o bryle prostopadłościennej zwartej, nakryty dwuspadowym dachem z czterema kaferkami od strony el. południowo-zachodniej, nakrytymi dwuspadowymi daszkami z wysuniętymi połaciami dachowymi, które tworzą nad drzwiami rodzaj małej wystawki;

ELEWACJE: płd.-zachodnia - 13 - osiowa podzielona wertykalnie lizenami, w blendach umieszczone otwory drzwiowe i okienne, blendy u góry zwieńczone gzymsem, podobny gzyms podokapowy, ozdobnie wchodzi w ścianę elewacji kaferki, ozdobnie wyrzynane wiatrownice kaferków;
el. północno-wschodnia - 9-osiova, otwory okienne umieszczone w blendach, elewacja podzielona wertykalnie lizenami, zdobienia jak w el. podwórzowej, dach płaski; el. południowo-wschodnia - płaska, gzyms przy wiatrownicach, na dole zasłonięta budynkiem "10", el. półn.-zachodnia - całkowicie zasłonięta budynkiem mieszkalnym "8".

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
BOGACICA	stajnia ob.b.ogólninwent. "9"	c.d. pkt. 13, spis zdjęć, zdjęcia, plan sytuacyjny

c.d.pkt. 13:

WNĘTRZE - podzielone poprzecznie kilkoma ścianami, przy których znajdują się toki paszowe, strop wsparty na metalowych słupach, w zachodniej części obiektu dawne stanowiska zostały poprzegradzane i utworzono kojce dla świń. Część pomieszczeń użytkowanych na podręczne magazyny. Instalacje - elektryczna, wentylacja pozioma.

Spis zdjęć:


- 1.el. południowo-zachodnia
- 2.el. północno-wschodnia /od ul. 22 lipca/
- 3.el. płd.-zachodnia - drzwi wejściowe
- 4.el. południowo-wschodnia
- 5.el. płd.-zachodnia - detal - okno
6. j. w. - kaferek



2

Wkładkę założył: Teresa Palacz, marzec 1997r.

Miejsce przechowywania negatywów: MNR w Szreniawie



LEGENDA:

1. dwór ob.d.mieszk.-Plac Targowy Nr 5
2. dwojak ob.d.mieszk.-Plac Targowy Nr 2
3. budynki gospodrcze
4. część gorzelni ob.dom mieszk.-Plac Targowy Nr 3
5. nowy bud. mieszk. w miejscu cz.gorzelni-Nr 4
6. obora ob. magazyn /cz. nieużytkowana/
7. nowy obiekt mieszk. właściciela stawu i parku
8. czworak ob.d.mieszk.-Plac Targowy Nr 7/8
9. stajnia ob. bud. ogólnoinwentarski
10. budynek garażowo-magazynowy
11. spichlerz ob. magazyn zbożowy
12. kuźnia i dom mieszkalny ob.d.mieszk. ul. 22 lipca Nr 48

13. dom mieszk. Nr 46, ul. 22 lipca
14. stodoła ob.stodoła i bud. inwentarski
15. stodoła z bud. inwentarskim
16. czworak ob. d. mieszk. Nr 4/ul. 1 Maja/
17. stodoła
18. stodoła

1. Miejscowość BOGACICA	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) stajnia ob.bud. ogólninwent. "9"	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) zdjęcia
----------------------------	--	---



3



4

Wkładkę założył: Teresa Palacz, marzec 1997r.

Miejsce przechowywania negatywów: MNR w Szreniawie



5



6

14. Kubatura

2540m³

15. Powierzchnia użytkowa

800m²

16. Przeznaczenie pierwotne

stajnia

17. Użytkowanie obecne

budynek ogólnoinwentarski

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

- ogólnie stan obiektu dość dobry, nieznaczne zawilgocenie ścian, w nienajlepszym stanie stolarka drzwiowa, nieznaczne ubytki cegieł i dachówek, niezbyt dobry stan więźby dachowej

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja


- bieżące remonty obiektu, przekładanie dachówki, bielenie ścian wewnętrznych, pomurowanie kojców dla świń w zachodniej części obiektu, podziały prowizorycznymi ściankami, częściowa wymiana stolarki drzwiowej.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

patrz karta założenia



23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst mgr Teresa Palacz, marzec 1997r.

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki

j. w.

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotograficzne

j. w.

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

2 wkładki