



P R Z Y L E S I E
D O L N E



| |
|----------------------|
| 10. Rejestr zabytków |
|----------------------|



Czas budowy spichlerza został określony przez autorów Katalogu Zabytków - T.Chrzanowskiego i M.Korneckiego - na 1 poł. XIX w. Spichlerz do czasów powojennych przetrwał bez przekształceń bryły. Jeszcze w latach 60. XX w. nakryty był wysokim dachem 4-spadowym. Obecnie dach zmieniony na 2-spadowy. Obiekt zachował swoją pierwotną funkcję.

Spichlerz oznaczony na planie sytuacyjnym "7" znajduje się na pn. krańcu podwórza folwarcznego; ustawiony elewacjami szczytowymi na linii wsch.zach., frontem skierowany na pd. - do wnętrza podwórza, elewacją tylną na pn. - ku drodze biegnącej przez wieś. Do spichlerza od strony zach. przylega wtórnie dostawiona parterowa drewniana przybudówka, od strony wsch. dostawione metalowe zadaszenie a od pn. zbiorniki.

MATERIAŁ, KONSTRUKCJA, TECHNIKA:

ściany - z cegły i kamienia łamanego otynkowane i bielone, ze znacznymi ubytkami tynków wewnętrznych;

stropy - nagie belkowe na drewnianych podciągach wspartych drewnianymi słupami;

wieżba dachowa - płatwiowo-kleszczowa na dwóch rzędach stolcy z mieczami;

dach - kryty dachówką karpiówką układaną podwójnie;

podłogi - na parterze posadzka betonowa założona wtórnie, na wyższych kondygnacjach podłogi z desek;

schody - zewnętrzne jednobiegowe drabiniaste z prostą metalową poręczą, wewnętrzne między kondygnacjami - jednobiegowe drewniane drabiniaste;

okna - otwory okienne zabezpieczone kratami, bez stolarki okiennej i bez oszklenia;

drzwi - deskowo-listwowo-zastrzałowe.

RZUT, KSZTAŁT, BRYŁA:

obiekt założony na rzucie prostokąta, 3-kondygnacyjny z poddaszem, nakryty dachem dwuspadowym, układ wnętrza 1-traktowy; bryła zwarta prostopadłościenna.

ELEWACJE:

południowa - 5-osiova, na osi środkowej otwory drzwiowe, na osiach bocznych otwory okienne dwojakiego typu - o kształcie leżących prostokątów i o kształcie kwadratów, pierwotnie elewacja rozczłonowana przebiegającymi wertykalnie pięcioma boniowanymi pasami, obecnie zachowane jedynie dwa pasy ujmujące po bokach oś środkową a pozostałe pasy zachowane jedynie fragmentarycznie, elewacja zwieńczona podokapowym profilowanym gzymsem, nad drzwiami piętra wtórnie założone zadaszenie z eternitu a przed drzwiami zewnętrzne schody jednobiegowe.

| | | |
|--|--------------------------------|--|
| 1. Miejscowość....Przylesie Dolne..... | 4. Obiekt (nazwa jak w karcie) | 5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego) |
| 2. Gmina...Grodzów..... | spichlerz "7" | dok pkt 13, wykaz zdjęć, plan sytuacyjny |
| 3. Województwo...opolskie..... | | |

dok pkt 13:

północna - 5-osiowa, na osiach otwory okienne analogiczne do okien w elewacji pd., ujęte w proste opaski opracowane w tynku, zdobiona boniowanymi pasami pionowymi przebiegającymi od gzymsu wieńczącego po cokół (zachowane w dobrym stanie w przeciwieństwie do boni w elewacji pd.), elewacja przesłonięta wtórnie dostawionymi pojemnikami na zboże;

wschodnia - 2-osiowa z otworami okiennymi na osiach, naroża ujęte boniami, partia szczytu odcięta od reszty elewacji wysadzonym profilowanym gzymsem, w szczycie (utworzonym wtórnie po przebudowie dachu) na linii kalenicy jeden otwór okienny;

zachodnia - analogiczna do elewacji wschodniej, w dolnej części zabudowana wtórną przybudówką z założonym nowym tynkiem wskutek czego zniszczeniu uległa dekoracja w postaci boniowania.

WNĘTRZE:

na parterze dwa pomieszczenia oddzielone murowaną ścianką i połączone wewnętrznym przejściem, parter nie ma połączenia z wyższymi kondygnacjami. Wejście na piętro po dostawionych zewnętrznych schodach. 1 i 2 piętro jednoprzestrzenne połączone wewnętrznymi schodami, wyżej poddasze - również jednoprzestrzenne.

INSTALACJE:


elektryczna, odgromowa.

wykaz zdjęć:

1. elewacja frontowa
2. widok na przysłoniętą elewację tylną i boczną wschodnią
3. elewacja tylna - widok od zach.
4. elewacja tylna - detal zdobniczy
5. elewacja zachodnia
6. fragment kamienno cegalnego muru na parterze (widok od wewnątrz)
7. otwór okienny
8. wnętrze parteru - fragment
9. wnętrze II piętra
10. wnętrze poddasza
11. spichlerz przed przebudową dachu - ksero zdjęcia zamieszczonego w "Katalogu Zabytków"

Wkładkę założył: Jacek Kaczurba 02.1999r.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie



legenda:

1. rzadówka ob. biura RSP
2. dawniej stolarnia
3. stodoła
4. wolarnia ob. chlewnia
5. mieszkanie robotników folwarcznych ob. nieużytkowane
6. owczarnia ob. chlewnia
7. spichlerz
8. kuźnia i dom mieszkalny robotników fowlarcznych ob. nowa obora
9. stajnia i obora krów mlecznych ob. obora
10. budynek o nieustalonej funkcji pierwotnej
11. stodoła ob. nowe garaże maszyn
12. stodoła
13. chlewnia ob. nie istnieje
14. stodoła i obora na bydło opasowe ob. nie istnieje
15. gołębnik ob. nie istnieje
16. stodoła
17. budynek dawnego piekarnika
18. dom robotników folwarcznych ob. nr 68
19. dom robotników fowlarcznych ob. nr 69
20. dom robotników folwarcznych ob. nr 70
21. dom robotników folwarcznych ob. nr 71
22. dom robotników folwarcznych (?) ob. nr 27
23. dom robotników folwarcznych ob. nr 4
24. dom robotników folwarcznych ob. nr 3
25. dom robotników folwarcznych ob. nr 2
26. dom robotników folwarcznych ob. nr 1
27. stary mur ogrodzeniowy
28. chlewiki przydomowe
29. kościół - nie należy do zespołu
30. dom parafialny - nie należy do zespołu

| | | |
|--|--------------------------------|--|
| 1. Miejscowość... <u>Przylesie Dolne</u> | 4. Obiekt (nazwa jak w karcie) | 5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego) |
| 2. Gmina <u>Grodków</u> | <u>spichlerz</u> <u>"7"</u> | <u>zdjęcia</u> |
| 3. Województwo <u>opolskie</u> | | |



2



3

Wkładkę założył: **Jacek Kaczurba 02.1999r.**
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: **Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie**



4



5



6

| | | |
|--|--------------------------------|--|
| 1. Miejscowość... Przylesie Dolne | 4. Obiekt (nazwa jak w karcie) | 5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego) |
| 2. Gmina... Grodków | spichlerz "7" | zdjęcia |
| 3. Województwo... opolskie | | |



7



8

Wkładkę założył: **Jacek Kaczurba** **02.1999r.**
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: **Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreaniawie**



| | | | |
|--|---------------------------|--|------------------------|
| 14. Kubatura | 15. Powierzchnia użytkowa | 16. Przeznaczenie pierwotne | 17. Użytkowanie obecne |
| ok. 1630 m ³ | 508 m ² | spichlerz | spichlerz |
| 18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja | | 19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) | |
| <ul style="list-style-type: none"> - w latach 60. (?) lub później przebudowa wieży dachowej i dachu (z 4-spadowego na 2-spadowy) - założenie nowych schodów zewnętrznych (pierwotnie drewniane z podestem na drewnianych słupach, widoczne są na zdjęciu zamieszczonym w katalogu zabytków) - założenie nowych tynków (spowodowało to częściowe zniszczenie obramień okiennych i boniowania elewacji) | | <ul style="list-style-type: none"> - obiekt utracił w wyniku remontów część pierwotnych cech (bryła wystrój elewacji) - stan techniczny obiektu ogólnie dość dobry | |
| | | 20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie | |
| | | przeprowadzać remonty bierzące obiektu | |

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst Jacek Kaczurba 02.1999r.

plany, rysunki j.w.

zdjęcia fotogr. j.w.

miejsce przechowywania negatywów Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szrenia

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autor.

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (data, nazwisko wypełniajacego

22. Bibliografia

1. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t.VII, z.3,
Warszawa 1964

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsca przechowywania, sygnatury)

- zdjęcia elewacji pd. i wsch. spichlerza w latach
60. (Katalog Zabytków Sztuki)

WSPÓLFINANSOWANE PRZEZ FUNDACJĘ
WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ
ZE ŚRODKÓW
REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC



MITFINANZIERT VON DER STIFTUNG
FÜR DEUTSCH-POLNISCHE
ZUSAMMENARBEIT AUS MITTELN
DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

27. Załączniki

3 wkładki