

Nr

I

A

B

C

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Z

OPOLSKIE

1. Obiekt zabytkowy

ZABUDOWANIA KLASZTORNE PO-FRANCISZKAŃSKIE

2. Miejscowość

GŁOGÓWEK  
miasto

3. Wiek

XVII; XVIII

4. Styl

barok

5. Kubatura m<sup>3</sup>2500  
164006. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 2400 b) użytkowa: 2400

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

2

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

ok. 40

b) innych pomieszczeń

1

c) piwnic

5

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Opole

b) powiat

[Głogów]

c) gmina

Głogów

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

GŁOGÓWEK

b) autobusowa

"

22. Właściciel i jego adres

PARAFIA RZYM. KATOLICKA

8. Wyposażenie architektoniczne

Sklepienia łukowe

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne - klasztor

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

mieszkalne, warsztat

17. Użytkowanie obecne

"

"

18. Nadaje się do użycia na

celu

"

"

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowane przypuszczalnie

1650-1665

niebudoowane później w XVIII; XIX

10. Udostępnienie

brak

dostępny

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	dbudowa %
VIII. 1939 r.	wieczny		
XI. 1939 r.	"		
XII. 1945 r.	"		
1963	remont dachu w 1958 r. 15% obecnie nie użytkowany pomiedzy	20	

23. Użytkownik i jego adres

M. Głogów

24. Inwestor i jego adres

"

"

25. Rejestr zabytku Nr 549/59

rok 1959

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

brak

29. Fotografie

CMT: OL  
Wiel. kon. zabytk. - Opole

30. Inwentaryzacja pomiarowa


brak



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



PLAN DOTYCZY SURZYDEK ZACH.  
37.0



Opis doświadczeń:

Podane na pn. od kościoła. Murowane z cegły po-  
lykowane. Na podmurówce, podpiwniczone. Zato-  
żone na planie czworoboku z dodatkowym przodo-  
łem. Dwie kondygnacje. Przekazywanie światła i  
ciężarów z korytarza pod Dachy kryte dachówką,  
z marmurami.

Bibliografia:

- 1) Hübner: Denkmale d. Kunstdenkmäler d. Provinz  
Schlesien. Breslau 1894.
- 2) Katalog Polystich T.VII, z.12

32. Przebieg prac konserwatorskich



Wyszczególnienie prac

Koszt  
tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 17. 1. 1958.

37. Sprawdził dnia

XII. 1957.