

Nr

III A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

OPOLSKIE

2328

1. Obiekt zabytkowy

Kościół PAR. P.W. ŚW. KATARZYNY

2. Miejscowość

gm. DYTMARÓW
LUBRA

3. Wiek

XVI-XIX

4. Styl RENESANS

i neogoty

5. Kubatura m³

6000

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: ok. 600 b) użytkowa: 600

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Opole

b) powiat

Pawlik

c) gmina

LUBRA

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

1+1

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) innych pomieszczeń

d) wody

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Dytmarów

3 km

b) autobusowa

"

22. Właściciel i jego adres

Parafia Księcia - Dytmarów

23. Użytkownik i jego adres

- II -

- II -

24. Inwestor i jego adres

- II -

- II -

8. Wyposażenie architektoniczne

WIEŻA ZWIĘCZONA ATYKĄ
I MUROWANA FIGURĄ W XVI.

Sklepienie neogoty

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na

rele

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

wien ok. 1600

Korporacja Księcia 1857

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII. 1939 r.	niezniszczony		
XI. 1939 r.	"		
XII. 1945 r.	"		
1963	stan dość dobry		

25. Rejestr zabytku Nr

536/58

15.11.1958

rok

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

brak

29. Fotografie

217:04

30. Inwentaryzacja pomiarowa

brak

10. Udostępnienie

dostępny



- 1) H. Hambroch : Darstellung d. Kunstdenkmäler
d. Prov. Schlesw. f. II.
- 2) Katalog völytischer T. VII, Z. 12


Zjednoczenie - zam. 1858, 18. 11. 57 - 12000 - kart.

32. Przebieg prac konserwatorskich

[illegible][illegible]

34. Inspekcje

35. Uwagi różne



36. Wypełnił dnia 11.1958.

37. Sprawdził dnia

XI. 19630

$$h = 13,5.$$