

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1346

OPOLSKIE

1. Obiekt zabytkowy

KAPLICZKA III

2. Miejscowość

TRZEBINA

gm. WBRZA

3. Wiek

XVIII

4. Styl

5. Kubatura m³

36

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 12 b) użytkowa: 12

20. Przynależność administracyjna

a) województwo OPOLE

b) powiat

PRUDNIK

c) gmina

WBRZA

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

PRUDNIK

6

b) autobusowa

— " —

— " —

22. Właściciel i jego adres

Parafia kościoła

8. Wyposażenie architektoniczne

brak

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

"

17. Użytkowanie obecne

"

18. Nadaje się do użycia na

cele sakralne

23. Użytkownik i jego adres

— " —

24. Inwestor i jego adres

— " —

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

I poł XVIII w

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

mezmiastowy

XI.1939 r.

— " —

XII.1945 r.

— " —

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

brak

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

brak


10. Udostępnienie

dostępny

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Murwana z cegły potynko-
wana żaluziowa na planie
zblizonym do kwadratu. Zwroco-
na skrajem do drogi na pn
Ozdobiona pilastrami i gzymsem
Czołose' wieńcem szczyt o woluto-
wym spływacy i stiukowy kryz
Dach dwuspadowy kryty dach
włk



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

10. 1959

37. Sprawdził dnia