

1. Obiekt

252

ZESPÓŁ FOLWARCZNY  
KARTA ZAŁOŻENIA

2. Czas powstania

pocz. XIX w.; XIX/XX w.

3. Miejscowość

JÓZEFKÓW

4. Adres

Józefków 7, 9-12  
46-142 Bukowa Śląska  
nr działki gr. 29, 30

5. przynależność administracyjna

województwo opolskie

gmina Namysłów

pow. NAMYSŁÓW

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Juchendorf - 1362  
Jauchendorf - do 1945 r.  
Józkie - do 1993 r.

7. Przynależność administracyjna  
przed 1 VI 1975

województwo opolskie

powiat Namysłów

8. Właściciel i jego adres

dane w punkcie 24


9. Użytkownik i jego adres

J.W.

10. Rejestr zabytków

Nr data

dwór 23 73/97 11.08.1997



## 12. Historia obiektu, autorzy, określenie stylu

Najstarsza informacja dotycząca wsi pochodzi z roku 1362; nosiła ona wówczas nazwę Juchendorf i należała do dóbr zakonu joannitów, jako część namysłowskiego beneficjum duchownego. Po 1810 roku i sekularyzacji majątku zakonnego czynsze ze wsi pobierała gmina miejska Namysłów. Majątek około 1840 roku był w posiadaniu radcy królewskiego, rotmistrza Ernsta Joachima von Ohlen - Adlerskron żyjącego w latach 1780 - 1850. Po jego śmierci przez kolejne dwa lata Józefków był w posiadaniu jego syna Erntza Eugena, który żył w latach 1818 - 1852 /płyty nagrobne obu przedstawicieli rodu von Ohlen znajdują się na ścianie kościoła w Namysłowie, przy ul. Staromiejskiej - dawny Altschtadt/. W roku 1886 jako właściciel majątku wymieniany jest Friedrich Scheurich, brak jednak informacji, czy nabył on wieś bezpośrednio od spadkobierców Erntza von Ohlen. W roku 1889 dobra józefkowskie kupuje Alexander Ackermann, po którym dziedziczy jego syn Adolf; przed 1898 r. Kolejnym właścicielem majątku, wzmiankowanym w roku 1912, jest wżeniony w rodzinę Ackermannów rotmistrz Bruno Lubbert. Jego śmierć przed 1926 roku postawiła zadłużony majątek w dość trudnej sytuacji finansowej; jego właścicielka, wdowa Auguste Lubbert z domu Skowronek - Ackermann musiała zgodzić się na zarządcę G. Bielichowskiego z Namysłowa. W ostateczności majątek zo-

## 13. Opis obiektu (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje).

**Lokalizacja** - wieś Józefków zlokalizowana jest w centralnie części gminy Namysłów, w odległości około 5 km na północ od tego miasta; leży około 1,5 km na wschód od szosy łączącej Namysłów z Kowalovicami i Głuszyną, przy drodze prowadzącej do Michalic i Bukowej Śląskiej; położona jest na wschodnimskraju doliny rzeki Widawy; leży w terenie odlesionym, pagórkowatym, użytkowanym rolniczo; zabudowania niewielkiej wsi /łącznie 12 numerów/ skoncentrowane są po obu stronach drogi gruntowej biegnącej na południe w kierunku Namysłowa;

**sytuacja** - zespół folwarczny położony jest w północnej części wsi, na północ od szosy prowadzącej do Michalic; na południe od niego znajdują się zabudowania rolniczych gospodarstw indywidualnych; od wschodu przylega do rzeki Widawy, z pozostałych stron otoczony polami uprawnymi;

**kompozycja** - zespół folwarczny obejmuje powierzchnię prostokąta ustawionego dłuższymi bokami po linii wschód - zachód, równolegle do szosy; w jego skład wchodzi podwórze gospodarcze i pozostałości parku; podwórze gospodarcze zajmuje obszar o powierzchni trapezu zbliżonego do kwadratu; główny wjazd na jego teren znajduje się od w narożniku południowo - zachodnim; południową jego część w całości zabudowuje stodoła /2/ ustawiona kalenicowo na osi wschód - zachód równolegle do szosy, założona na planie wydłużonego prostokąta, przejazdowa na 3 osiach, murowana z cegły wypalanej, częściowo oszalowana deskami, kryta wysokim, dwuspadowym dachem pokrytym płytkami azbestowymi kładzionymi na odeskowaniu; od wschodu do jej północnej i południowej ściany dostawiono po jednej murowanej przybudówce, krytej dachem pulpitowym; od wschodu podwórze zamykają 4 budynki połączone z sobą ścianami szczytowymi, ustawione kalenicowo na osi północ - południe; stajnia /3/ została niemal w całości rozebrana, zachowały się niewielkie fragmenty ścian dłuższych i szczytowej; na północ od niej znajduje się szopa na maszyny i urządzenia rolnicze /4/, częściowo murowana z cegły wypalanej, częściowo oszalowana deskami, wzniesiona na planie prostokąta, jednokondygnacyjna, kryta niskim, dwuspadowym dachem pokrytym papą na odeskowaniu; za nią wzniesiono oborę, ob. częściowo w stanie ruiny (brak części dachu, stropów i ścian poddasza) /5/; jest to budynek murowany z cegły wypalanej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o użytkowym poddaszu, kryty niskim, dwuspadowym dachem pokrytym papą na odeskowaniu; ostatnim obiektem tej części dziedzica jest chlewnia, ob. budynek gospodarczy /6/, murowana z cegły wypalanej, założona




<p>14. Kubatura</p> <p>dane w karcie dworu /1/</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>1,8 ha - podwórze gosp.</p> <p>0,4 ha - park</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>HODOWLA ROŚLIN I ZWIERZĄT</p>	<p>Użytkowanie obecne</p> <p>DOMY MIESZKALNE BUDYNKI GOSPODARCZE</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>Prace konserwacyjno - zabezpieczające.</p> <p>Wyburzenie stajni /3/.</p> <p>W sąsiedztwie dworu wzniesiono niewielką chlewnię /11/ i budynki gosp. /16/.</p> <p>Przebudowa wnętrzy domów mieszkalnych.</p>		<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie, instalacje)</p> <p>Układ pierwotny podwórza gospodarczego zachowany z minimalnymi zmianami.</p> <p>Park w znacznej części zlikwidowany, drzewa wycięte, w północnej części dawnego parku założono ogród warzywny; zarośnięty.</p> <p>Domy mieszkalne rozmieszczone na terenie zespołu folwarcznego w dość dobrym stanie technicznym; budynki gosp. i inwentarskie w stanie częściowej ruiny: ściany spękane, dachy załamane.</p> <p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie.</p> <p>Uporządkowanie terenu parku.</p> <p>Zagospodarowanie budynków gospodarczych i inwentarskich.</p>	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce ich przechowywania)

24. Uwagi różne

Właściciele i użytkownicy:



25. Opracował

tekst Jerzy Tomasz Nowiński 06.1997 r.

plany, rysunki Jerzy Tomasz Nowiński 06.1997 r.

zdjęcia fotogr. Jerzy Tomasz Nowiński 04.1997 r.

miejsce przechowywania negatywów MNR i PR-S w Szreniawie

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełn.)

22. Bibliografia

1. Codex Diplomaticus Silesiae, Breslau

2. Knie J. G., Alphabetisch- statistisch-Topographische Uebersich der Dorfer, Flecken, Stadte..., Breslau und Oppeln 1845

3. Adressbuch des Schlesiisches Grundbesitzes z lat 1886, 1891, 1898,

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce ich przechowywania)

Mapa topograficzna z 1886 r. w skali 1:25000 - kopia w MNR w Szreniawie

27. Załączniki

6 wkładek, w tym wkładka rządówki /7/  
Karta dworu /1/

WSPÓLFINANSOWANE PRZEZ FUNDACJĘ  
WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ  
ZE ŚRODKÓW  
REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC



MITFINANZIERT VON DER STIFTUNG  
FÜR DEUTSCH-POLNISCHE  
ZUSAMMENARBEIT AUS MITTELN  
DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkladki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
JÓZEFKÓW	ZESPÓŁ FOLWARCZNY	c.d.p.12 i 13

**c.d.p.12**

staje sprzedany w 1932 roku Helmutowi Müllerowi, który pozostaje jego właścicielem do 1945 r.

Około 1840 roku wieś składała się z 11 domów, w których zamieszkiwało 86 osób /w tym 13 katolików/, istniał folwark, w którym hodowano m.in. 500 owiec, pracowała kuźnia i garbarnia. W 1886 r. powierzchnia majątku wynosiła 177 ha / w tym 158 ha gruntów ornych, 16 ha łąk i 3 podwórze i parku/; hodowano 20 koni i 85 sztuk bydła, w tym 37 krów mlecznych; płacono rentę gruntową w wysokości 4299 marek. W 1891 r. na kilku hektarach łąk i pól uprawnych posadzono łącznie 5 ha lasu, zwiększyła się do 22 sztuk hodowla koni, natomiast do 63 sztuk spadło pogłowie bydła. W 1898 r. w danych pojawia się stanowisko rządcy, którym był wówczas Otto Mirisch, pozostałe dane bez zmian. Kolejnym rządcą majątku był wzmiankowany w 1912 r. niejaki Hunscha; wówczas też nieco podniesiona została - do 4330 marek - renta gruntowa. W 1926 r. zarząd nad majątkiem sprawował Willy Oschatz, gospodarstwo specjalizowało się w hodowli bydła mlecznego rasy wschodniofryzyjskiej, zaopatrując mleczarnię w Namysłowie oraz uprawie buraka cukrowego, dostarczając surowiec do cukrowni w Bierutowie. W podobnej formie przetrwało najpewniej do 1945 r. /zbliżone dane dla roku 1937/.

Brak możliwości dokładnego datowania czasu powstania dworu w Józefkowie. Wydaje się, iż mógł on być wzniesiony w początkach XIX wieku, po przejęciu zsekularyzowanego majątku joannickiego przez rodzinę von Ohlen - Adlerskron; nie była to jednak - jak się wydaje - główna siedziba rodowa, na co wskazuje stosunkowo mało reprezentacyjna forma budynku. Rozbudowa dworu miała miejsce w początkach XX wieku, wówczas dobudowano do niego bogatszą w detale architektoniczne część południową z salą reprezentacyjną. Prawdopodobnie wraz z budową dworu na wschód od niego założono niewielki park krajo-  
brazowy. Podwórze gospodarcze uformowane zostało w ciągu XIX wieku. Za najstarszy budynek należy uznać dom mieszkalny - czworak /10/ pochodzący z 1 połowy XIX w. ; z tego samego czasu pochodzi najpewniej stodoła /2/. Najmłodszym budynkiem zespołu jest rządcówka /7/ zbudowana między 1891 a 1898 rokiem. W południowo - zachodniej części podwórze znajdowała się stajnia /3/, ob. całkowicie rozebrana, murowana z cegły wypalanej, wzniesiona na planie prostokąta, jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona, o użytkowym poddaszu, kryta dwuspadowym dachem pokrytym papą na odeskowaniu. Przez podwórze gospodarcze do początków lat 60-tych przebiegała droga prowadząca do Michalic wpadająca na podwórze w narożniku południowo - zachodnim, a wybiegająca z niego w narożniku północno - wschodnim przy stawie, tam też usytuowane były bramy wjazdowe, z których zachowały się ceglane filarki bramy południowej. Na północ od parku znajdował się ogród owocowy, a nieco dalej uprawiano na zbyt warzywa.

Wkładkę założył Jerzy Tomasz Nowiński 06.1997 r.

Miejsce przechowywania negatywów MNR w Szreniawie



### c.d.p.13

na planie prostokąta, jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona, o użytkowym poddaszu, kryta niskim dwuspadowym dachem pokrytym papą na odeskowaniu; w północno - zachodnim narożniku dziedzińca usytuowany jest dom mieszkalny - rządówka, ob. zamieszkała przez dwie rodziny /7/, ustawiona kalenicowo na osi wschód - zachód, założona na planie kwadratu, murowana z cegły wypalanej, część ścian poddasza zbudowana w technice ryglowej z ceglanym wypełnieniem, jednokondygnacyjna, podpiwniczona, o mieszkalnym poddaszu i użytkowym strychu, kryta wysokim dwuspadowym dachem pokrytym dachówką karpiówką podwójnie w koronkę, w południowej połaci dachu duża facjata kryta dachem dwuspadowym, od północy niewielka dobudówka klatki schodowej, wewnątrz dwutraktowe, wejście od wschodu poprzedzone schodami z podestem, pod którym zejście do piwnicy; na wschód od rządówki usytuowana jest duża obora, ob. w stanie częściowej ruiny (brak dachu nad częścią wschodnią, zapadnięte stropy) /8/, ustawiona kalenicowo na osi wschód - zachód, murowana z cegły wypalanej, założona na planie prostokąta, jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona, o użytkowym poddaszu, kryta niskim, dwuspadowym dachem pokrytym papą na odeskowaniu, wewnątrz podzielone na sześć pomieszczeń inwentarskich o częściowo zachowanym pierwotnym układzie stanowisk i ganków; po wschodniej stronie podwórca znajdują się 3 domy mieszkalne, dwa robotników folwarcznych i rezydencja właściciela majątku; od północy usytuowany jest trojak z częścią gospodarczą /9/, ob. zamieszkały przez 2 rodziny, wzniesiony z cegły wypalanej, założony na planie prostokąta, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o użytkowym poddaszu, kryty dachem dwuspadowym pokrytym cementową dachówką zakładkową, wewnątrz dwutraktowe z dwoma wejściami od zachodu, w części północno - wschodniej pomieszczenie gospodarcze /warsztat stolarski ?/; budynek ten przystawiony został do domu mieszkalnego - czworaka, ob. użytkowanego przez 2 rodziny, murowanego z cegły wypalanej, zbudowanego na planie prostokąta, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczono, o użytkowym poddaszu, krytego wysokim, dwuspadowym dachem pokrytym papą na odeskowaniu, wewnątrz częściowo przebudowane, dwutraktowe, pierwotnie z 4 wejściami w ścianach dłuższych; oba w.w. domy ustawione kalenicowo na osi północ - południe ze znacznym od niej odchyleniem; w południowo - wschodnim narożniku dziedzińca usytuowany jest dwór /1/ murowany z cegły wypalanej, o wyraźnym podziale na część starszą i młodszą: część starsza założona na planie prostokąta, ustawiona kalenicowo na osi północ - południe, młodszą prostopadle do niej /całość na planie litery „L”/, jednokondygnacyjny, podpiwniczony, o mieszkalno - użytkowym poddaszu i użytkowym strychu, część starsza kryta dachem dwuspadowym, młodszą dwuspadowym dachem naczołkowym, pokrycie dachówką karpiówką podwójnie w koronkę, wejście główne od zachodu, boczne w narożniku południowo - wschodnim, wejścia poprzedzone schodami, w bryle budynku szereg facjatek, ryzalitów, nadstawek, wewnątrz dwutraktowe, użytkowane na mieszkanie i świetlicę wiejską, ob. nieużytkowana; na południe od dworu stoi niewielki, murowany budynek gospodarczy nakryty dachem pulpitowym; na północ od stodoły /2/ znajduje się współcześnie wzniesiona chlewnia /11/; na północ od podwórza gospodarczego usytuowany jest dość duży, częściowo wyschnięty staw o umocnionych brzegach od strony drogi; za stawem stoi dom mieszkalny - czworak, ob. użytkowany przez 1 rodzinę /12/, ustawiony kalenicowo na osi wschód - zachód, murowany z cegły wypalanej, założony na planie prostokąta, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o użytkowym poddaszu, kryty dwuspadowym dachem pokrytym dachówką karpiówką podwójnie w koronkę, wewnątrz podzielone na część mieszkalną i gospodarczą, dwutraktowe z 3 otworami wejściowymi od południa, w dachu dREW-



1. Miejscowość <b>J Ó Z E F K Ó W</b>	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) <b>ZESPÓŁ FOLWARCZNY</b>	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) <b>c.d.p. 13, opis fotografii, plany orientacyjne, fotografie</b>
--	--	---

**c.d.p.13**

niana lukarna nakryta dachem pulpitowym; w sąsiedztwie domu znajduje się murowany budynek gospodarczy, a od zachodu przylegają do posesji zabudowania rolniczego gospodarstwa indywidualnego /nr 14, 15/; na wschód od czworaka /12/ usytuowana jest trafostacja wieżowa /19/; na wschód od podwórza gospodarczego - między dworem /1/ a drogą do Michalic - znajdują się pozostałości parku krajobrazowego, który od wschodu ograniczony jest przez drogę gruntową, a od północy oddzielony parkanem od ogrodów owocowo - warzywnych; w parku nie zachował się pierwotny układ alejek spacerowych; wśród drzew dominują rozmiarami dęby, obok których występują pojedyncze lipy, kasztanowce i klony;

kompozycja zespołu - geometryczna-zwarta-zamknięta; posadzka urbanistyczna - gruntowa, częściowo porośnięta trawą; dominanta architektoniczna - dwór /1/; bramy - zachowały się filary południowej bramy wjazdowej, ceglane, na planie kwadratów, nietynkowane, z obdaszkami; ogrodzenia - parkany drewniane; siatka druciana rozpięta między słupkami drewnianymi i stalowymi; zielen - poza parkiem pojedyncze drzewa, głównie topole występują na obrzeżach zespołu, porastają również brzegi stawu; przy ob. drodze do Michalic dąb o obwodzie pnia 3,8 m -proponowany pomnik przyrody; drogi - przez podwórze gospodarcze przebiega droga brukowa, od niej odbijają drogi gruntowe;

**FOTOGRAFIE:** 1.brama wjazdowa na podwórze gospodarcze, 2.park, widok od zachodu, 3.wschodnia część podwórza gosp., widok od strony rządcówki, 4.północno - zachodnia część podwórza, widok od strony dworu, 5.staw na północ od podwórza, 6.dwór /1/, widok ogólny od południa, 7.dom mieszkalny /10/, elewacja zachodnia, 8.dom mieszkalny /10/, elewacja wschodnia, 9.dom mieszkalny /9/, elewacja zachodnia, 10.dom mieszkalny /9/, elewacja wschodnia, 11.obora /8/, elewacja południowa, 12.obora /8/, elewacja zachodnia, 13.obora /8/, elewacje północna i wschodnia, 14.obora /5/, chlewnia /6/, widok od wschodu, 15.obora /5/, chlewnia /6/, widok od zachodu, 16.szopa na maszyny /4/, widok od wschodu, 17.stodoła /2/, widok od południowego - zachodu, 18.stodoła /2/, widok od północy, 19.dom mieszkalny /12/, elewacje południowa i wschodnia, 20.dąb rosnący przy drodze do Michalic - proponowany pomnik przyrody, 21.płyta nagrobna Ernsta Joachima von Ohlen - Adlerskron wmurowana w ścianę kościoła w Namysłowie, 22.płyta nagrobna Erntza Eugena von Ohlen - Adlerskron / w tym samym miejscu/.

Wkładkę założył Jerzy Tomasz Nowiński 06.1997 r.

Miejsce przechowywania negatywów MNR w Szreniawie







1



2





1. Miejscowość

**JÓZEFKÓW**

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

**ZESPÓŁ FOLWARCZNY**

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

**materiał fotograficzny**



3



4



5



6

Wkładkę założył Jerzy Tomasz Nowiński 06.1997 r.

Miejsce przechowywania negatywów MNR w Szreniawie





7



8



9



10



1. Miejscowość

**JÓZEFKÓW**

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

**ZESPÓŁ FOLWARCZNY**

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

**materiał fotograficzny**



11



12



13



14

Wkładkę założył Jerzy Tomasz Nowiński 06.1997 r.

Miejsce przechowywania negatywów MNR w Szreniawie



15



16



17



18



1. Miejscowość

JÓZEFKÓW

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

ZESPÓŁ FOLWARCZNY

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

materiał fotograficzny



21



22



19

20



Wkładkę założył Jerzy Tomasz Nowiński 06.1997 r.

Miejsce przechowywania negatywów MNR w Szreniawie



1. Miejscowość <b>JÓZEFKÓW</b>	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) <b>ZESPÓŁ FOLWARCZNY</b>	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) <b>RZĄDCÓWKA /7/ - opis obiektu, materiał fotograficzny</b>
-----------------------------------	--	---

Budynek został wzniesiony w ostatnim dziesięcioleciu XIX w. /między 1891, a 1898 r./ w okresie władania majątkiem przez Alexandra Ackermanna; przeznaczona na mieszkanie rządcy włości józefkowskich; zachowana w stanie z okresu budowy. **Sytuacja** - obiekt usytuowany w północno - zachodniej części podwórza gospodarczego; ustawiony kalenicowo na osi wschód - zachód z minimalnym od niej odchyleniem; na wschód od niego znajduje się obora /8/, a na zachód chlewnia /6/; obejście budynku ogrodzone parkanem drewnianym; **materiał** - fundamenty z cegły; ściany z cegły wypalanej, grubości około 50 cm, tynkowane; szczyty zbudowane w technice ryglowej z ceglanym wypełnieniem; w podobnej technice ściany działowe poddasza **stropy** - płyta ceramiczna Kleina, płaska; stropy drewniane, belkowe, obrzutka na pojedynczym otrzciniowaniu; **wieżba dachowa** - jętkowa o stolcu stojącym podwójnym, między stolicami ściany poddasza; na strychu centralnie usytuowany pojedynczy stolec wzmacniający kalenicę facjaty; **pokrycie dachu** - dachówka karpiówka kładziona podwójnie w koronkę; cementowa dachówka zakładkowa; **posadzki, podłogi** - beton wylewany na ceglach; drewniane, legarowe, deski na przylgę; **schody** - zewnętrzne, murowane, jednobiegowe, obudowane ceglaną balustradą; drewniane, dwubiegowe, powrotne, balustrada profilowana; jednobiegowe, drewniane, poręcz prosta; **otwory okienne** - czteropodziałowe, skrzynkowe, szklone w szczelinach krzyżowych /górny poziom/, krzyż okienny z przechodzącym ślaniem; podobne okno szklone bez szczelin; okna sześciopodziałowe, szklone w szczelinach krzyżowych; okna krosnowe, szklone w szczelinach krzyżowych, dwudzielne; **otwory drzwiowe** - półtoraskrzydłowe, pełne, odrzwia krosnowe, nadświetle łukowe szklone w szczelinach pojedynczych, skrzydła ramowo - płycinowe, opieranie deskami; wewnętrzne, jednoskrzydłowe, pełne, odrzwia ościeżynowe, konstrukcja ramowo - płycinowa, opieranie dekoracją płycinową, zawiasy czopowe; zewnętrzne i wewnętrzne, jedno- i dwuskrzydłowe, pełne, konstrukcja deskowo - listwowo- zastrzałowa, zawiasy czopowe; **rzut** - obiekt na planie kwadratu, wewnątrz dwutraktowe, sień od wschodu, od północy dostawiona klatka schodowa na planie prostokąta; **bryła** - budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony, o mieszkalnym poddaszu i użytkowym strychu, kryty wysokim dwuspadowym dachem, w połaci południowej duża facjata kryta dachem dwuspadowym, przybudówka klatki schodowej kryta przedłużeniem połaci dachu; **elewacja wschodnia** - frontowa, asymetryczna, na osi wejście poprzedzone schodami z podestem, do podestu dostawiona przybudówka z zejściem do piwnicy, po lewej od wejścia owalne okno, po prawej dwa małe okna, w szczycie drzwi balkonowe i mały balkon oraz okno, powyżej centralnie usytuowany otwór okienny w konstrukcji ryglowej, elewacja zwieńczona profilowaną belką wiatrową; **elewacja południowa** - symetryczna, na parterze dwa duże okna, pod którymi otwory piwnicy, w facjacie okno, nad którym dwa wąskie otwory oświetlające strych, zwieńczona okapem dachu; **elewacja zachodnia** - symetryczna, na parterze 2 okna /jedno zamurowane/, w szczycie dwa okna duże i 1 małe, powyżej dwa wąskie otwory oświetlające strych, zwieńczona belką wiatrową; **elewacja północna** - asymetryczna, dwa duże okna pod którymi otwory piwnicy oraz 2 wąskie okna od strony wschodniej, zwieńczona okapem dachu; brak zabytkowego **wyposażenia** wewnątrz; **instalacje** - elektryczna, wodno - kanalizacyjna, c.o.;

**FOTOGRAFIE** 1.elewacja wschodnia, 2.elewacja zachodnia, 3.wejście do budynku , 4.elewacja południowa, 5.elewacja północna



