

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU NIERUCHOMEGO NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

3. Miejscowość

**OBÓRKI**

1. Nazwa

**CZWORAK w zespole dworskim,  
ob. NIEUŻYTKOWANY**

2. Czas powstania

ok. poł. XIX w.

9. Materiały graficzne



4. Adres (ulica, nr posesji)

Obórki 66

5. Przynależność administracyjna

województwo - opolskie

powiat - brzeski

gmina - Olszanka

6. Współrzędne geograficzne

N: 50°47'28.7"

E: 17°25'59.61"

7. Użytkowanie obecne

nieużytkowany

8. Stan zachowania

zły

Czworak w zespole dworskim, Obórki 66– widok od strony południowej.

10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Budynek murowany, tynkowany. Jednokondygnacyjny. Dach dwuspadowy, pokryty dachówką ceramiczną. Obiekt nieużytkowany. Zachowana bryła. Zły stan techniczny, widoczne zawilgocenia elewacji, poważne ubytki w tynku, zły stan konstrukcji dachu i jego poszycia. Konieczne zabezpieczenie obiektu.



11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

PDZ ALMA, listopad 2016 r.