

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

3422

1. Obiekt zabytkowy

349/3

STAJNIA-STODOŁA PRZY NR.1 /FOLWARK/

2. Miejscowość

gm. PRUDNIK

CZYŻOWICE

3. Wiek XIX

4. Styl BEZ CECH  
STYLÓWYCH5. Kubatura m<sup>3</sup> OK. 6 1836. Powierzchnia w m<sup>2</sup> 689

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

OPOLE

b) powiat

PRUDNIK

c) gmina

RUDZICZKA PRUDNIK

7. Materiał  
budowlanyPrzed znisz-  
czeniemPo  
odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

CEGLA

b) sklepienia

ZAGLASTE

c) stropy

DREWO

d) wiązania  
dachu

DREWO

e) krycie dachu

DACHÓWKA

12. Ilość kondygnacji

1,5

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

13. Użytkowanie wnętrza  
według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

5

c) piwnic

8. Wyposażenie architektoniczne

GZYMS, WYSTAWKI

15. Przeznaczenie pierwotne budynku GOSPODARSTWO

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j. w.

17. Użytkowanie obecne

j. w.

18. Nadaje się do użycia na

j. w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1. POL. W. XIX

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Znisz-  
czenia  
%Odbu-  
dowa  
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

X 1967

ZAMIEDRANY

30

25. Rejestr zabytku Nr

1753/66

rok

1966

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-  
teczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie


ZA ZGODĄ WŁAŚCICIELA



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

CZYŻOWICE FOLWARK/NR 1./ STAJNIE-STODOŁA



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje


36. Wypełnił dnia XI 1967  
Teresa Zurek

37. Sprawdził dnia

