

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE
PRZEMYSKIE

1. Obiekt zabytkowy

KAPLICZKA

2. Miejscowość

BIRCZA

3. Wiek

XIX/XX

4. Styl

bez widocznego cech stylowych

5. Kubatura m³

4

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 1

b) użytkowa: 1

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

RZESZÓWSKIE

b) powiat

PRZEMYSŁ

c) gmina

BIRCZA

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

35

b) sklepienia

-

c) stropy

-

d) więzania dachu

-

e) krycie dachu

-

12. Ilość kondygnacji

2

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

1

a) izb mieszkalnych

-

b) innych pomieszczeń

-

c) piwnic

-

a) ogrody stylowe

-

b) sady i grunty uprawne

-

c) lasy

-

d) wody

-

e) inne

-

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Przemysł

2.5

b) autobusowa

w miejscu

22. Właściciel i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kapliczka

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

-

17. Użytkowanie obecne

-

18. Nadaje się do użycia na

-

23. Użytkownik i jego adres

jw

24. Inwestor i jego adres

jw

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

X 1959

odpędzenie tyfusku

35

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

za pośrednictwem właściciela

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Kapliczka. Wzniesiona przy drodze do Woli Konzemionskiej. Na murze kwadratu, kamienna otynkowana. Dwie kondygnacje na cokole. W niższej kondygnacji maza zamurowana łukiem półokrągłym. Wewnątrz skromne figurki. Wyższa kondygnacja maza od dolnej. Również maza z łukiem półokrągłym. Dach namiotowy kryty blachą.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

5 X 1959 H. Gwizdek

37. Sprawdził dnia