

Nr

IV

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

1. Obiekt zabytkowy

kapliczka

2. Miejscowość

gm. BRZOSTEK

BVKOWA

343

3. Wiek

pł. XIX

4. Styl

bud. ludowe

5. Kubatura m³

16

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 6,7 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo ~~krakowskie~~ ~~DEBICA~~

b) powiat

Tasio

c) gmina

Klecie BRZOSTEK

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Tasio

11

b) autobusowa

w/m.

22. Właściciel i jego adres parafia
rym. kat. w Brzostku

23. Użytkownik i jego adres

-/-

24. Inwestor i jego adres:

25. Rejestr zabytku nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

w fasadzie 2 półkolumny we wnioskach flankujących otwór wejściowy, w szczycie trójkąta ludowa Chr. Frasobł 2) - " -
Ow. Jan Nepomucen Wierstra

15. Przeznaczenie pierwotne budynku sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

-/-

17. Użytkowanie obecne

-/-

18. Nadaje się do użycia na:

-/-

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

pł. XIX w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	zniszczenia o/o	odbudowa o/o
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			
1960r.	stan zaniedbany - ubytki muru	10	
	zniszczenie sztalawczy rewn.		

10. Udostępnienie

dostępna

bezposr. - bez zamknięcia

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia




Kapliczka z cegły, otynkowana, prostokątna, dach dwuspadowy kryty dachówką. W fasadzie szczyt obwiedziony simą, z ostrołukową płyciną. Otwór wejściowy zamknięty odcinkową, flankowany 2 tokańskimi kolumnami w $\frac{2}{3}$ wtopionymi w prostok. płyciną. Ściany zewnętrzne gładzonym, naroża za wyj. fasady bariowane, w ścianach bocznych ostrołukowe okienka, wzniesione kryte żagielkowo.


32. Przebieg prac konserwatorskich

BUKOWA

1:50



KAPLICZKA

 $h = 2,5 \text{ m.}$ 

BRZOSTEK

JASŁO

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia XII. 1960r.

J. i A. Czerepinscy

37. Sprawdził dnia