

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

1. Obiekt zabytkowy

533 d. oranżeria

2. Miejscowość

KLECIE

9m. BRZOSTEK
359

3. Wiek

I poł. XIX

4. Styl

5. Kubatura m³

280

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 56

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

śląskie

b) powiat

DEBICA - KLECIE - JASTO

c) gmina

BRZOSTEK - KLECIE

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

cegła

b) sklepienia

-

c) stropy

drewn.

d) więzania dachu

-

e) krycie dachu

blacha

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

Oranżeria

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

-

17. Użytkowanie obecne

mieszkalne

18. Nadaje się do użycia na:

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

przeniesiona jednocześnie
dworem.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-
czenia
%odbu-
dowa
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

1960. zamieszkała - wygnicie podłog.

10. Udostępnienie

klucze na
miejscu

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres:

25. Rejestr zabytku nr

rok _____ miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie



30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



D. Oranżeria - murywana z cegły, otynkowana, parterowa, podpiwniczona, na planie prostokąta zbliżonego do kwadratu, kryta dachem pulpitowym pobitym blachą ze spadem z płd. - na płn. Przy ścianie płn. zadane pulpitowo, murywane zejście do piwnicy, przy ścianie wsch. okieniany przedsierek zadany pulpitowo, z zejściem po schodkach, przez który komunikacja z zewnątrz do jednego z 2 pomieszczeń na jakie rozdzielona d. oranżeria cienka ścianka działowa. Oranżeria posiadała pierwotnie całą ścianę oszkloną - od płd. - okiś widoczny ślad jako rama - obecnie ściana ta jest przemurywana, z 1 oknem od zach. ponadto w ścianie wsch. i zach. wybito po 1 oknie „weneckim”

32. Przebieg prac konserwatorskich



35. Uwagi różne obiekt w 1961 r.
przewidywany przez Spółdz.
Prod. do rozbiórki

36. Wypełnił dnia XII. 1960 r.
J. i A. Czerepinscy

37. Sprawdził dnia