

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

1. Obiekt zabytkowy

53/8 stodoła i spichrz

2. Miejscowość

KLECIE

gm. BRZOSTEK

264

3. Wiek

I poł. XIX

4. Styl

cechy klasycyzm

5. Kubatura m³

2830

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 566 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo świętokrzyskieb) powiat Tarnobrzeg DEBICAc) gmina Klecie BRZOSTEK

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

cegła

b) sklepienia

-

c) stropy

drewn.

d) więzania dachu

-

e) krycie dachu

dachówka

11. Ilość budynków

2

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

-

b) innych pomieszczeń

2

c) piwnic

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

-

b) sady i grunty uprawne

-

c) lasy

-

d) wody

-

e) inne

-

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Tarnobrzeg

13

b) autobusowa

w/m.

22. Właściciel i jego adres

Społ. Rdz. Produkcyjna w Klecach

8. Wyposażenie architektoniczne

-

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

gospodarcze

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

"-

17. Użytkowanie obecne

"-

18. Nadaje się do użycia na:

"-

23. Użytkownik i jego adres

"-

24. Inwestor i jego adres:

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

I poł. XIX w. wzniesione jedno-
osobowe z klasycyst. dworem

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	zniszczenia o/o	odbudowa o/o
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			
1960.	zaniedbane - braki tynków, sto- -larszowy, oszkleńcia, zawilgo- cenie spichrza od funel.	20	

25. Rejestr zabytku nr

rok _____ miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie



klucze u ma-
gazyniera na miejscu

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Stodoła - z ceglanych filarów otynkowanych, między którymi ścianki z pionowego oszalunku deskami. Budynek 6-przestorowy, ściany szwytowa i przypiętowa, dach szwytowy kryty dachówką, szczyt oszalowany pionowo. W 1-y m od pñ. i 3-y m przysię przełotowe otwory wiazolowe z dwuskrzydłowymi wrotami. Na osi od wrot 3 murowane filary. Spichrz - murowany, otynkowany, kryty szwytowo pobity blachą, z półprężnym strychowym

32. Przebieg prac konserwatorskich



35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia XII.1960r.

L. A. Czerepinścy

37. Sprawdził dnia