

1. Obiekt

MM/3

OBORA

2. Czas powstania

ok. 1900 r.

3. Miejscowość

PRZYBORÓW


11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



Elewacja ptd.



Widok od ptn.-zach.



4. Adres

PRZYBORÓW

dz.nr 1006/12

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo ..PODKARPACKIE.....

gmina ..CZARNA.....

powiat ..DEBICA.....

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna

przed 1 VI 1975

województwoRZESZOWSKIE.....

powiatDebica.....

8. Właściciel i jego adres

Agencja Rolna Własności Skarbu Państwa

9. Użytkownik i jego adres

nieużytkowana

10. Rejestr zabytków

A-131

28.09.1977 r.

Nr data

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Budynek wzniesiony około 1900 r.
z przeznaczeniem na oborę. Po 1945 r. włączony do
PGR-u. Użytkowany do lat 90 -tych

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje).

Obiekt usytuowany na północny zachód od dworu, wśród współczesnych zabudowań PGR-u.
Murowany z cegły, otynkowany, parterowy z użytkowym poddaszem założony na planie prostokąta
(wydłużonego na osi południowo – północnej).

Dachy dwuspadowy konstrukcji krokwiowo – stolcowej pokryty eternitem. W połaci wschodniej dwie
wystawki, natomiast w zachodniej jedna, przy której znajdują się metalowe schody.

Elewacje dłuższe ośmioosiowe. Do elewacji zachodniej dostawiona wtórna murowana przybudówka z
otworami okiennymi od południa i zachodu (pokryta dachem pulpitowym i papą).

Elewacja szczytowe jednoosiowe. Przy elewacji północnej przybudówka przykryta żelbetonowym
stropodachem. W szczytach prostokątne otwory okienne zamknięte łukiem pełnym.
Elewacje podzielone lizenami.

Wnętrze jednoprzestrzenne. W hali głównej pozostałości stanowisk hodowlanych

Stropy betonowe.

Okna metalowe dwudzielne. Drzwi jedno i dwuskrzydłowe drewniane.

Posadzki betonowe.

Schody jednobiegowe, policzkowe, metalowe.

Obiekt posiada instalację elektryczną.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
2750 m ³	786m ²	hodowlane	nieużytkowana
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
W latach 80 – tych zmodernizowano wnętrze, przystosowując je do wymogów współczesnej hodowli.		Znaczne ubytki tynków, zawilgocenia ścian, brak rynien i rur spustowych, częściowo zdewastowane wnętrze i stolarka.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	
		Wykonanie izolacji pionowej i poziomej, naprawa dachu, uzupełnienie tynków.	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst mgr V. Błotko październik 2000 Violetta Błotko
imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki mgr V. Błotko październik 2000 Violetta Błotko
imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. mgr V. Błotko październik 2000 Violetta Błotko
imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów w posiadaniu autora

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO !


22. Bibliografia

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotograficzne (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

27. Załączniki 1 .

1. Miejscowość.....	PRZYBORÓW	4. Obiekt (nazwa jak w karcie)		5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)	
2. Gmina.....	CZARNA	OBORA		Plany, materiały ilustracyjne	
3. Województwo.....	PODKARPACKIE				



Wkładkę założył: V. Błotko październik 2000 *Violetta Błotus*
(imię, nazwisko, data)

w posiadaniu autora

Miejsce przechowywania negatywów:

Elewacja wsch.

Sytuacja

1:2000

legenda:

- A. - dwór
- B. - miedziarka
- C. - obora
- D. - gonielnia
- E. - stodoła
- F. - stróżówka
- G. - kapliczka
- H. - pozostałości ogrodzenia
- I. - pomnikowy dół
- J. - aleja akagowa

0 40m

