

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

P

R

PODKARPACKIE

Wielkopolskie

W

X

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOSTMI CA  
SKładzik przy kościele par. św. Jakuba str.

2. Miejscowość

gm. Czarna  
KRZEMIENICA

3. Wiek XVIII

4. Styl

5. Kubatura m<sup>3</sup> 4,906. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 12, 18, b) użytkowa: -

20. Przynależność administracyjna

a) województwo wielkopolskie

b) powiat nowotomicki

c) gmina Krzemienica CZARNA

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

drewno

-

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

-

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

b) sklepienia

-

-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

-

a) kolejowa

taniut

3

c) stropy

drewno

-

a) izb mieszkalnych

-

c) lasy

-

b) autobusowa

-

-

d) więzania dachu

drewno

-

b) innych pomieszczeń

-

d) wody

-

22. Właściciel i jego adres

kościół par. p.w. św. Jakuba str.

e) krycie dachu

grnt.

-

c) piwnic

-

e) inne

-

8. Wyposażenie architektoniczne

-

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

składowik

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j.w.

17. Użytkowanie obecne

j.w.

24. Inwestor i jego adres:

j.w.

18. Nadaje się do użycia na:

j.w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

zapewne wybudowany budowie kościoła

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-  
czenia  
o/oodbu-  
dowa  
o/o

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

1955 r.

25. Rejestr zabytku nr 828

rok 28.10.1975 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

10. Udostępnienie

dostępny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa -



Z X W V U T S R P N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Zabudowa na terenie prostokątnej. Drewniana, o węgłach na jaskółczy ogon z osłatkami. Parterowy. Jedno-osiowy, z wyższym ryzytem w belki. Dach dwuspadowy, kryty gontem.

Bibliografia:

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste


34. Inspekcje

2. VII. 1955 Zhm.

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

12. VII. 1955 Zhm.

37. Sprawdził dnia



Nr

A

B

C

D

E

F

G

I

J

K

L

M

N

P

R

S

T

U

V

W

X

Z

1. Obiekt zabytkowy

Składzik przy kościele św. Jakuba św.

II G.

2. Miejscowość

gm. CARNIA

KRZEMIENICA

3. Wiek

XIX. XVIII

4. Styl budownictwa

ludowe

5. Kubatura m<sup>3</sup>

ok. 60

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

22

a) zabytkowa: ok. 18 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo mazowieckie

b) powiat miński

c) gmina Krzemienica

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

drewno

-

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

-

b) sklepienia

-

-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

-

c) stropy

drewno

-

a) izb mieszkalnych

-

c) lasy

-

d) więzania dachu

drewno

-

b) innych pomieszczeń

1

d) wody

-

e) krycie dachu

gont

-

c) piwnic

-

e) inne cmentarz kościelny

-

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

Składzik (kostnica?)

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j. n.

17. Użytkowanie obecne

j. n.

18. Nadaje się do użycia na:

j. n.

23. Użytkownik i jego adres

j. n.

24. Inwestor i jego adres:

j. n.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zapewne współczesny budownicwy kościoła

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy.

Data	OPIS	zniszczenia o/o	odbudowa o/o
VIII. 1939 r.	nie zniszczony		
XI. 1939 r.	nie zniszczony		
XII. 1945 r.	nie zniszczony		
1965	stan dobry	-	-

25. Rejestr zabytku nr

rok \_\_\_\_\_ miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępny




31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Widoczny na zdjęciu produkt. Drewniany o wa-  
gach na <sup>obrotach</sup> zaskrobany a nie z osadkami. Tarcie  
jednostajne, z miejscem ujętym w belki. Długość  
mniejsza, krzyż górnym. Nad ścianą pod. myłap.  
Długość cofnięta między potami dachu. odesłowane pionowo.  
Wąskie meliary  
stropem belko-  
wym.

Bibliografia:



32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	przewidywane	rzeczywiste

34. Inspekcje

1. VII. 1955 2 Wm.

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

12. VII. 1955. 2 Wm.

37. Sprawdził dnia