OŚRODEK DOKUMENTACJI ZABYTKÓW W WARSZAWIE

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z

PODKARPACKIE

Nr 918

1. Obiekt

118/2 DZWONNICA PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM

2. Czas powstania

XVIII w.

3. Miejscowość

CZERMIN

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja

ELEWACJA PD. - WSCH.



4. Adres

39-404 Czermin477

nr hipoteczny [redacted]

5. Przynależność administracyjna

województwo Podkarpackie

gmina Czermin pow. MIELEC

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna przed 1 VI 1975

województwo Rzeszów

powiat Mielec

8. Właściciel i jego adres

Parafia rzym.katol.
39-404 Czermin

9. Użytkownik i jego adres

j. w.

10. Rejestr zabytków

Nr A/221 data 17.07.2014

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Wzniesiona prawdopodobnie w XVIII wieku.
Wielokrotnie remontowana.

Barokowa.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje).

SYTUACJA: usytuowana w zach. części wsi, u zbiegu dróg prowadzących do Łysakowa i Ziempniowa, w ciągu ogrodzenia otaczającego cmentarz przykościelny.

MATERIAŁ, KONSTRUKCJA: murowana z cegły pełnej, na zaprawie wapiennej, obustronnie tynkowana, Zawieszenie dzwonów żelazne. Daszek okapowy z blachy ocynkowanej. W formie ściany przeprutej trzema wysmukłymi , półkoliście zamkniętymi arkadami. Na cokole zwieńczone profilowanym gzymsem ściany podzelone gzymsem międzykondygnacyjnym oraz listwą wydzelającą partię fryzu. Całość wieńczy trójkątny, ogzymsowany szczyt. W dzwonnicy zawiesszony m.in. dzwon "Michał" z 1525 r.

14. Kubatura

94,5 m^3

15. Powierzchnia użytkowa

13,5 m^2

16. Przeznaczenie pierwotne

sakralne

17. Użytkowanie obecne

sakralne

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

1946-48 r. -remont generalny wraz z remontem kościoła
1.80-te XX w. - wymiana tynków zewnętrznych, malowanie ścian dzwonnicy

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Obiekt w dobrym stanie technicznym.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Brak

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

Katalog zabytków sztuki w Polsee. T.III, woj.rzeszowskie, z. 3., Kolbuszowa. MIelec i okolice. Warszawa 1991, s.9

23. Źródła ikonograficzne i fotograficzne (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst mgr Jerzy Skrzypczak, 10. 2000 r.
imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki mgr Jrzy Skrzypczak, 10,2000 r.
imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. mgr Jerzy Skrzypczak, 10. 2000 r.
imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów SOZ Tarnobrzeg

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO !

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ZAŁĄCZNIK NR

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
Czermin	Dzwonnica przy kościele	zdjęcia, plany



ELEWACJA PD. ZACH.

ELEWACJA PN - ZACH.

mgr Jerzy Skrzypczak, 10.2000 r.

Wkładkę założył: .....
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: .....

Z-d Poligr. Jan Jasiński W-wa, ul. Wolna 13, tel. 12-43-83

Wzór ODZ 1978 r

ZAWIESZENIE DZWONÓW

TYMPANON WIEŃCZĄCY DZWONNICĘ