

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

m. w. m.

1. Obiekt zabytkowy

DZWONNICA KOŚCIELNA

2. Miejscowość

CZERMIN

3. Wiek

XVII

4. Styl

BAROK

5. Kubatura m<sup>3</sup>

~94.5

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

~13.50

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

RZESZOWSKIE

b) powiat

MIELEC

c) gmina

CZERMIN

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) innych pomieszczeń

d) wody

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

MIELEC

12.5

b) autobusowa

CZERMIN

22. Właściciel i jego adres

KOŚCIÓŁ RZYMSKO-KAT.  
PARAFIA CZERMIN

8. Wyposażenie architektoniczne

SKROMNY DETAL O PROFILU  
KLASYCZNYM.  
UKŁAD DZWONNIK ARKADOWY

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

DZWONNICA KOŚCIELNA

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

DZWONNICA KOŚCIELNA

17. Użytkowanie obecne

DZWONNICA KOŚCIELNA

18. Nadaje się do użycia na

DZWONNICA KOŚCIELNA

23. Użytkownik i jego adres

KOŚCIÓŁ RZYMSKO-KATOLICKI  
PARAFIA CZERMIN

24. Inwestor i jego adres

KOŚCIÓŁ RZYMSKO-KAT.  
PARAFIA CZERMIN

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

ZBUDOWANA W ROKU 1655

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa

VIII.1939 r.

NIEZNISZCZONA

XI.1939 r.

NIEZNISZCZONA

XII.1945 r.

NIEZNISZCZONA

XI.1959

OBIEKT ZNAJDUJE SIĘ W DOBRYM STANIE

XI 63

ZANIEDBANA ODPADAJĄCYMI

25. Rejestr zabytku Nr

rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej  
KSIĘGA KATASTR  
GMINY CZERMIN27. Nr hipoteczny  
104 318

28. Akta Z.O. i K.Z. KONS. WDT. P.I.S.


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



DZWONNICA KOŚCIELNA, MUROWANA Z TRZEMA PRZESZKOCZAMI  
ARKADOWYMI. ZWIĘCZONA TRÓSKĄTNYM SZCZYTEM.

BIBLIOGRAFIA: K. KUTRZEBIANKA; KAT. ZAB. SZTUKI W POLSCE  
1000. RZESZOWSKIE, POWIAT MIELEC.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia
31x63 <i>Grzegorz Kłociej</i>