

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1538

PODKARPACKIE

1. Obiekt zabytkowy

187/6

KAPLICZKA II. PRZY WSI PAR

2. Miejscowość gm. STARY DZIKOWIEC

DZIKOWIEC

3. Wiek XIX

4. Styl klasycyzm

5. Kubatura m³ 66. Powierzchnia w m² 3
a) zabytkowa: b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo PZL 52 OW

b) powiat Kolbuszowa

c) gmina wps

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany cegła

b) sklepienia

c) stropy

d) wiązania dachu cegl.

e) krycie dachu blach.

12. Ilość kondygnacji 1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa Benów 32

b) autobusowa wps 1

22. Właściciel i jego adres

Parafia rym.-kat wps

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku kultowe

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbuckwane wron z porostalym
3-mie wpisane XIX w rejestrze
py skopi remonta wiatole

10. Udostępnienie

Za zgodę właściciela

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1964

Dobry stan

25. Rejestr zabytku Nr

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

PLAN 18100

SYTUACJA! PATRZ KARTA KOŚCIOŁA
PAR. W DZIKOWCU



Wzniesiona w poł-wsch na-
rozmian cementowa ławica
kości. paraf. w Dzikowie, materia obożysta
4 kaptur - ostrej procyjnych (Borci Głęb.),
zbudowana na planie trapezu obłożonego ob-
trójłyste z prostokątnej masy z zach. Należy
masy trójłystej masy. Ławka ciekawie wielo-
krotno spachowana.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia 09. 1964

Abieclanycki J. Pietrusiscki

37. Sprawdził dnia

