

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

1. Obiekt zabytkowy

dom nr. 152

rozebrany

2. Miejscowość

gm. DEBOWIEC

DEBOWIEC 1186

3. Wiek

I poł. XIX

4. Styl

bud. ludowe

5. Kubatura m<sup>3</sup>

285

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 94,9 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

mazowieckie

b) powiat

Jasło

c) gmina

Debówiec

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Jasło

6

b) autobusowa

w/m

a) ściany

drewno

b) sklepienia

-

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

-

e) krycie dachu

papa

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

5

b) innych pomieszczeń

-

c) piwnic

-

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na:

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

I poł. XIX w.

Data

O P I S

znisz-  
czenia  
o/oodbu-  
dowa  
o/o

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

1960 r.

uszkodzony zniszcz. budulca gips-  
bem; bo tynkiem, nagryzione,  
wybruszone stropy, dom spuszczony

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres:

25. Rejestr zabytku nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

relucore u właściciela w domu obok




31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Dom ustawiony kalenicą wzdłuż drogi, drewniany, zębowy, zwężający na jas-  
kótcy ogon z ostatkami, prostokąt-  
ny, dach siodłowy z przypustnicą,  
kryty papą położoną na stary gont,  
szczyty oszalowane pionowo, z pół-  
listym wycięciem olesek od dołu, koni-  
ce belek pod okapem ścięte ośrobo-  
nie. We wnętrzu sieni przełotowa na  
osi, po bokach po 2 pomieszczenia,  
w izbie mieszkalnej na lewo z sieni 3  
okna od frontu, na prawo z sieni - 2  
okna, ściany szczytowe ślepe, piece  
nowe, stropy belkowe, pod domem od  
frontu piwnica (spadek terenu).

32. Przebieg prac konserwatorskich



Koszt  
tys. zł

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia XII. 1960r.

L. A. Czerepin'scy

37. Sprawdził dnia