

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

1200

1. Obiekt zabytkowy

Lapliczko

2. Miejscowość gm. Dobosze

WOLA CIEKLIN'SKA

3. Wiek

XIX w.

4. Styl

budowlane

5. Kubatura m³

7,4

6. Powierzchnia w m² h = 2,3 m.

a) zabytkowa: 3,2 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina.

DEBOWIEC

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) innych pomieszczeń

d) wody

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

obraz i figuły - XIX w.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kulturalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

zapewne z XIX w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

1961

uszkodzona - brak kolumn
wykupuwane zaprawy, zrujnowanie
wanie srogu kolumn.

60

25. Rejestr zabytku Nr

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępna bezpośrednio



Kapliczka przy szosie z miedzianogłowiec
murowana z nieobrobionego piaskowca, wy-
piłana glina, biała, założona na kwadra-
cie wyokrąglonym od tyłu, jednobożna
cyjna, zakończona półstosłem z trójstronnym
szczytem od frontu, nie wyodrębnionym grzy-
mem. Kapliczka na wys. 60 cm. posiada
nieforemną, wąską zakończoną półstosłem
ter ramienia, pozbaw. u podstawy szczytu
mała wąską prostokątną. Kolumna w szczy-
cie zakończona zakończona dekoracją z
Zjednoczenie - zam. 1850, 18. 11. 57 - 12000 - kart. reszta kolumny zielonego

32. Przebieg prac konserwatorskich

KAPLICZKA
1:50
b = 23 mm.

GORJICE ← → ZMIGROD

35. Uwagi różne

Unienie prac

Koszt
tys. zł

wiste

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia 1X. 1961

7. i. A. Cerepin'say

37. Sprawdził dnia