

Nr

III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

Kielce

1. Obiekt zabytkowy

KAPLICZKA UL. BENEDYKTYŃSKA

2. Miejscowość

MIASTO
JAROSŁAW

3. Wiek

XVII *

4. Styl

barok

5. Kubatura m³

10,80

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 2,25 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

tęże

b) powiat

Jarosław

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła
czerwona

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

-

-

b) sklepienia

cegła

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

-

b) sady i grunty uprawne

-

-

c) stropy

-

a) izb mieszkalnych

-

c) lasy

-

-

d) więzania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

4

d) wody

-

-

e) krycie dachu

dachówka

c) piwnic

-

e) inne

-

-

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Jarosław

6

b) autobusowa

"

22. Właściciel i jego adres

szereb parochialna

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

salwa

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

salwa

17. Użytkowanie obecne

salwa

18. Nadaje się do użycia na

salwa

23. Użytkownik i jego adres

-

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

XI.1959 r.

Zamieszkanie murów i fundamentów
zamieszkanie słupów i maszy
dachów. Zamieszkanie

25

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

p. 6 2832

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

Kancelaria

3



JAROSEAW - KAPLICA UL. BENEDYKTYN



na planie kwadratu.
Drewni wąskowe prostokątne, zabezpieczone od góry tuleiami kołowymi z opaską. Całość w formie trójkątnej obramowanej wewnątrz. Wewnątrz prostokątny otwór. Dach dwuspadowy.

ografia

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

x. 1959r. J. Korycki

37. Sprawdził dnia

C. Furman

ografia



Kapliczka nitykowana
przy ul. Benedyktynskiej.
Murwana, tytulowana
na planie kwadratu.
Drewno węglowe prostokątne, zabezpieczone
od góry tynkiem ko-
nowym z opaską.
Była w formie trój-
kątnej obramowanej wa-

ntami. W kątach prostokątny otwór.
Dach dwuspadowy.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

xii. 1954r. J. Korycki

37. Sprawdził dnia

C. Jankowski