

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

PODKARPACKIE

PRZYMYSKIE

1. Obiekt zabytkowy

KAPLICZKA

2. Miejscowość

GAC

1820

3. Wiek

XIX

4. Styl

eklektyczny

5. Kubatura m<sup>3</sup>5,6 m<sup>3</sup>6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 2,25 b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

mazowiecki

b) powiat

Przemyski

c) gmina

Gac

a) ściany

cegła

b) sklepienia

- - -

c) stropy

-

d) wiązania dachu

-

e) krycie dachu

cement

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

0

b) innych pomieszczeń

1

c) piwnic

0

a) ogrody stylowe

-

b) sady i grunty uprawne

-

c) lasy

-

d) wody

-

e) inne

obejście

0,1

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Zemunt

14

b) autobusowa

Gac

1,5

22. Właściciel i jego adres Skarb Pomnika

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kuchnia

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- - -

17. Użytkowanie obecne

- - -

18. Nadaje się do użycia na

cele - - -

23. Użytkownik i jego adres obywatelstwo

Ludność

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.	stan dobry	0	0
XI.1939 r.	- - -	0	0
XII.1945 r.	- - -	0	0
I.1961	- - -	0	0

25. Rejestr zabytku Nr.....

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa



10. Udostępnienie

Otwarte



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Usytuowana na lek-  
kim wzniesieniu nad  
drogą z Ostrowa do  
Kochowej, prostym  
krenem, pod strom-  
ym. Kuchnia, kuchen-  
nia, planu cmentem  
w formie ośmiobocznej  
kopuły z cementowym  
kryciem na stropie.

Dwukondygnacyjne, w  
drugiej głębie brzoza od frontu osłonięte,  
planowane przelotami okienkami.

Elewacje boczne ze słupami arkadami  
pod ręką łazienka bez napisu wewnątrz.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 14.8.1961r.

J. Jarecki.

37. Sprawdził dnia

icelentymnej oleu  
na filmie gład.