

Nr

III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

miasto

1. Obiekt zabytkowy

Kaplica

2. Miejscowość

K. KANCUCHA

SIELESZ

1943

3. Wiek

ok. poł. w. XIX

4. Styl bud.

budowe

5. Kubatura m<sup>3</sup>

4,5

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 2,25 b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

cegła

cegła

b) sklepienia

cegła

cegła

c) stropy

-

-

d) więzania dachu

drewno

drewno

e) krycie dachu

gont

blecho

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

-

b) innych pomieszczeń

1

c) piwnic

-

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

-

b) sady i grunty uprawne

-

c) lasy

-

d) wody

-

e) inne

-

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

rzeszowskie

b) powiat

przemorski

c) gmina

Sietesz KANCUCHA

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Kolejowa

b) autobusowa

w miejscu

22. Właściciel i jego adres

Prz. Grom. Rodz. Nowodolnej

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

główny profilowany, dekoracyjne ozdoby.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Bud. ok. poł. w. XIX  
Zmiana poligoni  
długości w XX.

10. Udostępnienie

Bezpośrednie

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

cele sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- " - " -

17. Użytkowanie obecne

- " - " -

18. Nadaje się do użycia na

- " - " - lub ekspozycyjne


19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	odbudowa %
VIII. 1939 r.	Ubytki tynku	5	
XI. 1939 r.	- " - " -	5	
XII. 1945 r.	- " - " -	7	
I. 1958	- " - " - zaniedb.	10	



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

1. 8. 1958 Kłanek

37. Sprawdził dnia

Usytuowany nad starym dworskim ale skry-  
tomu drog. Zdobione na planie kwadratu,  
murowane z cegły, lepienie glinę i bielona. Fasa-  
dy frontowa i tylna zdobione łukowymi rze-  
bami. Boczne urozmaicone dekoracyjnymi  
stępnymi arkadami. Nad wejściem prostokątne  
okno z półkolistym nadprożem. Wstępnie frontowym prostokątne  
okno z łukowym nadprożem. Kolumny wzniesione na ostro-  
wiskach.