

Nr

III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

DZWONNICA BRAMNA PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM

2. Miejscowość

MRZYGŁÓD

gm. SANOK

3. Wiek

XIX

4. Styl

Klasycyzm

5. Kubatura m³

-

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

Kamień

b) sklepienia

Kamień

c) stropy

-

d) wiązania dachu

-

e) krycie dachu

Blacha

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

b) innych pomieszczeń

d) wody

c) piwnic

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

try drewniany 19/20 w.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

dzwonnica - brama

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

dzwonnica - brama

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

konstrukcja 1836 (data na płciwie kamiennym w miejscu dzwonnicy)

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

zaniedbana

VIII.1963

zaniedbana

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Kresów

b) powiat

d. Sanok/Bieszczady

c) gmina

w/m

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Sanok

18

b) autobusowa

w/m

22. Właściciel i jego adres

Parafia rym.-kat. w Mrzygłódzie

23. Użytkownik i jego adres

f.w.

24. Inwestor i jego adres

10. Udostępnienie

25. Rejestr zabytku Nr

A-75

rok

27.11.1952

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej


27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Wzniesiona w murze cmentarna kościelna na gm-rach od kościoła, stanowi bramę wpiętą z ulicy do rynku. Wzniesiona, tynkowana, dwukondygnacyjna, czterokondygnacyjna. Ciepła wzniesiona, trójkonowa, z trzema arkadami przejściowymi dwukondygnacyjnymi i jedną bramką przejściową w przyziemiu wzniesiona jest trójkonowa, górą świątynią z kamieniem kule i reliwowym kryciem; ciepła miedzy stanowi boczną bramkę z potłokowym ramieniem otworem przełotowym.



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 8. IV. 1963

866- [Signature]

37. Sprawdził dnia