

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

BRAMKA PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM (NA PLEBANIĘ)

2. Miejscowość

MRZYGŁÓD

3. Wiek

XIX

4. Styl

Klasycyzm

5. Kubatura m³

—

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kamień i cegła

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

kamień i cegła

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

—

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) wiązania dachu

—

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu

blacha

c) piwnic

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

bramne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

bramne

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbudowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

VIII 1963

zaniedbana

zaniedbana (ubytki tykoś etc.)

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Krewno

b) powiat

D. Sanok/Bieszczady

c) gmina

w/m

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Sanok

18

b) autobusowa

w/m

22. Właściciel i jego adres

Parafia rym.-kat.
w Murzyńcu

23. Użytkownik i jego adres

J.W.

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

krematorium napawiającej war
z starożytnym kościołem
i drewnianym około 1836 r.

25. Rejestr zabytku Nr

A-75

rok

27.11.1952

miejsce przechowywania

10. Udostępnienie

26. Nazwa księgi hipotecznej


27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Usytuowana u muru okalającego cmentarz kościelny od Str. pod-rach., stanowi przepiękny z dziedzińca kościelnego na teren plebanii (obecna nowa). Murovana, łukowana, klasycystyczna z ogólnym wystrój i półkolistym szczytem. Stanowi całość jednolitego zadziwienia wraz z drewnianą i kaplicą wkomponowaną w ten sam mur cmentarna kościelny.



Fot. 1. Bramka od Str. plebanii.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

Stefan Cichowski

37. Sprawdził dnia