

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

PODKARPAŃSKIE

1. Obiekt zabytkowy

POZA SPŁATEM 523/2
D. STODOŁA DWORSKAproponuje BOZ
skreślić z spisu

2. Miejscowość

gm. Nowy Zmiągoród

ZMIĄGORÓD NOWY 5096

3. Wiek

XIX

4. Styl

cechy
klasycyzmu5. Kubatura m³

790

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 264 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo mazowieckie

b) powiat Żywiec

c) gmina Zmiągoród Nowy

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kamień
i cegła

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

—

b) sklepienia

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

c) stropy

—

a) izb mieszkalnych

—

c) lasy

—

d) wiązania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

1

d) wody

—

e) krycie dachu

blacha

c) piwnic

—

e) inne

—

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Żasto

18

b) autobusowa

w/m.

22. Właściciel i jego adres

Państwa Skarb

8. Wyposażenie architektoniczne

—

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

stodoła dworska

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

—

17. Użytkowanie obecne

gospodarcze-stodoła

18. Nadaje się do użycia na

—

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

XIX w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1961

uszkodzona

65

25. Rejestr zabytku Nr.....

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie


klucze w kancelarii Sz. Roln. (w d. dworne)

celarii Sz. Roln. (w d. dworne)

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Budynek
 użytkowa-
 -ny na pfn.
 od d. dwo-
 -ru, murwa-
 -ny z kamie-
 -nia i cegły,
 tynkowany,
 prostokątny,
 parterowy,
 bez podpiwo-
 -nienia i
 podziałów.
 Dach sied-
 -lowy kryty
 papą, strop
 płd. mura-
 -ny, pfn. osz-
 -lowany deskami - od tej strony dobudow-
 -wana jest obecnie część nowa drewniana.
 Na osi ścian dłuższych otwory prostokątne, przesłotowe, od wschodu ponadto szerokości wjazd prostokątny. W tej ścianie 2 wąskie okienka prostokątne. Pod wystającymi łonkami belek stropowych pas wryk rombów. Krycie jednopostronne, brach, podady.



| prac | K o s z t tys. zł |
|------|----------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia IV. 1962r.

J. i A. Czerepiński

37. Sprawdził dnia