

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

Wielokrotnie

1. Obiekt zabytkowy

POZA SPINEM

D. STAJNIE DWORSKIE

proponuję BDZ  
określenie ze spisu

2. Miejscowość

gm. KOŁACZYCE

NAWSIE KOŁACZYCKIE

3. Wiek

XVIII/XIX

4. Styl

o cech. klasyc.

5. Kubatura m<sup>3</sup>

2100

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

300

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

rzeszowskie

b) powiat

[jasielski]

c) gmina

kołaczyce

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kamień i cegl

b) sklepienia

-

c) stropy

-

d) wiązania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

-

b) innych pomieszczeń

3

c) piwnic

-

a) ogrody stylowe

-

b) sady i grunty uprawne

-

c) lasy

-

d) wody

-

e) inne

-

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Jasło

7

b) autobusowa

Kołaczyce

1.5

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

stajnie dworskie

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

"

"

17. Użytkowanie obecne

magazyny

18. Nadaje się do użycia na

"

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Wzniesione zapewne w. XVIII/  
XIX. Wielokrotnie remontowane

10. Udostępnienie

klucze u użytk.

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.


1963

Zaniedbany

Zaniedbany: mury porysowane z ubytkami w ~~wszystkich~~ o odpadających tynkach. Pokrycie dachu zniszczone.



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



D.STAJNIE DWORSKIE wzniesione w północnej części wsi, przy trakcie Kołaczyce-Bieżdziejka, do którego ustawione kalenica. Murowane z kamienia polnego i cegły, otynkowane. Na planie silnie wydłużonego prostokąta, złożone z trzech pomieszczeń. Elewacja północna 9-osiowa, o podziałach ramowo-~~piłkarskich~~ lizenowych, wydzielających symetrycznie trzy pola. Pozostałe elewacje bez podziałów. Dach dwuspadowy, kryty dachówką; szczyty dachu szalowane pionowo deskami.



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

II.1963 Jadwiga Jurczak

37. Sprawdził dnia