

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

PODKARPACKIE

KROŚNIENSKIE

30%

1. Obiekt zabytkowy

MŁYN WODNY

rozebrany

2. Miejscowość

gm. KOŁACZYCE

NAWSIE KOŁACZYCKIE

3. Wiek

XIX

4. Styl bud.

przemysłowe - lud.

5. Kubatura m³

46

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 20

b) użytkowa: 20

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

drewno

b) sklepienia

—

c) stropy

drewno

d) wiązania dachu

drewno

e) krycie dachu

gont.

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

—

b) innych pomieszczeń

2

c) piwnic

—

a) ogrody stylowe

—

b) sady i grunty uprawne

—

c) lasy

—

d) wody

—

e) inne

—

20. Przynależność administracyjna

a) województwo: rzeszowski

b) powiat

Jasio

c) gmina

Kołaczyce

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Jasio

12

b) autobusowa

Kołaczyce

2

22. Właściciel i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

Unpokreślenie młyn z XIX w.,
koło nasybiejne drewniane

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne - młyn

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

mieszkalne - młyn

17. Użytkowanie obecne

mieszkalne

18. Nadaje się do użycia na

młyn.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

W 1964 roku wieś mieszkalne
budynku zostało wzniesione.

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

VIII.1964

dobry

Budowl. młyn zniszczony w 1945 r.
" 100%. Ciepło domu w 1964 (mieszkalne)
wzniesione w przybliżeniu na 1/2 rozbitego
nie było. 11.2.2007.

40%

23. Użytkownik i jego adres mieszkalny

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr.....

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Młyn usytuowa-
ny na skraju
wsi, u zbiegu
strumienia i
rowu Biezdzia-
dy, na lewej
szlaku spytne-
nie wody z do-
pływem wody
rynny drewnia-
nej nad kotł
nasypierne. Woda spod
kotła odprowadzana ro-
wem do strumienia.
Rów na szerokości mły-
na obetonowany. Młyn
drewniany, zygłowany
na jasłoty ogon z ostat-
kami, bielony, ściana od
strony rowu i kotła osza-
lowana poprzecznie des-
kami. Dach siodłowy, kry-
ty gontem, szczyty osza-
lowane pionowo. Młyn założony na prostoką-
cie obecnie mieści 1 duży izby i sieni, pier-
wotnie po drugiej stronie sieni była ogłoc
mieszkalna, obecnie rozebrana. Z sieni drzwi
do izby i na strych schody drewniane.
Z izby okno od ptn. i drzwi na pomost nad
kotłem. Kotło drewniane o średnicy 2,8 m.
połączone z urządzeniami młynskimi XIX-o-
wiecznymi w izbie. W izbie strop belkowy.



33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia
VII. 1964. *A. Lurzon*

37. Sprawdził dnia