

1. Obiekt

**DZWONNICA PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM P.W. NAWIEDZENIA
NAJŚWIETSZEJ MARII PANNY**


2. Czas powstania

1725-1765 r.

3. Miejscowość

LESKO

11. Zdjęcia rzut przekrój sytuacja orientacja



4. Adres

ul. Kościuszki 10, 38-600 Lesko

nr hipoteczny nr działki 615 KW nr [REDACTED]

5. Przynależność administracyjna

województwo **podkarpackie**
pow. **leski**
gmina **Lesko**

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna 1.VI.1975 r.

województwo **rzeszowskie**
powiat **Leski**

8. Właściciel i jego adres

Parafia rzymskokatolicka w Lesku 6
ul. Kościuszki 10, 38-600 Lesko

9. Użytkownik i jego adres

j. w.

10. Rejestr zabytków

Nr A - 179

data 14.11.1989 r.

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

Budowę obecnej dzwonnicy przy kościele parafialnym w Lesku rozpoczęto w 1725 roku z fundacji prepozyta leskiego ks. Jakuba Jaworskiego. W roku 1765 wykończenie prac przy niedokończonej jeszcze dzwonnicy zlecono śląskiemu budowniczemu Gottfrydowi Hoffmanowi, prowadzącemu prace przy przebudowie kościoła, który to nadał dzwonnicy ostateczny kształt architektoniczny. W 1886 roku na skutek pożaru zniszczony został hełm dzwonnicy, który odbudowano dopiero w 1900 roku w uproszczonej formie. Uszkodzona w czasie działań wojennych w 1945 roku. Gruntownie odnowiona w 1972 roku.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze wyposażenie instalacje)

Dzwonnica położona jest w płn.-zach. części Starego Miasta w pobliżu dawnego rynku, w obrębie zespołu kościelnego. Zlokalizowana na pd. od kościoła, w obwodzie muru okalającego zespół kościelny.

Materiał i konstrukcja – dzwonnica murowana z cegły i kamienia, o ścianach gładko tynkowanych. Hełm konstrukcji słupowo-zastrzałowej, kryty blachą. Otwory dzwonne prostokątne, uskokowe, zamknięte łukiem segmentowym. Otwór drzwiowy prostokątny. Drzwi jednoskrzydłowe, deskowe.

Rzut – dzwonnica na rzucie prostokąta o ściętych narożnikach ujętych zdwojonymi pilastrami.

Bryła i elewacje – dzwonnica wolnostojąca, trójkondygnacyjna (trzecia kondygnacja znacznie niższa od pozostałych), o lekko wklęsłych ścianach w drugiej i trzeciej kondygnacji, rozczłonkowana zdwojonymi pilastrami ujmującymi naroża i wspierającymi wydatne belkowania rozdzielające poszczególne kondygnacje. Belkowanie drugiej kondygnacji wygięte na osiach ścian ku dołowi W dolnej (pierwszej) kondygnacji (pod belkowaniem) hemisferyczne płyciny zamknięte łukiem segmentowym, w uszatyh obramieniach, z odcinkowymi gzymsami. W drugiej kondygnacji prostokątne, zamknięte półkolistce otwory dzwonne w listwowym obramieniu z kluczami. W trzeciej kondygnacji wypukłe wolutowe płyciny z umieszczonymi w ich wnętrzu tarczami zegarowymi.

Instalacje – elektryczna

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecnie
75 m ³	14 m ²	sakralne	sakralne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
Dzwonnica gruntownie remontowana w 1972 roku. W trakcie prac m.in. naprawiono i uzupełniono tynki wraz z detalem architektonicznym oraz poddano konserwacji hełm.		Ogólny stan zachowania substancji architektonicznej dzwonnicy określić można jako dobry.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	
		Konserwacji wymaga wewnętrzna drewniana konstrukcja nośna dzwonów, stropy oraz konstrukcja schodów.	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

22. Bibliografia

- Rocznik Archidiecezji Przemyskiej. Album, Przemyśl 1997, s. 238.
- Katalog zabytków sztuki w Polsce (seria nowa), t. I: woj. krośnieńskie, z. 2: Lesko, Sanok, Ustrzyki Dolne i okolice, Warszawa 1982, s. 44.

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowywania, sygnatury)

25. Opracował

tekst mgr inż. Andrzej Sowa październik 2003 r. *A. Sowa*
Imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki mgr inż. Andrzej Sowa październik 2003 r. *A. Sowa*
Imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. mgr inż. Andrzej Sowa październik 2003 r. *A. Sowa*
Imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów u autora


Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego.

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

1 wkładka

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
LESKO	DZWONNICA	Plan orientacyjny i 8 zdjęć: 1. Widok ogólny od płd.-wsch., 2. Widok ogólny od płd.-zach., 3. Widok ogólny od płn.-zach., 4. Widok zwieńczenia dzwonnicy z tarczą zegarową, 5. Fragment zach. elewacji z widokiem na gzyms międzykondygnacyjny., 6. Zwieńczenie portalu., 7. Portal., 8. Fragment wnętrza.



Wkładkę założył: mgr inż. Andrzej Sowa październik 2003 r.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: u autora

3



4



5



7



6



8

