

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

1. Obiekt zabytkowy

ZAMEK BASZTA WSCH.

2. Miejscowość

PRZEMYŚL

MIASTO

3. Wiek

XIV/XVII

4. Styl

pomorsko
sandomierski5. Kubatura m³

800

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 80 b) użytkowa: 80

20. Przynależność administracyjna

a) województwo PRZESZOWSKIE

b) powiat PRZEMYŚL

c) gmina

7. Materiał
budowlanyPrzed znisz-
czeniemPo
odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji

2

a) ogrody stylowe

-

b) sklepienia

cegła

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

3

b) sady i grunty uprawne

-

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

-

c) lasy

-

d) więzania
dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

3

d) wody

-

e) krycie dachu

blacha

c) piwnic

1

e) inne otoczenie
zamek

2 ha

8. Wyposażenie architektoniczne

kominach kamienny
baszta

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

Baszta

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

Pomieszczenie pałacowe

17. Użytkowanie obecne

-

18. Nadaje się do użycia na

Świetlica harcerska
Schronisko PTTK

23. Użytkownik i jego adres

Tow. "Tęcza" "Frederick"

24. Inwestor i jego adres

MZBM - Przemyśl

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Galeazzo Appiani(?)

por. karta "A"

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Znisz-
czenia
%Odbu-
dowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

Spalona ogniem

20

XII.1945 r.

Pielęgnowanie nowego dachu

20 20

1959

Zamieszkanie

10

VIII 1963

Zamieszkanie

25. Rejestr zabytku Nr

12.05.1960

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-
teczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie


za pośrednictwem
dorsy Państwowej
w mieście

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Brzeźnica wschodnia.
 Zsytuowana na szczycie wzniesienia w narożniku murów otaczających dziedzińca. Okrągła. Murowana ceglą, otynkowana. Pierwotnie zapewne tarcia wieżowa o szczytowej wieżyczce półokrągłej na znacznej głębokości. Kondygnacje wewnętrzne zniszczone. Na wysokości drugiej kondygnacji zachowany uszkodzony prostokątny komin. Plankowany kamiennymi pilastrami, zwieńczony belkowaniem z konsolkami półkolistym przyczółkiem. Na zewnątrz umocniona wydatnymi szkarpami. W zarysie attyka analogiczna do poprzedniej, z uszkodzonym giebelcem.



32. Przebieg prac konserwatorskich

| Rok | Wyszczególnienie prac | Koszt tys. zł |
|-----|-----------------------|---------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

33. Koszty w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

| | | |
|--|------|--|
| | 42,- | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

35. Uwagi różne

Literatura

art. wiersz Przewodnik po Przewodniku i szelach
 Fossil. Zamek pręty
 sli (słabo)

36. Wypełnił dnia

28.11.59 + 1 Świątek

37. Sprawdził dnia

14.11.58.

v. 1964. J. A. Czerepinski