

Nr

A

B

C

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Z

PODKARPACKIE

1. Obiekt zabytkowy

Dzwonnica kościelna

2. Miejscowość

Uherce Mineralne

gmina OLSZANICA

3. Wiek XVIII

4. Styl barok

5. Kubatura: m³ 683,286. Powierzchnia w m² 56,94
a) zabytkowa: 12,25 b) użytkowa: nie ma

20. Przynależność administracyjna

a) województwo ~~Polska~~
b) powiat ~~olszaniecki~~ / Bieszczady
c) gmina ~~Uherce Mineralne~~

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji 2

a) ogrody stylowe nie ma

a) kolejowa

Uherce Mineralne

ok. 3.

b) sklepienia

nie ma

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne nie ma

b) autobusowa

Uherce

ok. 1.

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych nie ma

c) lasy nie ma

d) więzania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń nie ma

d) wody nie ma

22. Właściciel i jego adres

własność kościelna

Kuria Biskupia Prym. Kat. w

e) krycie dachu

blacha

c) piwnic nie ma

e) inne nie ma

8. Wyposażenie architektoniczne
nie ma.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku dzwonnica

23. Użytkownik i jego adres

Parafia Prym. Kat. w Uhercach

16. Użytkowanie w latach ubiegłych dzwonnica

17. Użytkowanie obecne dzwonnica

24. Inwestor i jego adres:

Parafia Prym. Kat. w Uhercach

18. Nadaje się do użycia na: dzwonnica

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Damianowa współczesnie z kościołem (ok. 1951)
1901 - zamieszkała prowadząca parafię
przejęła na emigrację.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

25. Rejestr zabytku nr 173 -
rok 1989 miejsce przechowywania

Data

O P I S

znisz-
czenia
o/oodbu-
dowa
o/o

VIII. 1939 r.

niezniszczona

XI. 1939 r.

niezniszczona

XII. 1945 r.

1955 r.

wymaga remontu.

1959 r.

zami obłożenia, byłej stolarki

10

1963

bez zmian

10

10. Udostępnienie

na plebani

stałe klucze

26. Nazwa księgi hipotecznej

nie ma

27. Numer hipoteczny

nie ma

28. Akta

nie ma

29. Fotografie



nie ma

30. Inwentaryzacja pomiarowa

P.S. - nut 1: 200;

31.

uwagi opisowe, fotografia



Opis: Wzniesiona od strony zach. na osi kościoła, pierwotnie prowadząca przez wież, przebiegała na cmentarz kościelny.
Murowana. Zbudowana na murze kwadratowym, o dwóch równych wysokościach kondygnacjach, oddzielonych od siebie balkowaniem i wysoką attyką. Boki ujęte pilastrami. Naosimki górnej kondygnacji ścięte, ściany przebite wysokimi oknami z ich uskokami. Balkowanie na osiach ujęte liniami falistymi ku dołowi. Hełm w kształcie ostrosłupa z nasadzoną osmiościanową kopułką, przebiegającą w łatach z celulestym zdobieniem. W ścianie ostrosłupa ciekawy lukarny.

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Literatura: Bochniak Adam. Kościół
św. Stanisława w Uhercach.
Przegląd Powszechny 1925. t. 165. Nr. 495.
s. 113.

Katalog Gabyfikacji Sektu

Brań zdjęć z 1855 r. Bł
1870

36. Wypełnił dnia 15. IX. 1955

Brykowski Ryszard

37. Sprawdził dnia 10. XII. 1959,
wypisał B. Tondos

11X63. B. Gregorowski

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Opis: Wzniesiona od strony zach. na osi kościoła, pierwotnie prowadził przez nią przejście na cmentarz kościelny.
 Murowana. Łatrzona na rzucie kwadratu, o dwóch równych wysokościach kondygnacjach, oddzielonych od siebie belkowaniem i wysoką attyką. Boki ujęte pilastrami. Na osi górnej kondygnacji ściany przebite wysokimi oknami z żaluzjami. Belkowanie na osiach ujęte liniami falistymi ku dołowi. Hełm o kształcie ostrosłupa z nasadzoną osmioboistą kopułką, przebiegającą w łatach z celastym zakończeniem. W ścianie ostrosłupa ciekawy lukarny.

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Literatura: Bochnak Adam. Kościół
 św. Stanisława w Uhercach. -
 Przegląd Powszechny 1925. t. 165. Nr. 495.
 s. 373.

Katalog Główny Sztuki

Brań zdjęć z 1855 r. Bł
 1870

36. Wypełnił dnia 15. IX. 1855

Brykowski Ryszard

37. Sprawdził dnia 10. XII. 1959,
wypisał B. Tondos

1863. B. Gregorowski