


31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



u. Wąrnickiego

SITUACJA

patrz: Koszów
Francuskanów

Wybudowana u podnóża skarpy wznoszącej się z południowo-wschodniej strony, obniżona, zbudowana z przyciosanych półokrągłych kamieni, na planie prostokąta z sienią na północnym przetrzasku od osi i dwukondygnacyjnym wstępnym wnętrzem (pierwotnie mieszkanie - gospodarcze). Dach ostrospadowy, gontowy, stropy belkowane z ubiegłymi belkami masowymi; wydłużony okap wsparty na wysuniętych konicach belek stropowych.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia VIII. 1963

886-Tabiew *Michałowski*

37. Sprawdził dnia