

1. Obiekt


447/2

STAJNIA Z ZAGRODY NR 37

2. Czas powstania
pocz. XX w.

3. Miejscowość
ŁAŃCUT

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres
ul. Grunwaldzka 37
nr hipotecznyKW.....

5. Przynależność administracyjna
województwo ..PODKARPACKIE.....
gmina ..ŁAŃCUT.....

6. Poprzednie nazwy miejscowości
Łańcut

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975 RZESZOWSKIE
województwoŁAŃCUT.....
powiat

8. Właściciel i jego adres
[Redacted]

9. Użytkownik i jego adres
j.w.

10. Rejestr zabytków
A- 1211 17.06.1991
Nr data

Stajnia wzniesiona na pocz. XX w. dla Franciszka i Józefy z Czopów Bieniaszów przy drewnianym domu nr 37 z 1898 r. Wybudowana zapewne przez ojca Józefy – Józefa Czopa, który był cieślą i wznosił drewniane domy w Łąncucie m.in. przy ul. Grunwaldzkiej 26.

Od 1953 r. zagroda stanowiła własność [redacted] od których w 1989 r. została odkupiona przez [redacted] dla swoich wnuczek [redacted]

Drewniany dom nr 37 został wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 07.03.1990 r. Nr Rej. A – 1211 – natomiast stajnia decyzją uzupełniającą z dnia 17.06.1991 r. jako integralna część zabudowy działki siedliskowej.

Stajnia od wielu lat nieużytkowana zgodnie z przeznaczeniem pierwotnym.

Ścianka wewnętrzna oddzielająca pomieszczenie dla inwentarza została rozebrana od strony boiska. Sądząc z programu przestrzennego i dwuskrzydłowych wrót w elewacji wschodniej pełniła również funkcję stodoły i służyła do przechowywania sprzętu gospodarczego.

Obiekt nie figuruje w „Katalogu Zabytków Sztuki...”

SYTUACJA – dom nr 37 wraz z stajnią usytuowany poza zwartą zabudową miasta na północny – wschód od rynku, po zachodniej stronie ul. Grunwaldzkiej – w jej środkowym odcinku – około 20 m przed ulicą Krótką. Działka jest ogrodzona od ulicy oraz od domu nr 39, połączona wspólnym ogrodzeniem z domem nr 35 zamieszkałym przez P. Sobolewskich; posiada spadek w kierunku zachodnim. Stajnia usytuowana za domem po jego zachodniej stronie, dłuższym bokiem równoległe do domu. Wjazd na parcelę nieutwardzony znajduje się w północno – wschodnim narożniku działki. Od strony wschodniej stajni dobudowana drewniana szopa, konstrukcji szkieletowej, odeskowana; od strony zachodniej drewniana wolnostojąca altanka.

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA – drewniana, wolnostojąca, posadowiona na bloczkach z siporeksu, trylince i cegle. Wzniesiona w konstrukcji zrębowej, z belek sosnowych, wiązanych na narożach „na rybi ogon”. Ostatki belek przycięte równo z licem ścian. Styki belek polepione gliną. Najniższe belki zrębu posiadają większe przekroje i stanowią rodzaj podwalin. Konstrukcja więźby krokwiowo – jętkowa. Dach dwuspadowy, kalenicowy, pokryty dachówką ceramiczną „marsylką”; kalenica wzmocniona cementowymi gąsiorami. Szczyty dachu szalowane pionowo deskami. W elewacjach dłuższych wysunięty okap dachu wsparty na końcówkach krokwi.

RZUT – na rzucie prostokąta z dobudowaną drewnianą szopą w elewacji wschodniej. Wrota do boiska od wschodu. Złożona niegdyś z trzech pomieszczeń: nieprzełotowego boiska od północy, stajni od południowego – zachodu i chlewu od południowego – wschodu.

BRYŁA – stodoła o prostopadłościenną bryłę, przykryta wysokim dwuspadowym dachem.

ELEWACJE – frontowa - wschodnia z dwuskrzydłowymi wrotami do boiska, usytuowanymi niesymetrycznie, bliżej węgła północno – wschodniego. Pośrodku elewacji drzwi do stajenki, jednoskrzydłowe; drugie drzwi – bliżej węgła południowo – wschodniego zlikwidowane (pomiędzy słupami drewniane belki). Wrota i drzwi deskowane pionowo, na metalowych zawiasach. Do elewacji od strony wschodniej dobudowana drewniana szopa. Elewacja południowa i północna – szczytowe. Szczyty dachu szalowane pionowo w dwóch rzędach deskami wyciętymi ozdobnie u dołu. W elewacji południowej w szczycie otwór okienny oraz dwa okienka w ścianie zrębu rozmieszczone na różnych poziomach (jedno czterokwaterowe – przeszkłone, drugie bez szyb). Elewacja tylna – zachodnia bez otworów. W elewacji północnej jedno okienko w ścianie zrębu.

WNĘTRZE – W pomieszczeniach glinobitka. Wewnątrz ścianka oddzielająca chlew od stajni wykonana z bloczków betonowych. Strop z bali drewnianych; w narożu północno – wschodnim duży otwór na strych. Komunikacja za pomocą dostawianej drabiny.

INSTALACJE – brak

<p>14. Kubatura</p> <p>122 m3 łącznie z dachem</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>33,19 m2</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>stajnia</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>składzik</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>Brak</p>	<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Stan techniczny zły. Obiekt zaniedbany i nieużytkowany. belki zrębu zaatakowane przez owady (spuszczel); w elewacji północnej partie zrębu spróchniałe. Widoczne ugięcie krokwi. Ubytki w pokryciu dachowym.</p>		
	<p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>Uzupełnić ubytki w pokryciu dachu.</p>		

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

Księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Łąncucie

22. Bibliografia

1. Studium historyczno – urbanistyczne do Studium Uwarunkowań Zagospodarowania przestrzennego i MPZO dla miasta Łąncuta, pod red. J. Malczewskiego, mps 1998, T.VI cz. 2 (arch. SOZ Rzeszów nr inw. 10119 – karta katalogowa nr 178)
2. Irena Rychlikowa „Szkice o gospodarce Panów na Łąncucie” Łąncut 1971 r. (bezpośredniej informacji o budynku brak)
3. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce woj. rzeszowskie, Łąncut i okolice” pod red. M. Omilanowskiej i Jakuba Sito PAN IS Warszawa 1994 r.(brak informacji o budynku).

23. Źródła ikonograficzne i fotograficzne (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

działka ewidencyjna nr 3182/2
działka katastralna nr 721

25. Opracował

	mgr inż. arch. Cz. Wajdowicz	IX. 2002 r.	CW
tekst	<small>imię, nazwisko, data, podpis</small> mgr inż. arch. Cz. Wajdowicz	IX. 2002 r.	CW
plany, rysunki	<small>imię, nazwisko, data, podpis</small> mgr inż. arch. Cz. Wajdowicz	IX. 2002 r.	CW
zdjęcia fotogr.	<small>imię, nazwisko, data, podpis</small> mgr inż. arch. Cz. Wajdowicz	IX. 2002 r.	CW
miejsce przechowywania negatywów		u autora	

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO !

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

Nr 1 – rzut poziomy i zdjęcia fotograficzne,

1. Miejscowość

ŁAŃCUT


2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

UL. GRUNWALDZKA 37

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

ZDJĘCIA FOTOGRAFICZNE


RZUT POZIOMY BUDYNKU



Wkładkę założył: mgr inż. arch. C. Wajdowicz

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:



h ~ 5,50 m.