

Nr

III X

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

KROŚNIENSKIE

1. Obiekt zabytkowy

STODOLA D. FOLWARKU FRANCISZKANÓW

2. Miejscowość

SANOK

MIASTO 9415

3. Wiek

4. Styl

5. Kubatura m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

RZESZÓW

SANOK

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kamień + drewno

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

b) sklepienia

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) kolejowa

w/m

c) stropy

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) autobusowa

w/m

d) wiązania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

d) wody

22. Właściciel i jego adres

Klasztor . oo Franciszkanów w/m

e) krycie dachu

dachówka

c) piwnic

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku STODOLA

23. Użytkownik i jego adres

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
wzniesiona w 1846 r. na
miejscu palonej stajni.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

10. Udostępnienie

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbudowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

VIII. 63

DOŚĆ DOBRZY.

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny


28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr


31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

Na planie prostokąta o szerokości kamiennych
stupach, pokrytych. Dach dwuspadowy - dachówka.
Stodół wewnątrz podzieleny na poł. Do stodoły
od zach. wieloboczna przynależność, której pierwot-
nym przeznaczeniem było przeniesienie na
kierat. Przynależność 10-boczna była dachem
kamiennym. Ściany - wypozi szalowane des-
kami. Od strony zach. na dwóch słupach to-
blisce, patrz zdjęcie.



36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia VIII. 1963
i PRZEPISZŁ

SB Grotubiew