

1. Obiekt

KAPLICZKA



2. Czas powstania

1623 r.

3. Miejscowość

LEŻAJSK

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres ul. Jarosławska

nr hipoteczny lwh 395

5. Przynależność administracyjna

województwo rzeszowskie

gmina Leżajsk

pow. Leżajski

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo rzeszowskie

powiat Leżajsk

8. Właściciel i jego adres

Parafia rzymsko-katolicka
w Leżajsku

9. Użytkownik i jego adres

J.W.

10. Rejestr zabytków

Nr data

autor zdjęć Andrzej Krzysaj
data wykonania X.1984 r.
miejsce przechowywania negatywów PKZ Jarosław

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Wzniesiona została prawdopodobnie w 1623r.
przy świątyni obrządku wschodniego.

W 1923 r. poddana była zabiegom renowacyjnym.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Kapliczka usytuowana jest w południowo-zachodnim narożu terenu d. cerkwi, przylega do południowego muru ogrodzeniowego. Założona jest na rzucie zbliżonym do trapezu, murowana, jednokondygnacyjowa, zbudowana w formie klasycystycznego portyku. Cztery kolumny doryckie podtrzymują płycinowy fryz, na którym opiera się dwuspadowy dach pokryty blachą. Front kapliczki wieńczy trójkątny szczyt wokół którego przebiega profilowany gzyms, ponad szczytem wznosi się krzyż. Na froncie w płycinach fryzu umieszczone są dwie daty 1623-1923. Ściana tylna przylegająca do muru ogrodzeniowego flankowana jest dwoma półkolumnami, pokryta polichromią z girland, festonów. W części środkowej ściany tylnej występuje wnęka zwieńczona półokrągło z krzyżem w środku. W środku kaplicy wznosi się murowana tumba.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
73.50m ³	24.50 m ²	obiekt kultu	obiekt kultu
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja Staraniem parafii rzymsko-katolickiej w latach 70-tych odremontowano kapliczkę.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Dobry.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Wykonywanie remontów bieżących.			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił 15.XII.1984r.

Teresa Piekarz

26. Sprawdził