

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

1. Obiekt zabytkowy

FURTA

[BRAMA]

ZESPÓŁ KLASZTORNY BERNARDYNÓW - KARTA 3
klasztoru Bernardynów

2. Miejscowość

Leżajsk

MIĘSTO

3. Wiek

poł. XVII -go

4. Styl

barok

5. Kubatura m³

~280

254 m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: ~45

b) użytkowa: 32 m²

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

mazowieckie

b) powiat

leżajski

c) gmina

w/m

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

a) ściany

cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

blachy

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

2

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

—

b) innych pomieszczeń

3

c) piwnic

—

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

—

b) sady i grunty uprawne

—

c) lasy

—

d) wody

—

e) inne

—

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Leżajsk

1

b) autobusowa

— " —

21

22. Właściciel i jego adres

Klasztor Bernardynów w Leżajsku

8. Wyposażenie architektoniczne

gryf, pilastr, kolumny.
Wnętrze ryzalitowe, okna; kuta balustrada, rzeźbione kute; wazony kamiennie, dekoracje wolutowe wstępu, polichromie

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

szkolne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

— " —

17. Użytkowanie obecne

— " —

18. Nadaje się do użycia na

— " —

23. Użytkownik i jego adres

J. W.

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

poł. XVIII w. kłótnia szlachecka odbudowana 1895
zap. przez arch. Zygmunta Hendla z Krakowa.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

Stan dobry.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

IV 1970

W dobrym stanie

25. Rejestr zabytku Nr

18

rok

7.06.2009
miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

bezpośrednie

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje Przeklepienie kamienia, otwory furtki prostokątne sklepienie Giełmi eliptycznym (Od zewnętrznej kuli podwieszony), ujęte w portale ryglowane w tyłku o węgach kamiennych. W izdebce nad furtką strąg drewniany. Od schodów w przyległej do ścianki ławki, schody na piętro i balkon pełniejszy funkcję karniszu.

36. Wypełnił dnia 17.11.1938 r. mgr. J. Szeł. j. m. 26. Mierciarski.

37. Sprawdził dnia 12.11.58. 28.11.1970. J. Szeł. j. m. 26. Mierciarski.

35. Uwagi różne Minusy: z cegły otynkowane, pobite blachą. Prostokątne, dwukondygnacyjne, nowsze. Szczyty o bogatym, różnym wykończeniu, dach niośny, dwuspadowy. Od frontu balkon warty nadan kamiennych kolumnach żwirskich



Bibl. Przewodnik po barfice do Bernardynów w 1938 r.