

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

26320WSK1E

1. Obiekt zabytkowy

KAPLICZKA św. Józefa.

3. Wiek
XVIII/XIX w.4. Styl
barok5. Kubatura m³
ok. 270m³6. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: ok. 160m² użytkowa:7. Materiał
budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany

obramo

b) sklepienia

—

c) stropy

obramo

d) więzania
dachu

— II —

e) krycie dachu

blecha

12. Ilość kondygnacji 1

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

a) izb mieszkalnych

—

b) innych pomieszczeń

1

c) piwnic

—

a) ogrody stylowe

—

b) sady i grunty uprawne

—

c) lasy

—

d) wody

—

e) inne

—

15. Przeznaczenie pierwotne budynku kultowe

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

— II —

17. Użytkowanie obecne

— II —

18. Nadaje się do użycia na

— II —

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

O P I S

Zniszczenia
%Odbudowa
%

10. Udostępnienie bezpośrednie

2. Miejscowość

4970

ŁĘTOWNIA gm. Nowa Saryna

20. Przynależność administracyjna

a) województwo pomorskie

b) powiat Nowa Saryna

c) gmina SARYNA Łętownia

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

Łętownia

3

b) autobusowa

Saryna

8

22. Właściciel i jego adres gromadła

23. Użytkownik i jego adres miejscowa ludność.

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr.....

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta



29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

prac konserwatorskich

Wyszczególnienie prac

K o s z t
tys. zł



Kaplica usytuowana wśród pól przy półn. stronie
obłogi Łętownia - Wólki Łętowskiej, zbudowana na potul
niel. Dzierżmiana, wygląda na podmurówkę z cegiel.

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

VI 69 J. Tur



36. Wypełnił dnia

18 1961. J. Tur

37. Sprawdził dnia