

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE  
KROŚNIEŃSKIE

1. Obiekt zabytkowy

D. CHATA kurna nr 40

rozbrana

2. Miejscowość

TARGOWISKA

gm. MIEJSCE

PIASTOWE

1586

3. Wiek  
ok. poł. w. XIX4. Styl  
bud. ludowe5. Kubatura m<sup>3</sup>  
4456. Powierzchnia w m<sup>2</sup>  
a) zabytkowa: b) użytkowa: 89

20. Przynależność administracyjna

a) województwo: KROŚNIEŃSKIE

b) powiat: (KROŚNIEŃSKI)

c) gmina: Miejsce Piastowe

7. Materiał  
budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków  
1

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany

drewno

12. Ilość kondygnacji  
1

a) ogrody stylowe

-

b) sklepienia

-

13. Użytkowanie wnętrza  
według ilości:

b) sady i grunty uprawne

-

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych  
2

c) lasy

-

d) wiązania  
dachu

drewno

b) innych pomieszczeń  
3

d) wody

-

e) krycie dachu

słoma

c) piwnic

e) inne

-

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku mieszkalne i gospodarcze

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

"

"

17. Użytkowanie obecne

"

"

18. Nadaje się do użycia na

"

"

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia  
%Odbudowa  
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

Stan zachowania dobry

1963

Zaniedbany: Drewno ścian spróchniałe. Lekko zniszczone pokrycie dachu.

25. Rejestr zabytku Nr

rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

bezpośrednie




31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



CHATA wzniesiona jako kurna, do drogi ustawiona kalenicą. Wzniesiona z belek jodłowych, zrębowa, zwęgłowana na obłap z wydatnymi ostatekami, obrobionymi toporem. Szpary między belkami uszczelnione gliną i pobielone, zaś belki pomalowane na brązowo. Zbudowana na planie wydłużonego prostokąta, z szeroką, przelotową sienią na osi, użytkowaną na boisko. Na lewo od sieni izba z wąskim alkierzem w tyle, na prawo komora i stajnia/z dostępem jedynie od sieni/. W izbie sufit podparty szazowanym tragarzem. Przy drzwiach zachowane klamki kute, roboty kowalskiej. Przy drzwiach w wejściu do sieni drewniana zasława. W pomieszczeniach mieszkalnych i gospodarczych klepisko. Dach czterospadowy, wysoki, o wysuniętych przed lico chaty okapach, wspartych na krokwiach z nakładkami i beleczką. Strzecha schodkowa z kiczkami na narożach, w kalenicy uszczelniona dachówką. W połaci dachowej na osi sieni okienko strychowe, zamknięte drewnianymi drzwiczkami, z daszkiem pulpitowym.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł



35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia  
VII.1963 Jadwiga Jurczak

37. Sprawdził dnia