

A N

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Z

PODKARPACIE

1. Obiekt zabytkowy

Dom mieszkalny, ul. Wałowa nr. 17. ob. 18

2. Miejscowość

ŁANCUT.

4468

3. Wiek

ok. poł. w. XIX

4. Styl

5. Kubatura: m<sup>3</sup>

ok. 240

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: ok. 80 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo podkarpackie

b) powiat

łaniewski

c) gmina

Łanów

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

drewno

-

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

-

b) sklepienia

-

-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

-

c) stropy

drewno

-

a) izb mieszkalnych

2

c) lasy

-

d) więzania dachu

drewno

-

b) innych pomieszczeń

2

d) wody

-

e) krycie dachu

gont

-

c) piwnic

-

e) inne

-

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Łanów

2

b) autobusowa

"

22. Właściciel i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

domu mieszkalny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j.w.

17. Użytkowanie obecne

j.w.

18. Nadaje się do użycia na:

j.w.

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres:

j.w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Budowa ok. poł. w. XIX.Dach podrybiony w. XX.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-  
czenia  
o/oodbu-  
dowa  
o/o

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

1955

25. Rejestr zabytku nr

rok \_\_\_\_\_ miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępny



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Domek drewniany o konstrukcji wieńcowej na rybi ogon z osłatkami. Parterowy, wstroskowy. Założony na planie prostokąta. Z pięciu i dwoma izbami po bokach kuchnia; komora. Dach dwuspadowy, podnysowany po stronie, kryty gontem.

Bibliografia:

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste


34. Inspekcje

1. VII. 1955 Z. Winiarski

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

14. VII. 1955 Z. Winiarski

37. Sprawdził dnia



1. Obiekt zabytkowy  
Dom mieszkalny, ul. Traława ~~18~~ ? 19

2. Miejscowość  
ŁAŃCUT

3. Wiek ok. poł. w. XIX	4. Styl budowlany ludowe	5. Kubatura m³ ~ 250 ok. 140	6. Powierzchnia w m² ~ 100 a) zabytkowa: <del>ok. 80</del> b) użytkowa:	20. Przynależność administracyjna a) województwo <u>zrzeszowski</u> b) powiat <u>łancki</u> c) gmina <u>Łanck</u>
7. Materiał budowlany	przed zniszczeniem	po odbudowie	11. Ilość budynków 1	14. Grunty należące do zabytku: ha
a) ściany	drewno	-	12. Ilość kondygnacji 1	a) ogrody stylowe -
b) sklepienia	-	-	13. Użytkowanie wnętrza według ilości:	b) sady i grunty uprawne -
c) stropy	drewno	-	a) izb mieszkalnych 6	c) lasy -
d) więzania dachu	drewno	-	b) innych pomieszczeń 1 <del>ok.</del>	d) wody -
e) krycie dachu	<del>uszczelnione</del> gont	-	c) piwnic -	e) inne podwórko -

8. Wyposażenie architektoniczne  
shop belkowy - nie posiadał  
i niewielkie pierwotne interesy.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku  
dom mieszkalny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych  
j. n.

17. Użytkowanie obecne  
j. n.

18. Nadaje się do użycia na:  
j. n.

21. Stacja  
nazwa stacji  
odległość od stacji w km

a) kolejowa  
Łanck 2

b) autobusowa  
" w/m

22. Właściciel i jego adres  
[redacted]

23. Użytkownik i jego adres  
j. n.

24. Inwestor i jego adres:  
j. n.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy  
Budowa ok. poł. w. XIX.  
Dach podwyższony w. XX  
Budowany w r. 1879 dla Marii  
Szuchanin (mimo że w 1906  
odbudowany jest murem).

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy  
dobry

Data	OPIS	zniszczenia o/o	odbu- dowa o/o
VIII. 1939 r.	nie zniszczony		
XI. 1939 r.	nie zniszczony		
XII. 1945 r.	nie zniszczony		
1955	.	-	-
1959	stan dobry.	0	
XII 1963.	stan dość dobry.	15	

10. Udostępnienie  
za pozwoleniem właściciela.  
dostępny

25. Rejestr zabytku nr \_\_\_\_\_  
rok \_\_\_\_\_ miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej  
[redacted]

27. Numer hipoteczny

28. Akta  
-

29. Fotografie  
-

30. Inwentaryzacja pomiarowa  
-





Pierwotnie budowany „na obwiaz”. Zaczyna ciezci houstank  
 ci „obwiazu” wykonawstwo do diu. K tytu posiada dobudowane  
 wzdłuż budynku  
~~Biblioteka~~ przeszklony wesa-  
 de i na nardwiei jednej izby,  
 drugą dobudowaną ceglana.  
 Wnętrze okien stolowa. W izbie  
 potłocznej pierwotnego tralitu stop  
 belkowy - na tragaru data 1879  
 i parwisio: Marya Gronkowska.



1. VII. 1955. Lwin  
IX. 1959. W. Knecht  
11. XI. 1963. B. Tondos

14. VII. 1955. Zhirine

10.15.59

Lojciukhret

Apr. 15. XLV. 58.

Amnreusla 1.XII.1963  
B. Tondos

извр.  
1. XII. 1963  
B. Tondos



fotografia

32. Przebieg prac konserwatorskich Do r. 1963 prace konserwatorskie nie prowadzono.

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
	Po I wojnie m. podwyższono dach (stawienie szczytów). Po II wojnie doprowadzono instalację elektryczną.	

33. Koszty w tys. zł	przewidywane	rzeczywiste

34. Inspekcje  
 1. VII. 1955. Lwin  
 IX. 1959. W. Kret  
 XI. 1963. B. Tondos

36. Wypełnił dnia  
 14. VII. 1955. Lwin

37. Sprawdził dnia  
 10. IX. 59  
 Wojciech Kret

opr. 15. XII. 59.  
 Paweł  
 1. XII. 1963 B. Tondos



Dom drewniany o konstrukcji wieńcowej na rybi oporach i ostankach. Parterowy, szczytowy. Łazienka na planie prostokąta. Łazienka i dwa pokoje po bokach, kuchnia i komora. Dach dwuspadowy, podwyższony pośrodku. Kryty gontem, obecnie dachówka.

Pierwotnie budowany „na obwiesz”. Zdecydowanie części konstrukcji „obwiesz” zachowana do dziś. Tutaj posiada dobudowaną w latach 1950-1955. wzdłuż budynku. Widać na narożniku jednej izby, długi, obok siebie ceglany. Widać obok stołowa. W izbie pośrodkowej pierwszego traktu strop belkowy - na tragarzu data 1879 i parwisio: Marya Gronkowska.

