


1. Obiekt 612/61/3/5
FORT ARTYLERYJSKI W III ŁUCZYCE TWIERDZY PRZEMYSŁ

2. Czas powstania
ok. 1880 r.

3. Miejscowość
ŁUCZYCE

11. Zdjęcia rzut przekrój



1. Koszary szyjowe
2. Schron w poprzecznicy barku
3. Schron w poprzecznicy czoła
4. Hangar artyleryjski
5. Kojec fosy
6. Schron główny
7. Brama

4. Adres

Łuczyce

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo przemyskie

gmina Przemyśl

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna 1. VI. 1975 r.

województwo rzeszowskie

powiat Przemyśl

8. Właściciel i jego adres

Gmina Przemyśl

9. Użytkownik i jego adres

Nie użytkowany

10. Rejestr zabytków

Nr A - 334 data 21.09.1989 r.

A-1461

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

Budowę nowoczesnych umocnień Przemysła rozpoczęli Austriacy w 1 poł. XIXw. Sporządzone wówczas plany i ekspertyzy określają możliwości i zasięg ufortyfikowania miasta. Prace objęły głównie przedpola od strony wschodniej. Zapoczątkowano też budowę ciągłej linii wałów wyznaczających szeroki obwód głównej linii obrony, wysuniętej znacznie na zewnątrz w stosunku do średniowiecznych i XVI wiecznych fortyfikacji miejskich. Ten zespół umocnień stanowił wg obowiązującej wówczas teorii Rogniata tzw obóz warowny. Główny obwód tworzył rdzeń /noyau/ oparty o linię wzgórz dominujących nad miastem od strony północnej, zachodniej i południowej. Wzmocniony był szancami wysuniętymi przed linię wałów. Po 1870r. następuje budowa półstałej twierdzy a w latach 1877-85 stałej twierdzy. Zapadłe w Wiedniu decyzje doprowadzają do tworzenia pierścienia fortów wysuniętych przed rdzeń, zarówno wzdłuż ważniejszych szlaków jak i izolowanych pozycji. Nie zrealizowany w pełni program budowy pierścienia fortów z pierwszych lat tworzenia stałej twierdzy, zostaje około 1880 r. zmodyfikowany. Nowe dzieła są wznoszone na dalszym przedpolu i zajmują kolejną linię wzgórz. Do tych fortów zalicza się również standartowy jednowałowy fort artyleryjski w Łuczycach. Jako jeden z nielicznych w Twierdzy nie został wysadzony w 1915r. po jej poddaniu przez gen Kusmanka i nie uległ znaczącym rozbiórkom w latach 1920-30. Po II wojnie światowej, do końca lat 80 tych był użytkowany przez miejscową Spółdzielnię Rolniczą jako magazyn pasz. Obecnie nie użytkowany. Dostępny

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze wyrośnięcie instalacje)

- Sytuacja - Fort położony jest na wyniosłym wzgórzu na południowy wschód od zabudowań wsi Łuczyce, wśród pól, ok. 300 m od dawnego założenia dworskiego.
- Materiał - Budynek koszar szyjowych, schronu głównego, schronów pogotowia, bramy zbudowane są z cegły maszynowej o wymiarach: 5,5-6,5 x 13,5-14 x 29cm łączonych zaprawą wapienną. Miejscami w wątku pojawia się kamień - mury oporowe przy koszarach i schronie głównym. Wały ziemne. Stropy płaskie z szyn stalowych. Posadzki betonowe. Zachowane szczątkowo ślady wskazują na istnienie stalowych ościeżnic drzwiowych i okiennych
- Rzut - Fort artyleryjski jednowałowy, stały mieszkalny założony został na planie regularnego bastionu z czołem skierowanym w stronę południowo-wschodnią. Wjazd do fortu - przez bramę w części szyjowej - drogą poprowadzoną trawersem po północnej stronie zbocza. W dolnym przebiegu, na krótkim odcinku posiada ona na zakręcie ceglany mur oporowy. Fosa sucha. Wał wyposażony w poprzecznice, z których czołowe i jedna lewego barku kryją schrony pogotowia. Korona wału na styku czoła z barkami posiada mury z cegły przedpiersie z niewielkim okapem i równomiernie rozmieszczonymi w licu wewnętrznym /pod okapem/ wnękami na amunicję piechoty. Wnętrze fortu zajmują dwa duże oddzielone nasypy ziemne osłaniające schron główny i dwusegmentowy blok koszar szyjowych. Przed nimi, obok bramy wjazdowej studnia z betonową cembrowiną. W fosie, na styku czoła i lewego barku oddzielony kojec z dostępem tylko z dna fosy.
- Bryła
- Elewacje
1. Koszary szyjowe parterowe, dwuczęściowe, przedzielone 3 m pasażem prowadzącym do schronu głównego, na rzucie wydłużonych prostokątów, jednotraktowe, o amfiladowym układzie wnętrza. Segment wschodni posiada obecnie dwa duże pomieszczenia, które noszą ślady wcześniejszych wewnętrznych poprzecznych podziałów, do których prowadzą cztery wejścia. W skrajnej, wschodniej części tego skrzydła niewielkie pomieszczenie pełniące funkcję latryny z czterema okrągłymi otworami kloaczowymi umieszczonymi w poziomie betonowej posadzki. Segment zachodni o identycznej długości i nieco płytszym traktie podzielony jest na trzy sale, z których dwie posiadają wewnętrzne podziały z otworami drzwiowymi w poprzecznych ścianach działowych. Prowadzi do nich troje drzwi. Ściany wewnątrz bielone wapnem. Parterowa zwarta bryła budynków posiada płaski dach przykryty warstwą ziemi. Elewacje nieotynkowane z widocznym wątkiem główkowym rozczłonkowana rytmem otworów okiennych umieszczonych na jednym poziomie, prostokątnych w przekroju, zamkniętych łukiem odcinkowym, lekko rozglifionych do wnętrza oraz prostokątnymi otworami drzwiowymi. Okna bez zachowanej stolarki posiadają prosty, otynkowany cementem parapet i nadokienniki tynkowane przechodzące w gładki ciągły fryz sięgający betonowej czapki -

<p>14. Kubatura</p> <p>ok. 1350 m³</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>ok. 320 m² całości ok. 1,4 ha</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>Fort artyleryjski stały</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>Nie użytkowany</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>Nie prowadzono</p>		<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Stosunkowo dobrze zachowany. Konstrukcyjnie nie zagrożony. Brak stolarki okiennej i drzwiowej, części stropów. W kojcu zerwane wewnętrzne ściany ceglane. Nasypy ziemne zniekształcone, rozmyte. Całość mocno porośnięta chwastami, krzewami i drzewami - samosiewy.</p> <p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>Oczyścić z dziko rosnącej roślinności, zabezpieczyć przez wprawienie okien i drzwi pomieszczenia, zlikwidować ubytki w wątkach murowanych. Zagospodarować.</p>	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

22. Bibliografia

J. Bogdanowski - Twierdza Przemyśl, w: Teka Konserwatorska,
Polska Południowo-Wschodnia.
Rzeszów 1991

23. Źródła ikonograficzne i fotografla (rodzaj, miejsca przechowania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst Krzysztof Szuwarowski, X.1996 r.

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki Krzysztof Szuwarowski, X.1996 r.

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. Krzysztof Szuwarowski, X.1996 r.

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów Woj. Oddz. PSOZ w Przemyślu

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

6 wkładek - opis, plany, zdjęcia


1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
Ł U C Z Y C E	FORT W III ŁUCZYCE	cd opisu z rub.13 , zdjęcia, plan

cd rub.13

- gzymsu wieńczącego, pod którym zachowane żelazne taśmowe wsporniki do osadzenia rynien. Pod oknami w osi otworów metalowe kratki wentylacyjne. Górna część otworów drzwiowych posiada gładkie cementowe opaski łączące się z fryzem podokapowym. Do skrajnych narożników obydwu budynków dostawione są w linii lica kamienne mury oporowe dla osłonowego nasypu ziemnego. Elewacje boczne segmentów koszarowych - w pasażu - ceglane, bez otworów, przechodzące w niskie mury oporowe o kamiennym wątku.

Wyposażenie - brakInstalacje - wentylacja grawitacyjna, przewody kominowe.

Elewacja frontowa zachodniego segmentu koszar szyjowych



Wnętrze sali w zachodnim segmencie koszar szyjowych



Pasaż między segmentami koszar szyjowych

Wkładkę założył: Krzysztof Szuwarowski, X. 1996 r.


(imię nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: Woj. Oddz. PSOZ w Przemyśle



LZGrał. Biała Podl. z. 759 90 5000

Wzór ODZ 1978 r.

KOSZARY SZYJOWE
CZ. WSCHODNIA



CZ. ZACHODNIA



1. Miejscowość

Ł U C Z Y C E

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

FORT W III ŁUCZYCE


3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

opis, zdjęcia, plany

cd rubr.13

2. Schron pogotowia w poprzecznicy barku. Wejście w ścianie bocznej poprzecznicy, poprzedzone otwartym korytarkiem obramowanym ceglany murkiem oporowym. Otwór drzwiowy zamknięty żukiem odcinkowym. Kwadratowa komora o betonowej posadzce, stropie z szyn stalowych posiada ceglane ściany bielone wapnem. Na dwóch ścianach, w połowie ich długości znajdują się dwie prostokątne wnęki o głębokości 33 cm i umieszczone 85 cm nad poziomem posadzki. Ściany zewnętrzne pokryte tynkiem cementowym

SCHRON POGOTOWIA



Rzut poziomy schronu



Widok wnętrza schronu pogotowia

Wkładkę założył: Krzysztof Szuwarowski, X.1996 r. *[Signature]*
(Imię nazwisko, data)


Wzór ODZ 1978 r.

Miejsce przechowywania negatywów: Woj.Oddz.PSOZ w Przemyśle

SIP Przem 1512 u 96 500

c.d. rubr.13

3. Schron pogotowia w poprzecznicy czoła. Wejście w ścianie szczytowej, od strony międzywala, przez prostokątny otwór drzwiowy zamknięty futrem odcinkowym. Wnętrze na planie prostokąta ustawionego poprzecznie do wejścia, z betonową posadzką i stropem z szyn stalowych, na których wylana jest warstwa betonu fortecznego. W bocznych, krótszych ścianach prostokątne wnęki umieszczone w połowie ich długości i na wysokości 85 cm od poziomu posadzki. Ściany we wnętrzu bielone wapnem, na zewnątrz posiadają gładką cementową wyprawę. w ościeżu zachowany ślad po futrynie. Elewacje obiega betonowa czapka - gzyms okapowy.



Rzut poziomy schronu pogotowia



Elewacja frontowa schronu pogotowia



1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
Ł U C Z Y C E	PORT W III ŁUCZYCE	opis, zdjęcia, plany

c.d.rubr.13

4. Hangar artyleryjski. Usytuowany jest przy czołowym odcinku wału, z wejściem z międzypola. Obiekt parterowy, ceglany, dostawiony do korony wału, tynkowany z zewnątrz zaprawą cementową, z betonową czapką - okapem obejmującym elewację frontową i boczne. Wnętrze jednoprzestrzenne, prostokątne z czterema wnękami usytuowanymi w poziomie posadzki, przesklepionymi łukiem odcinkowym. Wnęka tylnej ściany zawęża się równomiernie w głąb. Służyła do wprowadzania lawety działa, które było wtaczane po wyprofilowanych w betonowej posadzce prowadnicach. Zachowały się dwie pary takich "kolein" o różnej długości. Pozostałe wnęki przeznaczone były prawdopodobnie na magazynowanie amunicji artyleryjskiej. Ściany w dolnej partii posiadają betonowy cokół. Ściany boczne zakończone górą betonową poduszką - podciągami, na których wsparte są stalowe szyny stropu.



Widok wnętrza hangaru



Przekrój podłużny hangaru

Wkładkę założył: Krzysztof Szuwarowski, X.1996 r. (imię nazwisko, data)


Rzut poziomy hangaru

Wzór ODZ 1978 r.

Miejsce przechowywania negatywów: W/O PSOZ w Przemyśle

SIP Przem 1512 u 96 500

5. Kojec fosi. Umieszczony jest na styku szosa i lewego barku. Oddzielony. Założony na rzucie załamanej w połowie długości prostokąta tworzącego sześciobok z wejściem od strony stoku wału, w załomie wewnętrznym. Wnętrze dwuizbowe rozdzielone ażurową ścianą z płytowych betonowych filarów: dwóch przysściennych i jednego centralnego. Między nimi dwa przejścia. W czterech ścianach od strony fosi i przeciwstoku osiem otworów strzelniczych wyposażonych w stalowe strzelnice wykonane z szyn ułożonych poziomo. Prostokątne, zamknięte łukiem odcińkowym otwory są podwójnie rozglifione. Szkielet kojca wykonany w konstrukcji betonowej. Od wewnątrz ściany obłożone cegłą. Strop stalowy z dwuteowników wspartych na ścianach obwodowych. Ściany zewnętrzne, ze śladami szalowania przekryte betonową czapką. Obiekt powstał prawdopodobnie w czasie modernizacji Twierdzy, ok. 1900 r.



Rzut poziomy kojca



Wnętrze kojca z widocznym filarem



Ściana zachodnia kojca

1. Miejscowość

Ł U C Z Y C E

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

FORT W III ŁUCZYCE


3. Zawartość wkladki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

OPIS, zdjęcia, plany


c.d. rubr. 13

6. Schron główny. Usytuowany w prawym ramieniu centralnego nasypu, łączący się pasażem z koszarami sztybowymi. Założony na rzucie prostokąta z dwiema odrębnymi izbami, z wejściem głównym od strony północnej w formie rozglifionego prostokątnego otworu z zachowaną żelazną ościeżnicą w połowie grubości ściany. Wejście do skrajnego pomieszczenia nie zachowane, podobnie jak i cała ściana szczytowa. Parterowa bryła wtopiona w nasyp ziemny kryjący także strop. Elewacja nieotynkowana, ceglana o wątku główkowym, przecięta tylko otworem drzwiowym posiadającym w górnej części cementową prostą opaskę przechodzącą we fryz biegnący wzdłuż całej elewacji, nad którym betonowa czapka tworząca okap. Od wewnętrznego narożnika odbiega kamienny mur oporowy nasypu ziemnego.

SCHRON GŁÓWNY



Rzut poziomy



Widok ogólny schronu głównego


Wkładkę założył: Krzysztof Szuwarowski, X. 1996 r. *[Signature]*
(imię nazwisko, data)

Wzór ODZ 1978 r.


Miejsce przechowywania negatywów: W/O PSOZ w Przemyśle

SIP Przem 1512 u 96 500

7. Brama. Zlokalizowana w prawej części wału szyjowego. Złożona z dwóch równoległych, kamiennych murów, w które wtopione są ceglane filary i półfilary przesunięte na zewnątrz. Boczne mury ukształtowane uskokowo z betonowymi czapkami na koronach, największą wysokość osiągają przy filarach. Jako mury oporowe oddają profil wału. Pomiedzy filarami rozpięty stalowy kątownik mocowany nitami do pionowego stalowego elementu obejmującego narożnik filara. Na nim również przynitowane w równych odstępach haki do osadzenia zawiasów skrzydła bramy. W półfilarach pionowe bruzdy - prowadnice dla belek barykadujących bramę.



Rzut poziomy bramy



Widok ściany zachodniej



Filar zachodni bramy z e stalową futryną

1. Miejscowość

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Ł U C Z Y C E

FORT W III ŁUCZYCE

zdjęcia



Wejście do kojca fosi



Betonowa studnia przy bramie



Murowane przedpiersie na koronie wału

Wkładkę założył: Krzysztof Szuwarowski, X. 1996 r.

(imię nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: W/O PSOZ w Przemyśle

SIP Przem 1512 u 96 500



Mur oporowy w dolnymodc. drogi dojazdowej.

Wzór ODZ 1978 r.

1. Miejscowość


ŁUCZYCE

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

FORT W III ŁUCZYCE

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Plan sytuacyjny i orientacyjny



Wkładkę założył:

Krzysztof Szuwarowski, X. 1996 r.

(Imię nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: W/O PSOZ w Przemyśle...

LZGraf Biała Podl. z. 759 90 5000

Wzór ODZ 1978 r.

