

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

1. Obiekt zabytkowy

KAPLÍCZKA przydrożna

2. Miejscowość

LADZIN

6392

gm. Rymanów, woj. Krosne

3. Wiek

XIX

4. Styl

malowa

5. Kubatura m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

0,3

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

RZESZÓW

b) powiat

SANDK

KROSNO

c) gmina

RYMANÓW

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kamień

b) sklepienia

c) stropy

d) wiązania dachu

e) krycie dachu

12. Ilość kondygnacji

2

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

RYMANÓW

2

b) autobusowa

w/m

22. Właściciel i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

KULTOWE

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

KULTOWE

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

VIII.63

dobry

dobry

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

zgodnie z przepisami

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



STACJA KOL. ← SZOSA → RYMANÓW
 ↓
 DOŁADZINA
 PLAN
 1:25



Usytuowana przy drodze Rymanów - Stejske.
 Na słupowym cokole kamiennym zwróconym
 na wschód na profilowanej podstawie

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia VIII. 1963

SB Kosiński *[Signature]*

37. Sprawdził dnia