

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

1. Obiekt zabytkowy

421/3

OGRODZENIE PAŁACU LUBOMIERSKICH, al. Komunistów 3

2. Miejscowość

RZESZÓW

446

3. Wiek XIX

4. Styl -

nowy późnobarokowy

5. Kubatura m<sup>3</sup>

-

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa:

b) użytkowa: -

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

a) filary  
ścian i podmurówki

cegła

b) przęsła  
sklepienia

drewno

c) nowa  
strop

kamień

d) wiązania  
dachu

e) krycie dachu

11. Ilość budynków

-

12. Ilość kondygnacji

-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

-

b) innych pomieszczeń

-

c) piwnic

-

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

-

b) sady i grunty uprawne

-

c) lasy

-

d) wody

-

e) inne

-

20. Przynależność administracyjna

a) województwo: rzeszowskie

b) powiat

-

c) gmina

-

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Rzeszów

2

b) autobusowa

NAK 8,9

0.5

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

j.n.

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

VI.1963

1 filar uszkodzony, podmurówka w całości podłogowej uszkodzona, tynki częściowo uszkodzone, przęsła drewniane zniszczone, filary pod. uchyłone z piwni

25. Rejestr zabytku Nr 292

rok 31.05.1968 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie



## 31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia




Ogrodzenie otacza pałac oraz część dawnego ogrodu pałacowego (nie wykazującego obecnie żadnych śladów zabudowanego układu) od południa i zachodu.

Murowane z cegły, otynkowane, złożone z filarów na rzucie kwadratu ustawionych na niskiej podmurówce krytej dachem dwuspadowym. Między filarami drewniane przesłony. W części zachodniej ogrodzenia, od strony al. Komunistów, między filarami nieco wyższymi od pozostałych, brama i furtka żelazna.

W zniechceniu 13 filarów, na profilowanej płycie, kute w kamieniu późnobarokowe wazy, pochodzące zapewne z dawnego ogrodu pałacowego.

J. Czerapińska\* wyróżnia trzy typy waz: 1. waza w kształcie kielicha, z głóbkami aniołków na brzoścu, 2. waza w kształcie amfory z wisiorami i kniatonem na szczycie, 3. waza w kształcie amfory z wisiorami i płomieniem na szczycie.

Bibliografia: 1. Sprawozdania Komisji do Badania Hist. Sztuki w Polsce t. VIII z. I i II Kraków 1907 s. XCIII-XCIV p. 58  
\* 2. Jadwiga Teodorowicz - Czerapińska: Pałac letni Lubomirskich i park pałacowy w Bieżanowie Lublin 1961 s. 43-46 (maszynopis)



## 35. Uwagi różne

W roku 1964 ilość waz wzrosła do 19 (1 wazę leżącą obok przeniesionego filaru zach. umieszczono na nowym murowanym filarze, 3 wazy wydobyto ze schronka pod schodami pałacu, 2 wazy przeniesiono z ul. Lwowskiej 25)

W. L.

36. Wypełnił dnia 10.11.1963

MARIA KAJAR

37. Sprawdził dnia



## 31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Ogrodzenie otacza pałac oraz część dawnego ogrodu pałacowego (nie wykazującego obecnie żadnych śladów zabytkowego układu) od południa i zachodu.

Murowane z cegły, otynkowane, złożone z filarów na rzucie kwadratu ustawionych na niskiej podmurówce krytej dachem dwuspadowym. Między filarami drewniane przesłony. W części zachodniej ogrodzenia, od strony al. Komunistów, między filarami nieco wyższymi od pozostałych, brama i furtka żelazna.

W zliczeniu 13 filarów, na profilowanej płycie, kute w kamieniu późnobarokowe wazy, pochodzące zapewne z d. ogrodu pałacowego.

J. Czerepińska\* wyróżnia trzy typy waz: 1. waza w kształcie wielkiego, z główkami aniołków na brzoścu, 2. waza w kształcie amfory z wisiorami i kłosem na szczycie, 3. waza w kształcie amfory z wisiorami i płomieniem na szczycie.

Bibliografia: 1. Sprawozdania Komisji do Badania Hist. Sztuki w Polsce t. VIII z. I i II Kraków 1907 s. XCIII-XCIV p. 9, 58  
\* 2. Jadwiga Teodorowicz - Czerepińska: Pałac letni Lubomirskich i park pałacowy w Bieszczadach Lublin 1961 s. 43-46 (maszynopis)

## 32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł



## 34. Inspekcje

## 35. Uwagi różne

W roku 1964 ilość waz wzrosła do 19 (1 wazę leżącą obok przeniesionego filaru zach. umieszczono na nowym murowanym filarze, 3 wazy wydobrano ze schodka pod schodkami pałacu, 2 wazy przeniesiono z ul. Lwowskiej 25)

M. Ł.

36. Wypełnił dnia 10.11.1963

MARIA KUTAJA

37. Sprawdził dnia