

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

woswinski

1. Obiekt zabytkowy

Kaphiska mydolina

NIE ZABYTKOWA

2. Miejscowość

Dobra - Cierlenne

4440

SANOK

3. Wiek
XIX

4. Styl

Renesans

5. Kubatura m³

142

6. Powierzchnia w m²

415

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Pomorski

b) powiat

Sanok

c) gmina

SANOK

Imygod

7. Materiał
budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) ściany

Kamień
cegła

b) sklepienia

ju

c) stropy

-

d) więzania
dachu

drewno

e) krycie dachu

fanta

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) innych pomieszczeń

1

d) wody

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

Sanok

19

b) autobusowa

Imygod

5

22. Właściciel i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

Kaphiska

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- II -

17. Użytkowanie obecne

- II -

18. Nadaje się do użycia na

- II -

23. Użytkownik i jego adres

Ludwik W.

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.			
XI.1939 r.			
XII.1945 r.			
1961	Zamieszkała.		

25. Rejestr zabytku Nr.....

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

Przepraszam

37. Sprawdził dnia

ia

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

Wytynowana w miejscowym obecnie przydrożu karczma
przy drodze z Dobrej otoczona kamiennym murkiem
i drzewami. Murowana z kamienia i cegły, pokryta
krawką i polichrą. Na planie kwadratu z częścią
otwartą, zachodzącą pilastrami. Ściany znie-
szone gładką. W ścianie pld. prostokątny otwór
okienne, po bokach którego oraz nad nim
rodzaj mroziarki z kolorowymi malowidłami. W tej-
że ścianie przyśrodku półkolisty rzeźbiony portyk
na wieszak. Wnętrze sklepienie łukowe odcinko-
wym; w ścianach bocznych dwa półkolisty rzeźbiony
te okienka. Dach dwuspadowy fantowy, nad częścią ot-
wartą wieloboczny z schrojo-
ną kopułką pokrytą blachą,
z wiezieniem.

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia VIII.61. M. A. D. S.

37. Sprawdził dnia

