

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

KROŚNIEŃSKIE

1. Obiekt zabytkowy

Kapliczka przydrożna

2. Miejscowość

Sanok Dobra - Piaseczyńska

3. Wiek XIX

4. Styl rzymsko-katolicka

5. Kubatura m³

3

6. Powierzchnia w m²

1,2

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Trenów

b) powiat

Sanok

c) gmina

SANOK

Dobry

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) ściany

kamień

a) ogrody stylowe

—

b) sklepienia

—

b) sady i grunty uprawne

—

a) kolejowa

Sanok

19

c) stropy

—

c) lasy

—

b) autobusowa

Dobry

5

d) wiązania dachu

drewno

d) wody

—

22. Właściciel i jego adres

Państwo Fundacja Nieu

e) krycie dachu

papier

e) inne

—

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kapliczka

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

— 1 —

17. Użytkowanie obecne

— 11 —

18. Nadaje się do użycia na

— 11 —

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

wzniesione w 2 poł. XIX

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1961

Zainicjowana.

10. Udostępnienie

bezpośrednie

23. Użytkownik i jego adres

Kucielanicy wsi

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny


28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Dobra-Praszczyśko H
kapliczka przydrożna



1/2 - 2,5

Skala 1:100



z Dobrej do Lachowa.
waw. Skonstruowana
lona. Typu Hipo-
globoles mshes
nym zwróceniu
wspadowy fantazy
sk.



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia VIII.01 Makochalski

37. Sprawdził dnia VII. 1983
Pietrusiński

opisowe, fotografia

Wykonana przy leśnej drodze z Dobrej do Łachy-
my, zaimizta drewnami i brzoźkami. Skonstruowana
z kamienia, lepienia, gliny, polichlory. Typu hipo-
tego, na planie kwadratu z głębokimi ścianami
ślazowymi bezelami. W trójkątnym zwieńczeniu
kwadratowa wnęka. Dach dwuspadowy gontowy.
Frontem zwrócona w kierunku półn.



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia VII.61 Makowski

37. Sprawdził dnia VII.1963