

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PODKARPACKIE

1. Obiekt zabytkowy

900/2

Brama wejściowa (cerkiewna)

2. Miejscowość

KROŚNIEŃSKIE

Łukowe

Zagórze

3. Wiek

XIX

4. Styl

styl neogotycki

5. Kubatura m³

—

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 15 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

Krośno

powiat Bieszczady

Łukowe ZAGÓRZE

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kamień

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

—

b) sklepienia

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

c) stropy

—

a) izb mieszkalnych

—

c) lasy

—

d) więzania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

—

d) wody

—

e) krycie dachu

blocho

c) piwnic

—

e) inne

—

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Toruńska Gr.

b) autobusowa

Hocim

22. Właściciel i jego adres

skarż pan'ska

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

brama wejściowa

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

— u —

17. Użytkowanie obecne

nie użytkowana

18. Nadaje się do użycia na

— u —

23. Użytkownik i jego adres

nie użytkownik

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1898 r. wg opisu zapewne
1 poł. XIX w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

niezniszczona

XI.1939 r.

— u —

XII.1947 r.

Postrelana z broni niszczącej

1959

remontowana

10

1963

— u —

10

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta



29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

nie udostępniono

Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	N _r
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------



5:60

3 very narrow, very black.

fotografia

kysie na teren
 i wuj z Luko-
 w. Olsze mi-
 st. Murowa ma-
 mi mia na
 ie prostokł.
 my wrore nojs
 hu dotari tworgo
 opny. W obone
 sie' wimierona
 spoolony i

32. Przebieg prac konserwatorskich

[illegible][illegible]

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 15. XI. 1959.
B. Jondos

37. Sprawdził dnia

1 K 63 B. Gnejarovski

P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

fotografia

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 15. XI. 1959.
B. Tondos

37. Sprawdził dnia

1 II 63 B. Gnegajewski

U wejście na teren
celniczy w Łuko-
-wem, w okresie mia-
obser. Murowa ma-
z kamienia na
murie prostokąt.
Serię wyznaczo-
ną tu dotychczas
ekspery. W okresie

wejsionym brama rektora. Łacińskie
skromnym gruntem. Dość duży spado-
ordobus długi okapowy, były błękit.

